



**SURVEI INVENTORI DAN EVALUASI
INFRASTRUKTUR JALAN DAN IRIGASI
DESA SUMBER PINANG KECAMATAN MLANDINGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

PROYEK AKHIR

Oleh:

**Fahmi Dian Ramadhan
101903103012**

**PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**SURVEI INVENTORI DAN EVALUASI
INFRASTRUKTUR JALAN DAN IRIGASI
DESA SUMBER PINANG KECAMATAN MLANDINGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

PROYEK AKHIR

diajukan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Teknik (DIII)
dan mencapai gelar Ahli Madya Teknik

Oleh:

**Fahmi Dian Ramadhan
101903103012**

**PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku “Ayahanda Budi Sunarko & Ibunda Sofia Diradja” yang tercinta;
2. Kakakku “Diah Ayu Kumalasari” dan adikku “Fiko Ainun Nur Aisyah” yang tercinta;
3. Teman-teman D3.Sipil terutama angkatan 2010 yang selalu membantu dan memberi dukungan;
4. Sistri Ayu Mayangsari yang selalu memberi semangat & motivasi;

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.

(Ibu Kartini)

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaiakannya.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Dian Ramadhan

NIM : 101903103012

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Proyek Akhir yang berjudul “ Survei Inventori Dan Evaluasi Infrastruktur Jalan dan Irigasi Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2013

Yang menyatakan,

Fahmi Dian Ramadhan

101903103012

PROYEK AKHIR

SURVEI INVENTORI DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR JALAN DAN IRIGASI DESA SUMBER PINANG KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO

oleh

Fahmi Dian Ramadhan

NIM 101903103012

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama

: Ir. Purnomo Siddy, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota

: Dr. Anik Ratnaningsih, S.T.,M.T

PENGESAHAN

Proyek Akhir berjudul ” Survei Inventori Dan Evaluasi Infrastruktur Jalan dan Irigasi Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 19 Juni 2013

tempat : Fakultas Teknik Universitas Jember.

Tim Pengaji:

Ketua,

Sekretaris (DPU),

Sri Sukmawati, S.T.,M.T

NIP. 19650622 199803 2 001

Ir. Purnomo Siddy, M.Si

NIP. 19590909 199903 1 001

Anggota I (DPA),

Anggota II,

Dr. Anik Ratnaningsih,S.T.,M.T

NIP. 19700530 199803 2 001

Nunung Nuring H, S.T.,M.T

NIP. 19760217 200112 2 002

Mengesahkan

Dekan,

Ir.Widyono Hadi, M.T.

NIP 19610414 198902 1 001

RINGKASAN

Survei Inventori Dan Evaluasi Infrastruktur Jalan dan Irigasi Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo; Fahmi Dian Ramadhan, 101903103012: 2013, 50 halaman; Program Studi Diploma III; Jurusan Teknik Sipil; Fakultas Teknik; Universitas Jember.

Survei ini adalah melakukan inventori dan evaluasi infrastruktur jalan dan irigasi Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Secara geografis Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo letaknya jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan. Hasil survei jalan di desa tersebut 54,4% jalan rusak dari total seluruh panjang jalan 6.616 meter dan kondisi fisik jalan yang baik 12,1%, jalan rusak terkelupas 18,1%, jalan rusak pelepasan butiran 28,7%, jalan rusak parah 4,5%, jalan rabat beton 26%, jalan paving 7,6% dan jalan tanah 3%. Total panjang saluran irigasi 21.350 meter dengan kondisi plengseng 5.410 meter (25,3%) dan kondisi saluran alami 15.940 (74,7%). Serta terdapat juga bangunan saluran primer 3.720 meter dengan kondisi plengseng 2.250 meter (60,5%) dan kondisi saluran alami 1.470 meter (39,5%), saluran sekunder 4.930 meter dengan kondisi plengseng 1.625 meter (33%) dan kondisi saluran alami 3.305 meter (67%), dan saluran tersier 12.700 meter dengan kondisi plengseng 1.535 meter (12,1%) dan kondisi saluran alami 11.165 meter (87,9%). Survei ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman serta alternatif pemecahan permasalahan tentang kondisi jalan dan irigasi desa tertinggal di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir yang berjudul " Survei Inventori Dan Evaluasi Infrastruktur Jalan dan Irigasi Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo". Proyek Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember.

Penyusunan Proyek Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Widyono Hadi, M.T., selaku Dekan Fakultas Teknik;
2. Jojok Widodo, S.T., M.T., selaku Kepala Jurusan Teknik Sipil;
3. Ketut Aswatama W, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil;
4. Ir. Purnomo Siddy, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama;
5. Dr. Anik Ratnaningsih,S.T.,M.T., selaku Dosen Pembimbing Anggota;
6. Sri Sukmawati, S.T.,M.T., selaku Dosen Pengaji I;
7. Nunung Nuring H, S.T.,M.T., selaku Dosen Pengaji II;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Proyek Akhir. Akhirnya penulis berharap, semoga Proyek Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Kriteria Desa / Daerah Tertinggal	4
2.2 Inventori Dan Evaluasi	4
2.2.1 Inventori	4
2.2.2 Evaluasi	5
2.3 Infrastruktur Jalan Dan Irigasi	5
2.3.1 Infrastruktur	5

2.3.2 Jalan	5
2.3.3 Irigasi	7
2.4 Inventori Infrastruktur Jalan Dan Irigasi	9
2.4.1 Inventori Infrastruktur Jalan	9
2.4.2 Inventori Infrastruktur Irigasi	10
2.5 Evaluasi Infrastruktur Jalan Dan Irigasi	10
2.6 Gambaran Umum Desa Sumber Pinang	11
2.6.1 Letak Geografis	11
2.6.2 Gambaran Infrastruktur Jalan Dan Irigasi	11
2.6.3 Statistik Kependudukan	13
2.6.4 Potensi Desa	14
2.6.5 Sarana Dan Prasarana	14
2.6.6 Kegiatan Pembangunan Yang Sedang Berjalan	14
BAB 3. METODOLOGI	16
3.1 Lokasi Dan Waktu	16
3.2 Bahan Dan Alat	16
3.3 Metode	17
3.4 Hasil Akhir	18
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Infrastruktur Jalan	20
4.1.1 Jalan Aspal	20
4.1.2 Jalan Tanah	25
4.1.3 Jalan Paving	27
4.1.4 Jalan Rabat	29
4.2 Infrastruktur Irigasi	32
4.2.1 Saluran Primer.....	33
4.2.2 Saluran Sekunder.....	35

4.2.3 Saluran Tersier	39
4.3 Evaluasi Jalan Dan Irigasi	47
4.3.1 Evaluasi Infrastruktur Jalan	47
4.3.2 Evaluasi Infrastruktur Irigasi	48
BAB 5. PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Rencana Jadwal Penelitian	16
4.1 Kondisi Infrastruktur Jalan	31
4.2 Kondisi Infrastruktur Irigasi	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Struktur Perkerasan Jalan	6
2.2 Struktur Jalan Paving	6
2.3 Struktur Jalan Rabat	7
2.4 Struktur Jalan Tanah	7
3.1 Diagram Alir Penelitian	19
4.1 Peta Kerja Jaringan Jalan Aspal	21
4.2 Foto dan Sket Profil A Aspal Baik	22
4.3 Foto dan Sket Profil A Aspal Pelepasan Butiran	22
4.4 Foto dan Sket Profil A Aspal Terkelupas	23
4.5 Foto dan Sket Profil B Aspal Terkelupas	23
4.6 Foto dan Sket Profil B Aspal Pelepasan Butiran	24
4.7 Foto dan Sket Profil C Aspal Pelepasan Butiran	24
4.8 Peta Kerja Jaringan Jalan Tanah	25
4.9 Foto dan Sket Profil D Jalan Tanah Baik	26
4.10 Foto dan Sket Profil D Jalan Tanah Baik	26
4.11 Peta Kerja Jaringan Jalan Paving	27
4.12 Foto dan Sket Profil E Jalan Paving	28
4.13 Foto dan Sket Profil E Jalan Paving	28
4.14 Peta Kerja Jaringan Jalan Rabat	29
4.15 Foto dan Sket Profil A ¹ Jalan Rabat	30
4.16 Foto dan Sket Profil B ¹ Jalan Rabat	30
4.17 Peta Kerja Jaringan Irigasi	33
4.18 Foto Dan Sket Saluran Primer Segmen P ¹	34
4.19 Foto Dan Sket Saluran Primer Segmen P ²	34
4.20 Foto Dan Sket Saluran Sekunder Segmen S ¹	35
4.21 Foto Dan Sket Saluran Sekunder Segmen S ²	35

4.22	Foto Dan Sket Saluran Sekunder Segmen S ³	36
4.23	Foto Dan Sket Saluran Sekunder Segmen S ⁴	36
4.24	Foto Dan Sket Saluran Sekunder Segmen S ⁵	37
4.25	Foto Dan Sket Saluran Sekunder Segmen S ⁶	37
4.26	Foto Dan Sket Saluran Sekunder Segmen S ⁷	38
4.27	Foto Dan Sket Saluran Sekunder Segmen S ⁸	38
4.28	Foto Dan Sket Saluran Sekunder Segmen S ⁹	39
4.29	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ¹	39
4.30	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ²	40
4.31	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ³	40
4.32	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ⁴	41
4.33	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ⁵	41
4.34	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ⁶	42
4.35	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ⁷	42
4.36	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ⁸	43
4.37	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ⁹	43
4.38	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ¹⁰	44
4.39	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ¹¹	44
4.40	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ¹²	45
4.41	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ¹³	45
4.42	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ¹⁴	46
4.43	Foto Dan Sket Saluran Tersier Segmen T ¹⁵	46
4.44	Evaluasi Kondisi Jalan	48
4.45	Evaluasi Kondisi Saluran Irigasi	49