



**HUBUNGAN ANTARA KERUSAKAN JALAN DAN BIAYA
OPERASIONAL KENDARAAN PADA JALAN KOLEKTOR
PERKOTAAN JEMBER**

**RELATIONSHIP BETWEEN ROAD AND OPERATIONAL
COST OF VEHICLES ON JEMBER COLLECTOR URBAN
STREET**

SKRIPSI

oleh :

Agustina Tri Lestari

141910301038

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**HUBUNGAN ANTARA KERUSAKAN JALAN DAN BIAYA
OPERASIONAL KENDARAAN PADA JALAN KOLEKTOR
PERKOTAAN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Teknik Sipil (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Teknik

oleh :

Agustina Tri Lestari
141910301038

PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Muhadi dan Ibu Murniati yang tercinta;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Teknik Universitas Jember.



MOTO

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"

(Qs. Al-Ankabut [29] : 6)*)



^{*)} Abu Zaid Amir, 2018. Motto Hidup Islami Dari Al Quran dan Hadits yang Paling Menginspirasi. Bandar Lampung

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustina Tri Lestari

NIM : 141910301038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Hubungan Antara Kerusakan Jalan Dan Biaya Operasional Kendaraan Pada Jalan Kolektor Perkotaan Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 April 2018

Yang menyatakan

Agustina Tri Lestari

NIM. 141910301038

SKRIPSI

**HUBUNGAN ANTARA KERUSAKAN JALAN DAN BIAYA
OPERASIONAL KENDARAAN PADA JALAN KOLEKTOR
PERKOTAAN JEMBER**

Oleh

Agustina Tri Lestari

NIM 141910301038

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Akhmad Hasanuddin, S.T., M.T.

Dosen Pembimbing Anggota : Willy Kriswardhana, S.T., M.T.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hubungan Antara Kerusakan Jalan Dan Biaya Operasional Kendaraan Pada Jalan Kolektor Perkotaan Jember" telah di uji dan di sahkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 April 2018
Tempat : Fakultas Teknik Universitas Jember

Tim Pembimbing:

Pembimbing Utama

Akhmad Hasanuddin, S.T., M.T.
NIP. 19710327 199803 1 003

Pembimbing Anggota

Willy Kriswardhana, S.T., M.T.
NIP. 760015716

Tim Pengaji:

Pengaji 1,


Nunung Nuring Hayati, S.T.,M.T.
NIP. 19760217 200112 2 002

Pengaji 2,

Syamsul Arifin, ST., MT
NIP. 19690709 199802 1 001

Mengesahkan,

Dekan,



RINGKASAN

Hubungan Antara Kerusakan Jalan Dan Biaya Operasional Kendaraan Pada Jalan Kolektor Perkotaan Jember; Agustina Tri Lestari., 141910301038; 2018: 63 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Kondisi jalan yang rusak akan berdampak pada kecepatan kendaraan yang melintasinya. Kecepatan akan semakin menurun pada jalan yang kondisinya semakin buruk. (Kusdiantoro, 2014). Apabila kondisi jalan yang mengalami kerusakan tersebut tidak segera dilakukan perbaikan maka biaya yang dikeluarkan akan lebih besar, semakin lama kerusakan jalan tersebut dibiarkan maka semakin besar pula biaya operasional kendaraan.(Damayanti, 2004). Dengan hubungan antara kondisi kerusakan jalan terhadap kecepatan dan kondisi kerusakan jalan terhadap Biaya Operasional Kendaraan (BOK) maka kecepatan berbanding terbalik dengan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dimana kecepatan yang semakin menurun akan mengakibatkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) akan semakin besar

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) adalah biaya total yang dibutuhkan untuk beroperasinya suatu kendaraan pada kondisi lalu lintas dan jalan untuk satu jenis kendaraan per kilometer jarak tempuh (Rp/km). Biaya Operasional Kendaraan (BOK) ini dihitung dengan menggunakan metode *Pacific Consultant International (PCI)*. Perhitungan metode PCI ini berdasarkan kecepatan tempuh bergerak yang melewati ruas jalan yang ditinjau. (Arafat, 2014). Perhitungan komponen BOK metode *PCI* masih dalam satuan per 1000 km sehingga untuk mendapatkan nilai satuan per km diperlukan jarak dari yang dialui, untuk kecepatan (*running speed*) dalam km/jam. (Burhamtoro, 2016).

Perhitungan dilakukan pada dua kondisi yaitu pada kondisi jalan di tahun 2016 dan pada kondisi jalan di tahun 2018 kemudian dilakukan perbandingan BOK dari keduanya. Penelitian ini dilakukan pada 6 ruas jalan kolektor di Jember (Jalan Dr Soebandi, Jalan Sarangan, Jalan Tapaksiring, Jalan Cempaka, Jalan Yos Sudarso, Jalan Wolter Monginsidi) yang diperbaiki pada tahun 2013-2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai BOK pada kondisi jalan tahun 2016 di ruas jalan Dr. Soebandi 1 = Rp. 4976 /km, ruas jalan Dr. Soebandi 2 = Rp. 3735 /km, ruas jalan Sarangan 1 = Rp. 4956 /km, ruas jalan Sarangan 2 = Rp. 2.972 /km, ruas jalan Cempaka = Rp. 5013 /km, ruas jalan Tapaksiring = Rp. 4700 /km, ruas jalan Yos Sudarso 1 = Rp. 3208 /km, ruas jalan Yos Sudarso 2 = Rp. 3200 /km, ruas jalan Wolter Monginsidi 1 = Rp. 4122 /km, ruas jalan Wolter Monginsidi 2 = Rp. 2.972 /km.

Sedangkan nilai BOK pada kondisi jalan tahun 2018 di ruas jalan Dr. Soebandi 1 = Rp. 3.647 /km, ruas jalan Dr. Soebandi 2 = Rp. 3.440/km, ruas jalan Sarangan 1 = Rp. 3.094 /km, ruas jalan Sarangan 2 = Rp. 2.891/km, ruas jalan Cempaka = Rp. 3.438 /km, ruas jalan Tapaksiring = Rp. 3.627 /km, ruas jalan Yos Sudarso 1 = Rp. 2.948 /km, ruas jalan Yos Sudarso 2 = Rp. 2.640 /km, ruas jalan Wolter Monginsidi 1 = Rp. 2.962 /km, ruas jalan Wolter Monginsidi 2 = Rp. 2.769 /km.

Selisih BOK tahun 2016 dan tahun 2018 pada ruas jalan Dr. Soebandi 1 = Rp. 487,69/km, pada ruas jalan Dr. Soebandi 2 = Rp. -146,7/km, pada ruas jalan Sarangan 1 = Rp. 1327,68/km, pada ruas jalan Sarangan 2 = Rp.-1,99/km, pada ruas jalan Cempaka = Rp. 2827,41/km, pada ruas jalan Tapaksiring = Rp. 1228,02/km, pada ruas jalan Yos Sudarso 1 = Rp. 808,7/km, pada ruas jalan Yos Sudarso 2 = Rp. -2,48/km, pada ruas jalan Wolter Monginsidi 1 = Rp. 544,48/km, dan pada ruas jalan Wolter Monginsidi 2 = Rp. -0,23/km.

SUMMARY

Relationship Between Road And Operational Cost Of Vehicles On Jember Collector Urban Street; Agustina Tri Lestari, 141910301038; 2018: 63 pages; Department of Civil Engineering; the Faculty of Engineering; Jember University

Damaged road conditions will affect the speed of the vehicle through it. The speed will decrease on the worse. (Kusdiantoro, 2014). If these conditions are not to be repaired as soon as possible, it would increase the vehicle operating costs (Damayanti, 2004). With the connection between road damage condition to speed and road damage condition to Vehicle Operational Cost (BOK), the speed is inversely proportional to Vehicle Operating Cost (BOK), where the decreasing speed will cause the Vehicle Operating Cost (BOK) will be higher. Vehicle Operational Cost (BOK) is the total cost required for the operation of a vehicle on traffic and road conditions for one vehicle per kilometer (Rp / km). Vehicle Operational Cost (BOK) is calculated using Pacific Consultant International (PCI) method. The calculation of PCI method is based on the traveling speed of movement that passes through the road segment reviewed. (Arafat, 2014). Calculation of BOK component of PCI method is still in units per 1000 km so that to get the value of unit per km required distance from that pass, for speed (running speed) in km / hour. (Burhamtoro, 2016).

The calculation is done on two conditions, namely on road conditions in 2016 and on road conditions in 2018 and then comparing BOK from both. The research was conducted on 6 collector roads in Jember (Dr Soebandi Street, Sarangan Street, Tapaksiring Street, Cempaka Street, Yos Sudarso Street, Wolter Monginsidi Street) which was repaired in 2013-2015.

The results showed that the value of BOK on road conditions in 2016 in Dr. Soebandi 1 = Rp. 4976 / km, Drs. Soebandi 2 = Rp. 3735 / km, Sarangan 1 = Rp. 4956 / km, Sarangan 2 = Rp. 2.972 / km, Cempaka = Rp. 5013 / km, Tapaksiring = Rp. 4700 / km, Yos Sudarso 1 = Rp. 3208 / km, Yos Sudarso 2 = Rp. 3200 / km, Wolter Monginsidi 1 = Rp. 4122 / km, Wolter Monginsidi 2 = Rp. 2.972 / km.

While the value of BOK on road conditions in 2018 in Dr. Soebandi 1 = Rp. 3,647 / km, Dr. Soebandi 2 = Rp. 3,440 / km, Sarangan 1 = Rp. 3.094 / km, Sarangan 2 = Rp. 2.891 / km, Cempaka = Rp. 3,438 / km, Tapaksiring = Rp. 3.627 / km, Yos Sudarso 1 = Rp. 2.948 / km, Yos Sudarso 2 = Rp. 2.640 / km, Wolter Monginsidi 1 = Rp. 2.962 / km, Wolter Monginsidi 2 = Rp. 2.769 / km.

Difference in value of BOK in 2016 and 2018 on road Dr. Soebandi 1 = Rp. 487.69 / km, Dr. Soebandi 2 = Rp. -146,7 / km, Sarangan 1 = Rp. 1327.68 / km, Sarangan 2 = Rp.-1.99 / km, Cempaka = Rp. 2827,41 / km, Tapaksiring = Rp. Rp. 1228.02 /km, Yos Sudarso 1 = Rp. 808,7 / km, Yos Sudarso 2 = Rp. -2.48 / km, Wolter Monginsidi 1 = Rp. 544.48 / km, and Wolter Monginsidi 2 = Rp. -0.23 / km.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Kerusakan Jalan Dan Biaya Operasional Kendaraan Pada Jalan Kolektor Perkotaan Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Akhmad Hasanuddin, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Utama, Willy Kriswasdhana, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Anggota 1 , Nunung Nuring Hayati, S.T., M.T., selaku Dosen Pengaji 1, dan Syamsul Arifin, S.T., M.T., selaku Dosen Pengaji 2 yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
2. Wiwik Yunarni W., S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak maupun Ibu Dosen Teknik Sipil Universitas Jember beserta jajarannya yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Muhamadi dan ibu Murniati yang telah memberikan dorongan, doa dan motivasinya;
5. Afifatun dan Gilang yang senantiasa membantu dalam survei lapangan penelitian ini;
6. Trio Sagita yang telah memberikan penjelasan tentang materi penelitian;
7. Sahabat-sahabatku Amalia Mufida, Mei Duwi, Aida Putri, Raden, M. Rizqi, dan Usamaah yang selalu mendoakan, memberikan semangat serta motivasi;
8. Halinda Sheisar Kurnia yang telah memberikan referensi dan data penelitian yang digunakan pada penelitian ini serta membantu dalam kelancaran survei lapangan penelitian;
9. Teman-teman mahasiswa Teknik Sipil 2014 yang selalu memberikan semangat dan kemudahan selama penyusunan penelitian ini;

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 April 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN/SUMMARY	viii
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	4
2.1.1 Biaya tetap (<i>standing cost</i> atau <i>fixed cost</i>)	5
2.1.2 Biaya tidak tetap (<i>variable cost</i> atau <i>running cost</i>)	5
2.2 Kerusakan Jalan Raya	6
2.3 Jenis dan Tingkat Kerusakan Perkerasan Jalan	7
2.3.1 Retak Kulit Buaya (<i>Alligator Cracking</i>)	7
2.3.2 Bergelombang atau keriting (<i>Corrugation</i>)	8
2.3.3 Amblas (<i>Depression</i>)	9
2.3.4 Retak Pinggir (<i>Edge Cracking</i>)	10
2.3.5 Retak Memanjang dan Melintang <i>(Longitudinal and Transverse Cracking)</i>	11

2.3.6 Tambalan (<i>Patching</i>).....	13
2.3.7 Lubang (<i>Potholes</i>).....	14
2.3.8 Sungkur atau Jembul (<i>Shoving</i>)	14
2.3.9 Retak Selip (<i>Slippage Cracking</i>).....	15
2.3.10 Pelepasan Butiran (<i>Ravelling</i>).....	17
2.4 Penilaian Kondisi Perkerasan	18
2.4.1. <i>Pavement Condition Index</i>	19
2.4.2. Kadar Kerusakan (<i>Density</i>)	20
2.4.3. Nilai Pengurangan (<i>Deduct Value</i>)	20
2.4.4. <i>Total Deduct Value</i> (TDV)	30
2.4.5. <i>Corrected Deduct Value</i> (CDV)	30
2.4.6. Klasifikasi Kualitas Perkerasan	32
2.5 Hubungan Waktu Tempuh Kendaraan dan Nilai Kualitas Jalan	32
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
3.2 Lokasi, Populasi dan Sampel	33
3.2.1 Lokasi Penelitian	33
3.2.2 Populasi	34
3.2.3 Sampel	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.3.1 Data Primer	34
3.3.2 Data Sekunder	35
3.4 Langkah – Langkah Survei	36
3.4.1. Survei Kerusakan Jalan	37
3.4.2. Survei Kecepatan Kendaraan	37
3.5 Metode <i>Pavement Condition Index</i>	38
3.5.1 Penentuan Nilai Kadar Kerusakan (<i>Density</i>)	38
3.5.2 Penentuan Nilai Pengurangan (<i>Deduct Value</i>).....	38
3.5.3 Penentuan Jumlah Pengurangan Ijin Maksimum (m)	38
3.5.4 Penentuan Nilai Pengurangan Terkoreksi Maksimum (<i>CDV</i>)	39

3.5.5 Hitungan PCI	39
3.6 Metode Analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	39
3.7 Diagram Alur Penelitian (<i>Flow Chart</i>)	41
BAB 4. METODOLOGI PENELITIAN	42
4.1 Pengumpulan Data	42
4.2 Perhitungan Nilai PCI Kerusakan Jalan Pada Tahun 2016	43
4.3 Data Kecepatan Kendaraan Pada Tahun 2016.....	44
4.4 Perhitungan Nilai PCI Kerusakan Jalan Pada Tahun 2018	45
4.5 Data Kecepatan Kendaraan.....	56
4.6 Biaya Operasional Kendaraan	57
4.7 Hubungan Nilai BOK pada Kondisi Tahun 2016 dan Tahun 2018	60
BAB 5. PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Daftar harga satuan komponen biaya operasional kendaraan mobil	4
2.2. Persamaan untuk perhitungan biaya tetap	5
2.3. Persamaan untuk perhitungan biaya tidak tetap	6
2.4. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan retak kulit buaya (<i>Alligator Cracking</i>)	8
2.5. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan bergelombang (<i>corrugation</i>)	9
2.6. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan amblas (<i>Depression</i>).....	10
2.7. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan retak pinggir (<i>Edge Cracking</i>)	11
2.8. Tingkat tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan pci dan identifikasi kerusakan retak memanjang dan melintang	12
2.9. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan tambalan dan tambahan galian	13
2.10. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan lubang (<i>Potholes</i>)	14
2.11. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan sungkur (<i>Shoving</i>)	15
2.12. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan retak slip / bentuk bulan sabit	16
2.13. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan butiran lepas (<i>Ravelling</i>)	17
2.14. Klasifikasi kondisi jalan	32
3.1. Daftar ruas jalan kolektor terakhir perbaikan 2013-2015	33
3.2. Nilai PCI tahun 2013 – 2015	35
3.3. Data kecepatan	35
4.1. Daftar ruas jalan yang diperbaiki tahun 2013-2015	42
4.2. Data kerusakan jalan pada tahun 2016.....	43

4.3.	Rekapitulasi nilai PCI pada tahun 2016	44
4.4.	Data kecepatan tahun 2016	44
4.5.	Data kerusakan jalan pada tahun 2018.....	45
4.6.	Hasil survei kerusakan jalan Wolter Monginsidi segmen 2	46
4.7.	Catatan kondisi dan hasil pengukuran dengan metode PCI pada jalan Wolter Monginsidi segmen 2	47
4.8.	Nilai TDV pada STA 0+100 s/d 0+200	54
4.9.	Klasifikasi kualitas perkerasan jalan	56
4.10.	Rekapitulasi nilai PCI pada tahun 2018	56
4.11.	Rekapitulasi kecepatan kendaraan mobil pada tahun 2018	57
4.12.	Rekapitulasi nilai BOK pada kondisi tahun 2016	59
4.13.	Rekapitulasi nilai BOK pada kondisi tahun 2018	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 2.1	Kerusakan retak kulit buaya	7
Gambar 2.2	Kerusakan gelombang atau keriting	9
Gambar 2.3	Kerusakan amblas	10
Gambar 2.4	Kerusakan retak pinggir	11
Gambar 2.5	Kerusakan retak memanjang dan retak melintang	12
Gambar 2.6	Kerusakan tambalan	13
Gambar 2.7	Kerusakan lubang	14
Gambar 2.8	Kerusakan sungkur atau jembul	15
Gambar 2.9	Kerusakan retak selip	16
Gambar 2.10	Kerusakan pelepasan butiran	17
Gambar 2.11	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan retak buaya dan retak blok	21
Gambar 2.12	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan keriting	22
Gambar 2.13	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan amblas	23
Gambar 2.14	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan cacat tepi perkerasan	24
Gambar 2.15	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan retak memanjang dan melintang	25
Gambar 2.16	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan tambalan pada galian utilitas	26
Gambar 2.17	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan lubang	27
Gambar 2.18	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan jembul	28
Gambar 2.19	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan retak slip	29
Gambar 2.20	Kurva hubungan antara <i>density</i> dengan <i>deduct value</i> untuk	

jenis kerusakan pelepasan butir	30
Gambar 2.21 Kurva hubungan antara TDV dengan DV	31
Gambar 2.22 Grafik hubungan kecepatan dan nilai kualitas jalan (PCI) pada jenis kendaraan sepeda motor dan mobil	32
Gambar 3.1 Lokasi penelitian	34
Gambar 3.2 Diagram alir penelitian	41
Gambar 4.1 Hasil kurva <i>deduct value</i> retak buaya.....	48
Gambar 4.2 Hasil kurva <i>deduct value</i> retak memanjang dan melintang.....	49
Gambar 4.3 Hasil kurva <i>deduct value</i> tambalan.....	50
Gambar 4.4 Hasil kurva <i>deduct value</i> lubang	51
Gambar 4.5 Hasil kurva <i>deduct value</i> jembul	52
Gambar 4.6 Hasil kurva <i>deduct value</i> retak slip	53
Gambar 4.7 Nilai CDV pada STA 0+100 s/d 0+200	55
Gambar 4.8 Grafik nilai BOK dan nilai kualitas jalan (PCI) pada jenis kendaraan mobil tahun 2016 dan tahun 2018.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Survei Kecepatan Kendaraan	65
Lampiran B Survei Kerusakan Jalan	90
Lampiran C Sket Lokasi Survei Jalan Kolektor	101



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan adalah prasarana transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat setiap harinya. Kerusakan jalan menunjukkan suatu kondisi dimana struktural dan fungsional jalan sudah tidak mampu memberikan pelayanan optimal terhadap lalu lintas yang melintasi jalan tersebut. Kondisi lalu lintas dan jenis kendaraan yang akan melintasi suatu jalan sangat berpengaruh pada desain perencanaan konstruksi dan perkerasan jalan yang dibuat. Berdasarkan data rekapitulasi pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember tahun 2015 dari 16 ruas jalan kolektor terdapat 6 ruas jalan yang diperbaiki pada tahun 2013–2015, dimana 6 ruas jalan tersebut adalah Jalan Cempaka, Jalan Dr Subandi, Jalan Yos Sudarso, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Tapaksiring dan Jalan Sarangan.(Kurnia, 2016)

Kondisi jalan yang rusak akan berdampak pada kecepatan kendaraan yang melintasinya. Kecepatan akan semakin menurun pada jalan yang kondisinya semakin buruk.(Kusdiantoro, 2014). Apabila kondisi jalan yang mengalami kerusakan tersebut tidak segera dilakukan perbaikan maka biaya yang dikeluarkan akan lebih besar, semakin lama kerusakan jalan tersebut dibiarkan maka semakin besar pula biaya operasional kendaraan.(Damayanti, 2004). Biaya Operasional Kendaraan (BOK) adalah biaya total yang dibutuhkan untuk beroperasinya suatu kendaraan pada kondisi lalu lintas dan jalan untuk satu jenis kendaraan per kilometer jarak tempuh (Rp/km). Biaya Operasional Kendaraan (BOK) ini dihitung dengan menggunakan metode *Pacific Consultant International (PCI)*. Metode *Pacific Consultant International (PCI)* sering digunakan oleh Bina Marga untuk meneliti beberapa ruas jalan di Indonesia baik jalan tol maupun jalan *non tol*. Perhitungan metode PCI ini berdasarkan kecepatan tempuh bergerak yang melewati ruas jalan yang ditinjau. (Arafat, 2014). Perhitungan komponen BOK metode *PCI* masih dalam satuan per 1000 km sehingga untuk mendapatkan nilai satuan per km diperlukan jarak dari yang dialui, untuk kecepatan (running speed) dalam km/jam. (Burhamtoro, 2016).

Dari penelitian Kurnia (2016) dengan judul “Laju Penurunan Kualitas Jalan Per Tahun Di Kabupaten Jember” menghasilkan laju penurunan nilai *Pavement Condition Index (PCI)* per tahun sebesar 31,61 dengan kesimpulan bahwa semakin lama umur perbaikan jalan maka nilai *Pavement Condition Index (PCI)* akan semakin menurun atau kualitas jalan semakin buruk. Dan semakin tinggi nilai *Pavement Condition Index (PCI)* maka laju kecepatan kendaraan akan semakin meningkat. Dari penelitian ini digunakan data kecepatan kendaraan pada berbagai kondisi jalan yang nantinya akan dianalisis menggunakan metode *Pacific Consultant International (PCI)* dan mendapatkan nilai BOK pada ruas jalan tersebut. Perhitungan dilakukan pada dua kondisi yaitu pada kondisi jalan di tahun 2016 dan pada kondisi jalan di tahun 2018 kemudian dilakukan perbandingan BOK dari keduanya. Penelitian ini dilakukan pada 6 ruas jalan kolektor di Jember (Jalan Dr Soebandi, Jalan Sarangan, Jalan Tapaksiring, Jalan Cempaka, Jalan Yos Sudarso, Jalan Wolter Monginsidi) yang diperbaiki pada tahun 2013-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah berapa nilai BOK yang diakibatkan oleh berbagai kondisi kerusakan jalan yang ada di jalan kolektor perkotaan Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui nilai BOK yang diakibatkan oleh berbagai kondisi kerusakan jalan yang ada di jalan kolektor perkotaan Jember.

1.4 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini dan menghindari tanggapan yang meluas maka dibuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada jenis dan kategori jalan yang mempunyai fungsi yang sama;
2. Kecepatan kendaraan yang dihitung hanya kendaraan mobil;

3. Harga satuan komponen biaya yang digunakan adalah biaya konstan 2018 bulan Januari;
4. Survei dilakukan pada 6 ruas jalan kolektor (Jl. Dr Soebandi, Jl. Sarangan, Jl. Tapaksiring, Jl. Cempaka, Jl. Yos Sudarso, Jl. Wolter Monginsidi) sesuai dengan tahun terakhir perbaikan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Jember sesuai data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Dapat mengetahui nilai BOK yang diakibatkan kondisi jalan yang ada di jalan kolektor perkotaan Jember;
2. Sebagai referensi bagi penelitian tentang biaya operasional kendaraan (BOK) dengan metode yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Menurut Anonim (dalam Arafat, 2005), biaya operasional kendaraan adalah biaya total yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kendaraan pada suatu kondisi lalu lintas dan jalan untuk satu jenis kendaraan per kilometer jarak tempuh (dalam Rp/km). Anonim (dalam Arafat, 2005) menyebutkan bahwa biaya operasi kendaraan terdiri dari dua komponen utama yaitu biaya tidak tetap (*variable cost* atau *running cost*) dan biaya tetap (*standing cost* atau *fixed cost*). Untuk menghitung biaya operasional kendaraan perlu diketahui daftar harga satuan komponen-komponen yang digunakan sebagai unit-unit perhitungan biaya operasional kendaraan. Daftar harga satuan komponen biaya operasional kendaraan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Persamaan untuk menghitung biaya operasional kendaraan dapat dilihat pada rumus 2.1

$$BOK = BTT + BT \quad (2.1)$$

dimana :

BOK = Biaya operasional kendaraan (Rupiah/km).

BTT = Biaya tidak tetap (Rupiah/km).

BT = Biaya tetap (Rupiah/km).

Tabel 2.1 Daftar harga satuan komponen biaya operasional kendaraan mobil

No	Komponen	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Mobil penumpang	Rp/kend	247.083.000
2	Bensin	Rp/liter	7.400
3	Ban kendaraan	Rp/ban	755.000
4	Oli mesin	Rp/liter	87.500
5	Mekanik/Montir	Rp/jam	10.700

2.1.1 Biaya Tetap (*Standing Cost* atau *Fixed Cost*)

Menurut Anonim (dalam Arafat, 2000), biaya tetap merupakan penjumlahan dari komponen-komponen yang terdiri dari biaya penyusutan, biaya awak kendaraan, biaya asuransi dan biaya bunga modal. Persamaan untuk biaya tetap dapat dilihat pada rumus 2.2 Secara detail masing-masing biaya tetap dapat dilihat pada Tabel 2.2.

$$BT = Bpi + B \quad (2.2)$$

dimana :

BT = Biaya tetap (Rupiah/km).

Bpi = Biaya depresiasi / penyusutan kendaraan (Rupiah/km).

Bki = Biaya awak kendaraan (Rupiah/km).

Tabel 2.2 Persamaan untuk perhitungan biaya tetap

No	Nama Persamaan	Mobil Penumpang	Bus	Truk
1	Penyusutan (penyusutan/1000 km) dari harga kendaraan	$Y = 1 / (2,5 S + 100)$	$Y = 1 / (6 S + 315)$	$Y = 1 / (6 S + 210)$
2	Travelling Time pengemudi& konduktur (jam kerja/1000 km)	<i>Tidak Ada karena pengemudi adalah pemilik kendaraan</i>	$Y = 1000 / S$	$Y = 1000 / S$
3	Asuransi (asuransi/1000 km) dari harga kendaraan	$Y = 38 / (500 S)$	$Y = 60 / (2571,42857 S)$	$Y = 61 / (1714,28571 S)$
4	Bunga Modal (Bunga Modal/1000 km) dari harga kendaraan	$Y = 150 / (500 S)$	$Y = 150 / (2571,42857 S)$	$Y = 150 / (1714,28571 S)$

Dimana S = kecepatan rata-rata kendaraan/ kecepatan bergerak

Sumber : Anonim (dalam Arafat, 2000)

2.1.2 Biaya Tidak Tetap (*Variable Cost* atau *Running Cost*)

Menurut Anonim (dalam Arafat, 2000), biaya tidak tetap (*variable cost* atau *running cost*) merupakan penjumlahan dari komponen-komponen yang terdiri dari konsumsi bahan bakar, biaya oli, biaya konsumsi suku cadang, biaya upah tenaga pemeliharaan dan biaya ban. Persamaan untuk biaya tidak tetap

dinyatakan dengan rumus 2.3. Secara detail masing-masing biaya tidak tetap dapat dilihat pada Tabel 2.3.

$$BTT = BiBBMj + BOi + Bpi + Bui + BBi \quad (2.3)$$

dimana :

BTT = Besaran biaya tidak tetap (Rupiah/km)

BiBBMj = Biaya konsumsi bahan bakar minyak (Rupiah/km)

BOi = Biaya konsumsi oli (Rupiah/km)

Bpi = Biaya Pemeliharaan (Rupiah/km)

Bui = Biaya upah tenaga pemeliharaan (Rupiah/km)

BBi = Biaya konsumsi ban (Rupiah/km).

Tabel 2.3 Persamaan untuk perhitungan biaya tidak tetap

No	Nama Persamaan	Mobil Penumpang	Truk	Bus
1	Konsumsi Bahan Bakar (liter/1000km) non toll / jalan arteri	$Y=0,05693 S^2 - 6,42593 S + 269,18567$	$Y = 0,21692 S^2 - 24,15490 S + 954,78624$	$Y=0,21557S^2 - 24,17699S + 947,80862$
2	Konsumsi Oli Mesin (liter/1000 km) non toll / jalan arteri	$Y = 0,00037 S^2 - 0,04070 S + 22,0405$	$Y = 0,00209 S^2 - 0,24413 S + 13,29445$	$Y=0,00186S^2 - 0,22035 S + 12,06486$
3	Pemeliharaan (pemeliharaan/1000km)	$Y = 0,0000064 S + 0,0005567$	$Y = 0,0000332 S + 0,0020891$	$Y=0,000019 S + 0,00154$
4	Mekanik/ Montir(jam kerja/1000 km)	$Y = 0,00362 S + 0,36267$	$Y = 0,02311 S + 1,97733$	$Y = 0,01511 S + 1,212$
5	Ban Kendaraan (ban/1000 km)	$Y = 0,0008848 S + 0,0045333$	$Y = 0,0012356 S+0,0065667$	$Y =0,0015553 S +0,0059333$

Dimana S = kecepatan rata-rata kendaraan/ kecepatan bergerak

Sumber : Anonim (dalam Arafat, 2000)

2.2 Kerusakan Jalan Raya

Kerusakan jalan merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan suatu perkerasan jalan menjadi tidak sesuai dengan bentuk perkerasan aslinya, sehingga dapat menyebabkan pekerasan jalan tersebut menjadi rusak, seperti berlubang, retak, bergelombang, dan lain sebagainya. Lapisan perkerasan jalan sering mengalami kerusakan atau kegagalan sebelum mencapai umur rencana.

Kerusakan pada perkerasan jalan raya dapat dilihat dari kegagalan fungsional dan struktural.

2.3 Jenis dan Tingkat Kerusakan Perkerasan Jalan

Menurut *Pavement Maintenance Management*, 1982, jenis dan tingkat kerusakan perkerasan jalan raya adalah sebagai berikut :

2.3.1 Retak Kulit Buaya (*Alligator Cracking*)

Retak yang saling merangkai membentuk kotak – kotak kecil yang menyerupai kulit buaya. Kerusakan ini disebabkan karena konstruksi perkerasan yang tidak kuat dalam mendukung beban lalu lintas yang berulang ulang. Pada mulanya terjadi retak – retak halus, akibat beban lalu lintas yang berulang menyebabkan retak – retak halus terhubung membentuk serangkaian kotak –kotak kecil yang memiliki sisi tajam sehingga menyerupai kulit buaya. Retak buaya biasa terjadi hanya di daerah yang dilalui beban lalu lintas yang berulang dan biasanya disertai alur, sehingga tidak akan terjadi di seluruh daerah kecuali seluruh area jalan dikenakan arus lalu lintas. Cara mengukur kerusakan yang terjadi adalah dengan menghitung luasan retak.



Gambar 2.1 Kerusakan retak kulit buaya (Sumber : Kurnia,2016)

Tingkat kerusakan retak kulit buaya (*alligator cracking*) dibagi menjadi kerusakan ringan (*low*) yang ditandai dengan serangkaian retak halus yang saling terhubung tanpa ada retakan yang pecah, kerusakan sedang (*medium*) yang ditandai dengan serangkaian retak yang terhubung membentuk kotak-kotak kecil dan pola retak sudah cukup kelihatan jelas karena sudah terdapat retak yang mulai pecah, dan kerusakan berat (*high*) yang ditandai dengan serangkaian retak

menyerupai kulit buaya yang keseluruhan retaknya sudah pecah sehingga jika dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya alur bahkan lubang pada jalan.

Tabel 2.4 Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan retak kulit buaya (*Alligator Cracking*)

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan
L	Halus, retak rambut/halus memanjang sejajar satu dengan yang lain, dengan atau tanpa berhubungan satu sama lain. Retakan tidak mengalami gompal.*
M	Retak kulit buaya ringan terus berkembang ke dalam pola atau jaringan retakan yang diikuti gompal ringan.
H	Jaringan dan pola retak telah berlajut, sehingga pecahan-pecahan dapat diketahui dengan mudah, dan terjadi gompal di pinggir. Beberapa pecahan mengalami <i>rocking</i> akibat lalu lintas.

*Retak Gompal adalah pecahan material di sepanjang sisi retakan.

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

Pecahan-pecahan, umumnya berukuran kurang dari 0,6 m pada sisi terpanjangnya. Retak kulit buaya terjadi hanya pada daerah yang dipengaruhi beban kendaraan secara berulang-ulang, seperti pada lintasan roda.

Karena itu, retak ini tidak menyebar ke seluruh area perkerasan, kecuali jika pola lalu-lintasnya juga menyebar. Pola retak yang terjadi menyeluruh ke area perkerasan, dan bukan akibat pengaruh oleh beban lalu-lintas adalah “retak blok” (*block cracking*).

2.3.2 Bergelombang atau Keriting (*Corrugation*)

Keriting (*Corrugation*) merupakan kerusakan lapisan perkerasan tampak seperti bergelombang dimana jarak antara tiap gelombang sangat dekat. Tingkat kerusakan diukur dari beda tinggi antar lembah dan puncak gelombang. Penyebab kerusakan dimungkinkan oleh terjadinya pergeseran bahan perkerasan,

lapis perekat anatara lapis permukaan dan lapis pondasi tidak memadai, pengaruh kendaraan yang sering berhenti dan berjalan secara tiba - tiba. Tingkat kerusakan keriting dapat diukur berdasarkan kedalaman keriting yang terjadi. Untuk tingkat kerusakan ringan (*low*) kedalaman $< \frac{1}{2}$ inchi, untuk (*medium*) kedalaman $\frac{1}{2} - 1$ inchi, dan untuk tingkat kerusakan parah (*high*) kedalaman > 1 inchi.



Gambar 2.2 Kerusakan gelombang atau keriting (Sumber : Google Images, 2017)

Gelombang sering terjadi pada titik - titik yang banyak mengalami tegangan horisontal tinggi, dimana lalu lintas mulai bergerak dan berhenti.


Tabel 2.5 Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan bergelombang (*corrugation*)

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan
L	Keriting mengakibatkan sedikit gangguan kenyamanan kendaraan
M	Keriting mengakibatkan agak banyak gangguan kenyamanan kendaraan
H	Keriting mengakibatkan banyak gangguan kenyamanan kendaraan

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

2.3.3 Amblas (*Depression*)

Amblas adalah penurunan perkerasan yang terjadi pada area terbatas yang mungkin dapat diikuti dengan retakan. Penurunan ditandai dengan adanya genangan air pada permukaan perkerasan yang membahayakan lalu lintas yang lewat.



Gambar 2.3 Kerusakan ambles (Sumber : Google Images, 2017)

Ambles (*depression*) merupakan kerusakan yang terjadi dimana suatu permukaan lapisan perkerasan lebih rendah daripada lapisan permukaan di sekitarnya, sehingga kondisi jalan tampak seperti membentuk kubangan atau lengkungan. Kerusakan ini terjadi karena beban lalu lintas yang berlebihan tidak sesuai dengan perencanaan.

Tingkat kerusakan ambles dapat diukur berdasarkan kedalaman ambles yang terjadi. Untuk tingkat kerusakan ringan (*low*) kedalaman $\frac{1}{2}$ – 1 inchi, untuk (*medium*) kedalaman 1 – 2 inchi, dan untuk tingkat kerusakan parah (*high*) kedalaman > 2 inchi.

Tabel 2.6 Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan ambles (*Depression*)

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan
L	Kedalaman maksimum ambles $\frac{1}{2}$ - 1 in. (13 – 25 mm).
M	Kedalaman maksimum ambles 1 – 2 in. (25 – 51 mm).
H	Kedalaman ambles > 2 in.(55 mm)

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

2.3.4 Retak Pinggir (*Edge Cracking*)

Kerusakan yang terjadi pada tepi lapis perkerasan yang tampak berupa retakan, kerusakan jenis ini biasanya terjadi akibat kepadatan lapis permukaan di

tepi perkerasan tidak memadai, juga disebabkan seringnya air yang berasal dari bahu jalan.



Gambar 2.4 Kerusakan retak pinggir (Sumber : Kurnia,2016)

Retak pinggir biasanya terjadi sejajar dengan pinggir perkerasan dan berjarak sekitar 0,3 – 0,6 m dari pinggir. Akibat pecah di pinggir perkerasan, maka bagian ini menjadi tidak beraturan.

Tabel 2.7 Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan retak pinggir (*Edge Cracking*)

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan
L	Retak sedikit sampai sedang dengan tanpa pecahan dan butiran lepas
M	Retak sedang dengan beberapa pecahan dan butiran lepas.
H	Banyak pecahan dan butiran lepas di sepanjang tepi perkerasan.

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

2.3.5 Retak Memanjang dan Melintang (*Longitudinal and Transverse Cracking*)

Retak memanjang (*longitudinal cracking*) merupakan retak yang terjadi searah dengan sumbu jalan, retak melintang (*transverse cracking*) yaitu retak yang terjadi tegak lurus sumbu jalan. Retak ini disebabkan oleh kesalahan pelaksanaan, terutama pada sambungan perkerasan atau pelebaran, dan juga

dapat disebabkan penyusutan permukaan aspal akibat suhu rendah atau pengerasan aspal



(a) Retak Memanjang; (b) Retak Melintang

Gambar 2.5 Kerusakan retak memanjang dan retak melintang

Tabel 2.8 Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan retak memanjang dan melintang

Tingkat Kerusakan	Identifikasi Kerusakan
L	Retak tidak terisi $\leq \frac{1}{2}$ in. (12 mm) atau retak terisi sembarang pengisi, dengan pengisi dalam kondisi baik. Tidak ada patahan
M	<p>Satu dari kondisi berikut yang terjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retak tak terisi, lebar $\frac{1}{2} - 2$ in. (12 – 51 mm), 2. Retak tak terisi, sembarang lebar sampai 2 in. (51), dengan patahan $< \frac{3}{8}$ in. (10 mm). 3. Retak terisi, dengan sembarang patahan $< \frac{3}{8}$ in. (10 mm).
H	<p>Satu dari kondisi berikut yang terjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retak tak terisi, lebar > 2 in (51 mm), 2. Retak tak terisi atau terisi, dengan sembarang lebar dengan patahan $< \frac{3}{8}$ in. (10 mm).

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

2.3.6 Tambalan (*Patching*)

Tambalan (*Patching*) adalah wilayah perkerasan yang telah diganti menjadi baru untuk memperbaiki perkerasan yang ada. Tambalan dianggap merupakan cacat jalan walaupun sudah dikerjakan dengan sangat baik. Identifikasi terhadap tambalan ini biasanya diukur dengan menghitung luasan tambalan.



Gambar 2.6 Kerusakan tambalan (Sumber : Google Images, 2017)

Tambalan dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya yaitu tingkat kerusakan rendah (*low*), sedang (*medium*), dan berat (*high*), sesuai dengan bentuk tambalannya.

Tabel 2.9 Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan tambalan dan tambahan galian

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan
L	Tambalan dalam kondisi baik dan memuaskan. Kenyamanan kendaran dinilai terganggu sedikit atau lebih baik.
M	Tambalan sedikit rusak dan kenyamanan kendaran agak terganggu.
H	Tambalan sangat rusak dan kenyamanan kendaran sangat terganggu.

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

2.3.7 Lubang (*Potholes*)

Lubang (*Potholes*) biasanya berukuran tidak begitu besar (diameter < 90 cm). Berbentuk seperti mangkuk yang tidak beraturan dengan pinggiran tajam. Pertumbuhan lubang semakin besar diakibatkan kondisi air yang tergenang pada badan jalan. Lubang pada dasarnya berawal dari retak – retak yang semakin parah akibat air meresap hingga ke lapisan jalan sehingga menyebabkan sifat saling mengikat agregat pada lapisan menjadi berkurang.



Gambar 2.7 Kerusakan lubang

Tabel 2.10 Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan lubang (*Potholes*)

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan		
	4 – 8 in 102 – 203 mm	8 – 18 in 203 – 457 mm	18 – 30 in 457 – 762 mm
1/2 – 1 in (12,7 – 25,4 mm)	L	L	M
>1 – 2 in (25,4 – 50,8 mm)	L	M	H
> 2 in (50,8 mm)	M	M	H

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

2.3.8 Sungkur atau Jembul (*Shoving*)

Jembul (*Shoving*) umumnya terjadi di sekitar alur roda kendaraan di tepi perkerasan dan sifatnya permanen. Kerusakan ini disebabkan oleh arus lalu lintas yang melebihi beban standar. Cara mengukur jembul adalah dengan mengukur luasan permukaan sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.



Gambar 2.8 Kerusakan sungkur atau jembul (Sumber : Kurnia,2016)

Sungkur biasanya juga terjadi pada perkerasan aspal yang berbatasan dengan perkerasan beton semen portland (PCC). Perkerasan bertambah panjang (oleh kenaikan suhu) dan menekan perkerasan aspal, sehingga terjadi sungkur.

Tabel 2.11 Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan sungkur (*Shoving*)

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan
L	Sungkur menyebabkan sedikit gangguan kenyamanan kendaraan.
M	Sungkur menyebakan cukup gangguan kenyamanan kendaraan.
H	Sungkur menyebabkan gangguan besar pada kenyamanan kendaraan.

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

2.3.9 Retak Selip (*Slippage Cracking*)

Retak Selip (*Slippage Cracking*) merupakan retak menyerupai bulan sabit atau setengah retak berbentuk bulan yang memiliki dua ujung menunjuk jauh kearah lalu lintas. Cara mengukur retak selip adalah dengan mengukur luasan permukaan sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi mulai dari rendah (*low*), sedang (*medium*) dan buruk (*high*).



Gambar 2.9 Kerusakan retak selip (Sumber : Kurnia,2016)

Prosedur pemeliharaan, umumnya bergantung pada sebab – sebab kerusakan, lebar retak dan jumlah retak pada area yang rusak. Pada perbaikan, penting untuk mencegah infiltrasi air (batu dan pasir) kedalam retakan dan struktur perkerasan yang berada dibawahnya.

Tabel 2.12. Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan retak slip / bentuk sabit

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan
L	Retak rata-rata lebar < $\frac{3}{8}$ in. (10 mm) Satu dari kondisi berikut yang terjadi :
M	1. Retak rata-rata $\frac{3}{8}$ – 1,5 in. (10-38 mm), 2. Area disekitar retakan pecah, kedalam pecahan-pecahan terikat.
H	Satu dari kondisi berikut yang terjadi : 1. Retak rata-rata > $\frac{1}{2}$ in. (> 38 mm), 2. Area disekitar retakan pecah, kedalam pecahan-pecahan mudak terbongkar.

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

2.3.10 Pelepasan Butiran (*Ravelling*)

Kerusakan ini ditandai dengan permukaan perkerasan yang kasar dan rusak akibat hilangnya bahan pengikat aspal atau tar sehingga menyebabkan pelepasan butiran agregat. Pelepasan butiran ini menunjukkan kualitas aspal serta campuran yang rendah atau ada kesalahan dalam pencampuran. Pelepasan butiran ini juga dapat disebabkan adanya lalu lintas yang berlebih.



Gambar 2.10 Kerusakan pelepasan butiran (Sumber : Kurnia,2016)

Berdasarkan tingkat kerusakannya dapat dibedakan menjadi kerusakan rendah (*low*) ditandai dengan dimulainya pelepasan butiran pada permukaan jalan, kerusakan sedang (*medium*) yang ditandai dengan pelepasan butiran yang menyebabkan permukaan jalan menjadi tidak rata dan kasar, kerusakan berat (*high*) yang ditandai dengan pelepasan butiran yang menyebabkan permukaan menjadi tidak rata, kasar, dan tidak jarang disertai dengan adanya lubang disekitar kerusakan.

Tabel 2.13 Tingkat kerusakan perkerasan untuk hitungan PCI dan identifikasi kerusakan butiran lepas (*Ravelling*)

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan
L	Agregat atau bahan pengikat mulai lepas. Di beberapa tempat, permukaan mulai berlubang. Jika ada tumpahan oli genangan oli dapat terlihat, tapi permukaannya keras, tak dapat ditembus mata uang logam.

Tingkat kerusakan	Identifikasi kerusakan
M*	Agregat atau bahan pengikat telah lepas. Tekstur permukaan agak kasar dan berlubang. Jika ada tumpahan oli permukaannya lunak, dan dapat ditembus mata uang logam.
H*	Agregat atau bahan pengikat telah banyak lepas. Tekstur permukaan sangat kasar dan mengakibatkan banyak lubang. Diameter luasan lubang < 4 in. (10 mm) dan kedalaman $\frac{1}{2}$ in. (13 mm). Luas lubang lebih besar dari ukuran ini, dihitung sebagai kerusakan lubang (<i>pothole</i>). Jika ada tumpuhan oli permukaannya lunak, pengikat aspal telah hilang ikatannya sehingga agregat menjadi longgar.

*Bila lokal, yaitu akibat tumpahan oli, maka ditambal secara parsial.

Sumber : Hardiyatmo (dalam Kurnia, 2009)

2.4 Penilaian Kondisi Perkerasan

Penilaian terhadap kondisi perkerasan jalan merupakan aspek yang paling penting dalam hal menentukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan. Untuk melakukan penilaian kondisi perkerasan jalan tersebut, terlebih dahulu perlu ditentukan jenis kerusakan, penyebab, serta tingkat kerusakan yang terjadi.

Hal penting dalam pengelolaan sistem perkerasan jalan adalah kemampuan dalam menentukan gambaran kondisinya saat sekarang dari suatu jaringan jalan, dan memperkirakan kondisinya dimasa datang. Untuk memprediksi kondisi perkerasan dengan baik, maka suatu sistem penilaian untuk identifikasi harus digunakan. Sistem ini merupakan alat bagi personil penilai dalam melakukan penilaian kerusakan perkerasan. Pada penilaian kerusakan jalan menggunakan metode perhitungan *Pavement Condition Index* (PCI).

2.4.1 *Pavement Condition Index*

Pavement Condition Index (PCI) adalah salah satu sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat kerusakan yang terjadi, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Nilai PCI ini memiliki rentang 0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan kriteria sempurna (*excellent*), sangat baik (*very good*), baik (*good*), sedang (*fair*), jelek (*poor*), sangat jelek (*very poor*) dan gagal (*failed*).

Dalam metode PCI, tingkat keparahan kerusakan perkerasan merupakan fungsi dari 3 faktor utama yaitu :

- a. Tipe kerusakan
- b. Tingkat keparahan kerusakan
- c. Jumlah atau kerapatan kerusakan

Metode PCI memberikan informasi kondisi perkerasan hanya pada saat survei dilakukan, tapi tidak dapat memberikan gambaran prediksi di masa yang akan datang. Namun demikian, dengan melakukan survei kondisi secara periodik, informasi kondisi perkerasan dapat berguna untuk prediksi di masa yang akan datang. Indeks kondisi perkerasan atau PCI (*Pavement Condition Index*) adalah tingkatan dari kondisi permukaan perkerasan dan ukuran yang ditinjau dari fungsi daya guna yang mengacu pada kondisi serta kerusakan di permukaan perkerasan yang terjadi. Metode PCI mengidentifikasi tipe kerusakan, tingkat keparahan kerusakan dan ukurannya. PCI dikembangkan untuk memberikan indeks dari integritas struktur perkerasan dan kondisi operasional permukaannya.

2.4.2 Kadar Kerusakan (*Density*)

Density atau kadar kerusakan adalah persentase luasan dari suatu jenis kerusakan terhadap luasan suatu unit segmen yang diukur dalam meter panjang. Nilai *density* suatu jenis kerusakan dibedakan juga berdasarkan tingkat kerusakannya. Rumus mencari nilai density:

- Untuk jenis kerusakan berupa retak kulit buaya (*alligator cracking*), kegemukan (*bleeding*), amblas (*depression*), tambalan pada galian utilitas (*patching and utility cut patching*), jembul (*shoving*), dan pelepasan butir (*wheathering/raveling*) adalah :

$$\text{Density} : \frac{Ad}{As} \times 100\% \quad (2.4)$$

- Untuk jenis kerusakan berupa retak samping (*edge cracking*) dan retak memanjang dan melintang (*long and trans cracking*) adalah :

$$\text{Density} : \frac{Ld}{As} \times 100\% \quad (2.5)$$

Dimana : Ad = Luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m^2)

Ld = Panjang total jenis kerusakan untuk tiap kerusakan (m)


As = Luas total unit segmen (m^2)

2.4.3 Nilai Pengurangan (*Deduct Value*)

Deduct Value adalah nilai pengurangan untuk tiap jenis kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan antar *density* dan *deduct value*. *Deduct value* juga dibedakan atas tingkat kerusakan untuk tiap-tiap jenis kerusakan.

- Retak kulit buaya dan retak blok (*alligator cracking and block cracking*)


Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan retak kulit buaya sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.11 di bawah ini.



Gambar 2.11 Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan retak kulit buaya dan retak blok (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

b. Keriting (*corrugation*)


Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan keiriting sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan keriting (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

c. Amblas (*depression*)


Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan amblas sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan amblas (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

d. Cacat tepi perkerasan (*edge cracking*)


Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan cacat tepi perkerasan sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.14.



Gambar 2.14 Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan cacat tepi perkerasan (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

e. Retak memanjang dan melintang (*longitudinal and transverse cracking*)


Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan retak memanjang dan melintang sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15 Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan retak memanjang dan melintang (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

f. Tambalan pada galian utilitas (*patching and utility cut patching*)


Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan tambalan pada galian utilitas sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Gambar 2.16 Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan tambalan pada galian utilitas (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

g. Lubang (*potholes*)


Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan lubang sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan lubang (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

h. Jembul (*shoving*)


Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan jembul sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Gambar 2.18 Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan jembul (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

i. Retak slip (*slippage cracking*)


Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan retak slip sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.19.



Gambar 2.19 Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan retak slip (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

j. Pelepasan butir (*weathering/raveling*)

Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan pelepasan butir sesuai dengan tingkat kerusakannya L (*low severity level*), M (*medium severity level*) dan H (*high severity level*) dapat dilihat pada Gambar 2.20.




Gambar 2.20. Kurva hubungan antara *density* dengan *deduct value* untuk jenis kerusakan pelepasan butir (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

2.4.4 *Total Deduct Value* (TDV)

Total Deduct Value (TDV) adalah nilai total dari deduct value untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada suatu unit penelitian. *Total deduct value* didapatkan dengan menjumlahkan nilai dari *deduct value* pada setiap segmen jalan yang diteliti.

2.4.5 *Corrected Deduct Value* (CDV)

Corrected Deduct Value (CDV) diperoleh dari kurva hubungan antara nilai total *deduct value* (TDV) dengan nilai *deduct value* (DV) dengan pemilihan lengkung kurva. Pemilihan lengkung kurva sesuai dengan jumlah nilai *deduct value* yang mempunyai nilai lebih besar dari 5 untuk lapangan udara dan nilai lebih dari 2 untuk jalan. Kurva hubungan antara TDV dan DV dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Gambar 2.21 Kurva hubungan antara TDV dan DV (Sumber : Shahin, dalam kurnia 1994)

2.4.6 Klasifikasi Kualitas Perkerasan

Jika nilai CDV telah diketahui, maka nilai PCI untuk tiap unit dapat diketahui dengan rumus :

$$PCI_S = 100 - CDV \quad (2.6)$$

dengan :

PCI_S = Pavement Condition Index untuk tiap segmen

CDV = Corrected Deduct Value untuk tiap segmen

Sedangkan untuk mencari nilai PCI secara keseluruhan :

$$PCI = \frac{\sum PCI_S}{N} \quad (2.7)$$

dengan :

PCI = Nilai Pavement Condition Index total

PCI_S = Nilai Pavement Condition Index untuk tiap segmen

N = Jumlah segmen

Dari nilai PCI untuk masing-masing unit penelitian dapat diketahui kualitas lapisan perkerasan unit segmen berdasarkan kondisi tertentu yaitu sempurna (*excellent*), sangat baik (*very good*), baik (*good*), sedang (*fair*), jelek (*poor*), sangat jelek (*very poor*) dan gagal (*failed*).


Tabel 2.14 Klasifikasi kondisi jalan

Tingkat Kondisi Perkerasan	Rentang Nilai
Sempurna (<i>Excellent</i>)	85 – 100
Sangat Baik (<i>Very Good</i>)	70 – 85
Baik (<i>Good</i>)	55 – 70
Sedang (<i>Fair</i>)	40 – 55
Jelek (<i>Poor</i>)	25 – 40
Sangat Jelek (<i>Very Poor</i>)	10 – 25
Gagal (<i>Failed</i>)	0 – 10

Sumber: Shahin, M.Y. (dalam Kurnia, 1996)

2.5 Hubungan Waktu Tempuh Kendaraan dan Nilai Kualitas Jalan

Menurut Kurnia (2016) , nilai tingkat kerusakan jalan yang dianalisis menggunakan metode *Pavement Condition Index (PCI)* menghasilkan nilai kerusakan setiap ruas jalan dapat di hubungkan dengan waktu tempuh kendaraan rata-rata pada jalan yang diteliti. Dibawah ini merupakan grafik rata-rata nilai *Pavement Condition Index (PCI)* dan kecepatan rata – rata pada tahun 2013, 2014, 2015 di jalan kolektor Kabupaten Jember pada tahun 2016.



Gambar 2.22 Grafik hubungan kecepatan dan nilai kualitas jalan (PCI) pada jenis kendaraan sepeda motor dan mobil .(Sumber : Kurnia, 2016)

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Pavement Condition Index (PCI)* untuk menilai kerusakan jalan dan metode *Pacific Consultant International (PCI)* untuk menilai Biaya Operasional Kendaraan. Menurut daftar jaringan jalan Kabupaten Jember pada tahun 2014, terdapat 16 ruas jalan kolektor di Kabupaten Jember. Berdasarkan data rekapitulasi pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember tahun 2015 terdapat 16 ruas jalan kolektor. Dasar pemilihan letak 6 ruas jalan menggunakan data jalan kolektor yang dilakukan perbaikan dan pemeliharaan pada tahun 2013 – 2015. Adapun lokasi jalan kolektor sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar ruas jalan kolektor terakhir perbaikan 2013 – 2015

No	Kecamatan	Nama Ruas Jalan	Dimensi		Tahun Perbaikan			
			P (m)	L (m)	2013		2014	
					Penanganan	P (m)	Penanganan	P (m)
1	Patrang	Cempaka	1100	7	Pemeliharaan	322		
2	Patrang	Dr. Soebandi	1170	7	Pemeliharaan	392	Pemeliharaan	259
3	Sumbersari	Wolter Monginsidi	3550	7			Peningkatan	2200
4	Sumbersari	Yos Sudarso	3725	7			Peningkatan	1650
5	Sumbersari	Sarangan	1900	7	Pemeliharaan	200	Peningkatan	800
6	Sumbersari	Tapaksiring	1500	7	Pemeliharaan	200	Peningkatan	2264

Sumber : DPU Bina Marga Kabupaten Jember (dalam Kurnia,2015)

3.2 Lokasi, Populasi dan Sampel

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada 6 ruas jalan kolektor yang ada dikabupaten Jember yaitu Jalan Cempaka, Jalan Dr. Subandi, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Yos Sudarso, Jalan Sarangan, Jalan Tapaksiring.



Gambar 3.1 Lokasi penelitian (sumber : Google Maps)

3.2.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah bersifat homogen, dimana populasi yang unsur – unsurnya memiliki sifat yang sama. Yang dimaksud populasi pada penelitian ini adalah 6 ruas jalan kolektor.

3.2.3 Sampel

Dari 16 jalan kolektor di Kabupaten Jember terdapat 6 ruas jalan yang diperbaiki pada tahun 2013 – 2015. Sehingga pada survei nilai BOK diambil sampel dari 6 ruas jalan tersebut. Sedangkan pada survei kecepatan kendaraan dilakukan pada 6 ruas jalan tersebut dan diambil sampel 150 kendaraan setiap ruas jalan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data untuk menunjang hasil penelitian tersebut. Data – data yang diperlukan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

3.3.1 Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama). Data primer yang dibutuhkan pada

penelitian ini dilakukan dengan cara survei dan melakukan pengamatan langsung di lapangan pada jalan yang memiliki kategori dan fungsi yang sama. Data primer yang diperoleh dari lapangan adalah data survei kecepatan kendaraan dan data survei kerusakan jalan.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, buku, laporan, jurnal, dan lain – lain. Data sekunder yang dibutuhkan sebagai berikut :

a. Kerusakan Jalan

Data kerusakan jalan diperoleh dari penelitian sebelumnya oleh Kurnia (2016). Perhitungan kondisi kerusakan jalan ini menggunakan metode *Pavement Condition Index (PCI)*. Adapun nilai rata – rata *PCI* dari tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Nilai PCI tahun 2013 - 2015

Tahun Perbaikan	Nama Ruas Jalan	Panjang (m)	Rekapitulasi Nilai PCI		
			Nilai PCI Per-Ruas Jalan		Nilai PCI
2013	1. Dr. Soebandi	392	24,73	Sedang (Fair)	Jelek (Poor)
	2. Sarangan	200	33,50	Baik (Good)	
	3. Tapaksiring	200	24,00	Sangat Jelek (Very Poor)	
	4. Cempaka	322	22,75	Sangat Jelek (Very Poor)	
2014	1. Yos Sudarso	1650	47,41	Sedang (Fair)	Sedang (Fair)
	2. Wolter Monginsidi	2200	53,09	Sedang (Fair)	
	1. Dr. Soebandi	259	77,33	Sangat Baik (Very Good)	
2015	2. Wolter Monginsidi	1018	97,36	Sempurna (Excellent)	Sedang (Fair)
	3. Yos Sudarso	800	88,88	Sempurna (Excellent)	
	4. Sarangan	264	94,33	Sempurna (Excellent)	

Sumber : Kurnia (2016)

b. Kecepatan Kendaraan

Data kecepatan kendaraan diperoleh dari perhitungan waktu tempuh kendaraan. Waktu tempuh kendaraan diperoleh dari penelitian Kurnia (2016). Adapun data kecepatan kendaraan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Data kecepatan

Tahun	Ruas Jalan	Rekapitulasi Waktu Tempuh Kendaraan	
		Mobil	
		Waktu Tempuh Rata – Rata (detik)	Kecepatan (km/jam)
2013	1. Dr. Soebandi	0 : 01 : 47	20,986
	2. Sarangan	0 : 00 : 37	21,712
	3. Tapaksiring	0 : 00 : 32	22,720
	4. Cempaka	0 : 00 : 57	20,769
2014	1. Yos Sudarso	0 : 02 : 46	38,407
	2. Wolter Monginsidi	0 : 04 : 51	27,235
2015	1. Dr. Soebandi	0 : 00 : 31	30,964
	2. Wolter Monginsidi	0 : 01 : 00	61,570
	3. Yos Sudarso	0 : 01 : 17	38,543
	4. Sarangan	0 : 00 : 23	42,815

Sumber : Kurnia (2016)

3.4 Langkah – Langkah Survei

Langkah pertama yang dilakukan pada saat survei adalah dengan mempelajari tentang lokasi jalan, sejarah pemeliharaan, hasil survei kondisi perkerasan dan kecepatan yang terakhir.

Langkah yang kedua adalah dengan melakukan survei kondisi dari lokasi jalan yang disurvei. Langkah ini bertujuan untuk membantu dalam perencanaan titik survei. Setelah mengetahui kondisi lokasi survei maka ditentukan titik – titik untuk dilakukan survei kecepatan. Survei minimal dilakukan oleh 2 orang. Hal ini bertujuan untuk keamanan saat survei, serta kemudahan dalam perhitungan kecepatan kendaraan.

Setelah mengidentifikasi kondisi jalan berdasarkan struktur perkerasan, kondisi lalu lintas dan kondisi perkerasan, maka survei kerusakan dan kecepatan yang detail bisa dilaksanakan. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk keperluan survei adalah sebagai berikut :

1. Buku manual atau referensi identifikasi kerusakan;
2. Denah/profil atau lembar layout utilitas dari rencana survei;
3. Rol meter dan *walking distance*;
4. Formulir survei kerusakan dan kecepatan serta lembar peta;
5. Pensil dan kamera;
6. *Speed gun*;
7. dan lain-lain.

Sebelum dilakukannya survei, titik acuan lebih dahulu ditentukan. Titik acuan atau stationing dibuat pada permukaan tanah atau perkerasan. Hal yang sering digunakan adalah dengan memasang patok atau menuliskan nomor stationing di pinggir perkerasan jalan atau bahu jalan. Identifikasi tipe-tipe kerusakan harus konsisten dengan deskripsi yang sesuai dengan deskripsi manual yang digunakan sebagai acuan.

3.4.1 Survei Kerusakan Jalan

Survei kerusakan jalan dilakukan secara bertahap di wilayah Kabupaten Jember dimulai pada bulan januari – februari 2018. Waktu pelaksanaan dilakukan pada pukul 09.00 WIB – selesai. Metode yang digunakan dalam survei kerusakan jalan adalah metode *Pavement Condition Index* (PCI). Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan survei :

1. Persiapan alat-alat yang dibutuhkan, salah satunya adalah formulir survei kerusakan jalan;
2. Mengidentifikasi jenis kerusakan jalan dari titik STA awal sampai STA akhir ruas jalan yang ditinjau;
3. Idnetifikasi jenis kerusakan disesuaikan menurut kriteria kerusakan.

3.4.2 Survei Kecepatan Kendaraan

Dalam pelaksanaan survei kecepatan kendaraan dilakukan dengan menggunakan alat *speed gun*. Waktu pelaksanaan survei dilakukan pada pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB dan pukul 14.00 WIB – 16.00 WIB. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan survei kecepatan kendaraan :

1. Persiapan alat-alat yang digunakan yaitu *speed gun* dan formulir survei kecepatan kendaraan;
2. Menentukan titik pembacaan kecepatan kendaraan dimana dipilih pada jarak setengah dari panjang total ruas jalan yang di survei;
3. Alat *speed gun* diarahkan pada kendaraan yang diamati kemudian otomatis alat akan membaca kecepatan kendaraan.

3.5 Metode **Pavement Condition Index (PCI)**

3.5.1 Penentuan Nilai Kadar Kerusakan (*Density*)

Kadar kerusakan merupakan presentase luasan dari suatu jenis kerusakan terhadap luasan suatu unit segmen. Menetapkan *density* (kadar kerusakan) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Density} : \frac{Ad}{As} \times 100\% \quad (3.1)$$

atau

$$\text{Density} : \frac{Ld}{As} \times 100\% \quad (3.2)$$

Dimana :

Ad = luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan (m^2)

Ld = Panjang total jenis kerusakan untuk tiap kerusakan (m)

As = luas total unit segmen (m^2)

3.5.2 Penentuan Nilai Pengurangan (*Deduct Value*)

Deduct value adalah nilai pengurangan untuk tiap jenis kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan antara *deduct value* dan *density*.

3.5.3 Penentuan Jumlah Pengurangan Ijin Makimum (m)

Dalam penentuan jumlah pengurangan ijin maksimum (m) dilakukan tahapan-tahapan di bawah ini :

1. Jika hanya satu *deduct value* dengan nilai > 5 untuk lapangan udara dan > 2 untuk jalan, maka total *deduct value* digunakan sebagai *corrected deduct value*, jika tidak maka dilanjutkan pada tahap berikut ini;
2. Urutkan *deduct value* dari nilai terbesar;
3. Menentukan nilai m dengan menggunakan rumus:

$$m = 1 + (9/98)*(100 - HDV) \quad (3.3)$$

Dimana:

m = nilai izin *deduct value*

HDV = nilai tertinggi dari *deduct value*

3.5.4 Penentuan Nilai Pengurangan Terkoreksi Maksimum (CDV)

Nilai *corrected deduct value* (CDV) diperoleh dari kurva hubungan antara nilai TDV dengan nilai CDV dengan pemilihan lengkung kurva sesuai dengan jumlah *deduct value* yang mempunyai nilai lebih besar dari 2 (disebut juga dengan nilai q). Nilai maksimum CDV (*Corrected Deduct Value*) ditentukan secara iterasi sebagai berikut :

- a. Menentukan nilai pengurang DV yang nilainya lebih besar 5 untuk bandara atau jalan tanpa perkerasan, dan nilai pengurang DV lebih besar 2 untuk jalan dengan perkerasan;
- b. Menentukan nilai pengurang total atau TDV dengan menambahkan seluruh nilai DV;
- c. Menentukan nilai CDV dari q dan nilai pengurang total (TDV) dengan menggunakan nilai koreksi dalam kurva hubungan TDV dan CDV.

3.5.5 Hitungan PCI

Nilai PCI dihitung dengan mengurangkan nilai 100 dengan CDV maksimum pada setiap segmen jalan dengan menggunakan persamaan:

$$\text{PCI}_S = 100 - \text{CDV} \quad (3.4)$$

dengan :

PCI_S = *Pavement Condition Index* untuk tiap segmen

CDV = *Corrected Deduct Value* untuk tiap segmen

Sedangkan untuk mencari nilai PCI secara keseluruhan :

$$\text{PCI} = \frac{\sum \text{PCI}_S}{N} \quad (3.5)$$

dengan :

PCI = Nilai *Pavement Condition Index* total

PCI_S = Nilai *Pavement Condition Index* untuk tiap segmen

N = Jumlah segmen


3.6 Metode Analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Nilai BOK diperoleh dari penjumlahan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap meliputi biaya awak kendaraan, biaya asuransi, biaya depresiasi

dan biaya bunga modal. Sedangkan biaya tidak tetap meliputi biaya konsumsi oli, biaya konsumsi bahan bakar, biaya konsumsi suku cadang, biaya konsumsi ban dan biaya upah tenaga pemeliharaan. BOK yang dihitung pada penelitian ini meliputi BOK kendaraan ringan. Langkah – langkah perhitungannya adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan kecepatan rata – rata kendaraan/kecepatan bergerak yang didapat berdasarkan dari tabulasi lembar survei dilapangan tahun 2018 dan berdasarkan dengan perhitungan oleh Kurnia (2016);
- b. Menentukan biaya – biaya komponen operasional kendaraan dengan persamaan berdasarkan metode perhitungan dari *Pacific Consultant International* (PCI) dapat dilihat pada Tabel 2.2. halaman 5 dan Tabel 2.3. pada halaman 6;
- c. Membuat tabulasi yang berisikan penjumlahan dari masing – masing harga komponen pokok biaya operasional kendaraan sehingga didapat besarnya biaya operasional kendaraan;
- d. Melakukan perbandingan nilai BOK pada tahun 2016 dengan tahun 2018;
- e. Membuat grafik hubungan kondisi jalan dengan biaya operasional kendaraan bertujuan untuk melihat persamaan antara keduanya.

3.7 Diagram Alir Penelitian (*Flow Chart Penelitian*)



Gambar 3.2 Diagram alir penelitian

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei dan analisa yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai BOK pada kondisi jalan tahun 2016 di ruas jalan Dr. Soebandi 1 = Rp. 4976 /km (kondisi jalan sedang), ruas jalan Dr. Soebandi 2 = Rp. 3735 /km dengan (kondisi jalan sangat baik), ruas jalan Sarangan 1 = Rp. 4956 /km (kondisi jalan baik), ruas jalan Sarangan 2 = Rp. 2.972 /km (kondisi jalan sempurna), ruas jalan Cempaka = Rp. 5013 /km (kondisi jalan sangat jelek), ruas jalan Tapaksiring = Rp. 4700 /km (kondisi jalan sangat jelek), ruas jalan Yos Sudarso 1 = Rp. 3208 /km (kondisi jalan sedang), ruas jalan Yos Sudarso 2 = Rp. 3200 /km (kondisi jalan sempurna), ruas jalan Wolter Monginsidi 1 = Rp. 4122 /km (kondisi jalan sedang), ruas jalan Wolter Monginsidi 2 = Rp. 2.972 /km (kondisi jalan sempurna). Sedangkan nilai BOK pada kondisi jalan tahun 2018 di ruas jalan Dr. Soebandi 1 = Rp. 3.647 /km (kondisi jalan jelek), ruas jalan Dr. Soebandi 2 = Rp. 3.440/km (kondisi jalan baik), ruas jalan Sarangan 1 = Rp. 3.094 /km (kondisi jalan sangat baik), ruas jalan Sarangan 2 = Rp. 2.891/km (kondisi jalan sempurna), ruas jalan Cempaka = Rp. 3.438 /km(kondisi jalan sempurna), ruas jalan Tapaksiring = Rp. 3.627 /km (kondisi jalan baik), ruas jalan Yos Sudarso 1 = Rp. 2.948 /km (kondisi jalan sempurna), ruas jalan Yos Sudarso 2 = Rp. 2.640 /km (kondisi jalan sempurna), ruas jalan Wolter Monginsidi 1 = Rp. 2.962 /km (kondisi jalan sangat baik), ruas jalan Wolter Monginsidi 2 = Rp. 2.769 /km (kondisi jalan sempurna).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang dilakukan, maka diberikan beberapa saran demi tercapainya kesempurnaan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam menganalisa Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada skripsi ini hanya menghitung BOK jenis kendaraan mobil, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menganalisa BOK truk dan bus;

2. Untuk kendaraan yang melambat karena pengaruh kendaraan didepannya atau kendaraan yang bermuatan lebih tidak perlu dihitung;
3. Pada survei kecepatan sebaiknya dilakukan pada kondisi geometri jalan yang lurus sehingga tidak mempengaruhi kecepatan kendaraan kecuali kerusakan jalan yang ditinjau.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2005), *Pedoman Perhitungan Biaya Operasi Kendaraan Bagian I: Biaya Tidak Tetap (Running Cost)*. Departemen PU.
- Arafat, M. Yasir. 2014. *Analisis Biaya Operasional Kendaraan dan Waktu Perjalanan (Studi Kasus: Penutupan Median Bundaran Lamyong Dan Pemilihan Rute Melalui Jalan Inoeng Bale Darussalam)*. Universitas Syiah Kuala Darussalam. Banda Aceh
- Burhamtoro. *Biaya Angkut Stationary Container System Pada Pengangkutan Sampah*. Politeknik Negeri Malang. Malang
- Damayanti, Cesillia. 2004. *Penghematan Biaya Operasi Kendaraan Akibat Kondisi Permukaan Jalan*. Universitas Kristen Maranatha. Bandung.
- Kusdiantoro, Irvan. 2014. *Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jalan Kartosuro – Klaten)*. Universitas Sebelah Maret. Surakarta.
- Kurnia, Halinda Sheisar. 2016. *Laju Penurunan Kualitas Jalan Per Tahun Di Kabupaten Jember*. Universitas Jember. Jember.
- Nuryati, Sri. *Analisis Biaya Operasi Kendaraan Dan Nilai Waktu Perjalanan Di Wilayah Jabodetabek*. Universitas Islam 45.
- Putri, Vidya Annisah. 2016. *Identifikasi Jenis Kerusakan Pada Perkerasan Lentus (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung)*. Universitas Lampung. Lampung
- Setiadi, Amar . 2015. *Analisis Waktu Tempuh Perjalanan Kendaraan Ringan Kota Samarinda. (Studi Kasus Jln. HM. Kadire Oening-A. Wahab Syahrani-M. Yamin-Letjen Suprapto)*. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Samarinda
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

LAMPIRAN A

SURVEI KECEPATAN KENDARAAN

1. Jalan Dr. Soebandi 1

Kota	:	Jember	Hari	:	Selasa
Ruas Jalan	:	Dr. Soebandi 1	Tanggal	:	23 Januari 2018
Jarak	:	392 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	09.30 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	P 1630 OJ	31
2	N 898 GV	41
3	P 1147 QZ	34
4	P 1498 TL	26
5	P 71 KA	39
6	P 1220 KG	25
7	P1694 QG	21
8	P 1237 RY	44
9	P 1202 TE	38
10	P 1968 ZT	36
11	P 1081 SM	41
12	P 1610 RL	32
13	P 8151 RS	37
14	L 1904 EM	39
15	P 8850 TY	31
16	B 1694 EOF	29
17	B 8681 TS	20
18	L 1483 IG	22
19	N 1566 BV	28
20	P 1072 RH	25
21	N 1077 DI	24
22	P 1371 QH	31
23	P 1522 KE	31
24	N 1252 RN	35
25	P 1130 QW	47
26	P 1246 TX	49
27	P 1938 RR	39
28	DK 1826 QQ	29
29	L 1158 VG	28
30	P 1959 KQ	39
31	P 1005 KN	20
32	P 1161 QJ	35
33	P 1181 TP	36
34	P 1610 RL	35
35	P 1158 KG	35
36	P 9 P	33
37	P 1974 VO	28
38	B 1059 NFW	32
39	P 761 J	25
40	P 1396 QI	24
41	P1754 KK	23
42	P 1024 NS	36
43	N 1757 TM	41
44	P 1504 VT	31
45	W 1821 AV	28
46	P 1226 VS	40
47	P 1435 QI	30
48	P 1226 ZI	30
49	P 192 TL	40
50	P 1384 DS	19
51	DK 750 FH	27
52	P 1667 UB	22
53	P 1370 KK	30
54	P 1257 VS	30
55	P 1106 RT	28
56	P 1091 KH	25
57	P 1128 MN	32

58	P 24 CT	34
59	P 1458 CX	60
60	P 1812 MH	25
61	P 1056 LU	24
62	P 1152 QL	20
63	P 307 LH	30
64	P 1831 QL	28
65	P 1209 QL	27
66	P 1164 QO	43
67	P 1952 QA	37
68	P 1157 TN	45
69	P 1056 LU	30
70	P 1100 TN	27
71	P 1729 QC	32
72	P 1592 SA	39
73	P 1219 SX	39
74	P 1218 US	25
75	P 1032 PM	25
76	P 1916 KF	58
77	P 1012 TU	55
78	P 8186 Q	35
79	B 1301 NVI	32
80	P 24 CY	28
81	P 1367 VT	31
82	P 672 AZ	33
83	P 1093 QG	23
84	P 1184 SK	38
85	AE 1830 SG	32
86	P 1074 DE	28
87	P 1721 VG	40
88	P 1489 K	33
89	N 478 GG	30
90	P 1458 X	29
91	P 1031 TJ	23
92	DK 1321 GW	39
93	P 1198 SX	46
94	P 1964 SL	35
95	P 1831 JI	25
96	P 1098 LX	38
97	P 1977 NL	19
98	P 1640 QC	32
99	P 1014 SM	35
100	P 1947 RA	30
101	P 1409 US	28
102	B 1534 TZZ	43
103	P 1251 TJ	36
104	P 1390 PRP	32
105	P 1435 K	31
106	P 1054 RT	22
107	P 1450 RE	27
108	W 1248 SD	29
109	P 1870 Q	35
110	P 1254 TN	39
111	P 1855 TX	29
112	P 1870 QA	25
113	P 1623 QE	24
114	P 1115 TA	45
115	P 1022 PU	43
116	P 1130 QC	46
117	P 1233 QX	29
118	D 1548 YTA	32
119	P 1861 QC	39
120	P 1261 SK	24
121	P 1201 QG	30
122	P 1054 NX	28

123	P 1697 KE	34
124	P 1545 Q	39
125	P 29 RP	53
126	P 1115 SE	30
127	P 1226 SA	28
128	P 1969 LR	28
129	P 1723 VFU	25
130	P 1091 VB	28
131	P 1447 UU	43
132	P 1492 R	34
133	P 1006 ST	29
134	N 452 TA	29
135	P 1207 QS	30
136	P 1147 QZ	27
137	DK 1129 X	28
138	N 914 YE	37
139	L 8065 PW	22
140	P 1259 SN	30
141	P 1046 TJ	28
142	L 8105 BJ	28
143	P 1859 SV	22
144	L 1691 GA	26
145	B 1322 WML	30
146	DK 1015 BO	34
147	P 1571 Q	26
148	P 1981 EF	32
149	P 1271 QW	31
150	P 1886 TL	39
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		32,1933

2. Jalan Dr. Soebandi 2

Kota	:	Jember	Hari	:	Selasa
Ruas Jalan	:	Dr. Soebandi 2	Tanggal	:	23 Januari 2018
Jarak	:	259 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	09.30 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	DK 1619 BB	38
2	P 1042 SO	33
3	P 1090 OE	33
4	P 1102 KW	37
5	P 1978 OE	39
6	P 1165 RY	35
7	P 1162 TH	39
8	P 1242 S	39
9	P 1790 RS	41
10	B 1466 PYO	46
11	B 2371 BQ	34
12	P 8151 RS	42
13	L 180 YY	43
14	P 1084 TI	39
15	P 1081 SM	26
16	P 1694 QG	33
17	B 8681 TS	26
18	P 1498 TL	43
19	P 1211 SW	37
20	P 1994 ML	42
21	P 1740 OZ	31
22	P 7027 M	35
23	B 1694 EOF	34
24	P 316 NL	27
25	P 1941 QB	36
26	P 1085 TI	36
27	P 1507 QG	25

28	P 1247 SB	39
29	P 1429 TL	26
30	P 1094 LU	38
31	P 1005 KN	36
32	P 890 NIL	48
33	DK 1931 JK	31
34	P 1064 SX	34
35	P 1439 ML	31
36	P 215 QL	49
37	P 1191 EG	27
38	P 1425 NL	30
39	P 761 J	32
40	M 1658 NG	25
41	P1754 KK	42
42	P 1024 NS	34
43	P 1396 QI	31
44	N 1056 B	33
45	S 1557 HR	34
46	P 1181 RP	43
47	P 558 EB	28
48	L 1168 TL	25
49	N 8079 NL	26
50	P 1190 SX	29
51	B 1780 BJ	31
52	W 8425 YA	28
53	P 8617 UR	43
54	P 1667 UB	39
55	P 1613 AI	41
56	P 1091 KH	44
57	P 1128 MN	24
58	P 1134 KK	28
59	P 1192 QZ	30
60	L 1555 UV	34
61	P 8854 QL	30
62	P 1152 QL	38
63	P 1192 SK	49
64	P 1062 SL	29
65	P 1036 SK	29
66	P 1129 TC	37
67	P 1644 QR	25
68	P 1878 QL	30
69	P 1163 QH	30
70	P 1106 PK	46
71	P 1847 DH	39
72	P 1567 BV	38
73	H 935 RI	25
74	P 1194 SL	34
75	P 1032 PM	30
76	N 592 RI	40
77	P 1653 DJ	41
78	P 1270 Q	29
79	B 9786 MG	24
80	L 1636 BV	48
81	L 1529 NG	44
82	P 672 AZ	43
83	P 9295 NS	42
84	P 1184 SK	34
85	P 8538 O	30
86	L 1526 SK	41
87	B 1522 YRU	23
88	N 478 GG	41
89	P 8864 L	52
90	P 1992 SL	42
91	P 1042 KW	34
92	L 9373 LG	29
93	P1676 QD	35

94	P 1964 SL	29
95	P 1831 JI	23
96	AE 1830 SG	25
97	DK 806 KK	35
98	P 9240 DQ	33
99	W 921 N	40
100	B 1301 DRF	36
101	P 1189 SF	30
102	P 8841 L	32
103	S 1557 HR	31
104	P 1390 PRP	40
105	P 1435 K	38
106	P 1054 RT	42
107	P 1450 RE	26
108	P 1168 DA	49
109	P 8467 NL	41
110	P 1475 NX	29
111	P 3911 NL	39
112	P 1978 DH	38
113	P 1194 QL	38
114	P 1271 RE	32
115	P 1966 KJ	37
116	P 1181 RP	33
117	P 9761 RE	35
118	P 1261 SD	37
119	P 1435 K	35
120	P 9329 BV	37
121	L 1921 DW	32
122	P1196 QR	33
123	L9373 QF	30
124	P 1034 TE	30
125	N 1324 AZ	30
126	W 1561 RR	32
127	P 545 S	30
128	P 9812 VB	39
129	P 1596 QB	39
130	P 1027 NW	36
131	P 1279 VB	33
132	P 1606 JV	34
133	P 1680 ZV	43
134	P 1172 SP	41
135	L 1199 AD	32
136	P 9341 KL	26
137	P 1069 RO	39
138	P 1255 RA	29
139	L 8065 PW	30
140	P 1076 RA	37
141	P 1046 TJ	38
142	L 8105 BJ	30
143	P 1859 SV	24
144	L 1691 GA	38
145	N 351 KK	33
146	P 1935 IB	33
147	P 1358 Q	40
148	L 1808 DV	33
149	P 9348 NG	44
150	P 1128 NV	39
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		34,8667

3. Jalan Sarangan 1

Kota	:	Jember	Hari	:	Kamis
Ruas Jalan	:	Sarangan 2013	Tanggal	:	25 Januari 2018
Jarak	:	200 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	10.30 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	P 1051 KO	49
2	P 1654 SL	41
3	L 9766 AK	34
4	P 1054 PH	38
5	P 9620 BZ	33
6	P 1442 TL	24
7	P 8654 B	30
8	P 8821 RZ	48
9	P 1886 MX	34
10	DK 1537 DB	49
11	P 702 SL	42
12	P 9322 NY	40
13	P 9619 AB	25
14	N 832 YI	35
15	P 8907 Q	40
16	P 1211 QD	33
17	P 8964 PQ	34
18	W 1631 BW	29
19	P 8532 SL	32
20	P 617 VA	31
21	N 1270 PJ	43
22	P 1811 QA	31
23	P 1968 QC	20
24	P 1953 ST	28
25	P 8722 QN	45
26	P 1864 QA	42
27	P 8757 Q	29
28	P 1067 ST	56
29	P 1059 SW	33
30	W 8530 SC	29
31	W 1631 BW	28
32	P 8540 Q	37
33	P 8772 QN	33
34	P 8328 KA	44
35	L 1535 NE	49
36	P 1087 NK	33
37	P 1745 QD	43
38	AD 1726 TS	44
39	P 1422 TL	24
40	P 1906 DG	29
41	DK 1609 PT	34
42	P 1407 TX	33
43	P 8825 TR	44
44	P 1059 SW	40
45	P 8813 RN	41
46	P 909 RS	37
47	P 1698 QC	31
48	P 8758 XY	27
49	DK 308 FM	43
50	P 8853 QD	50
51	AG 9597 VE	35
52	P 8795 AD	46
53	L 1004 WE	42
54	P 478 AZ	49
55	DK 1085 CP	45
56	P 1989 DJ	47
57	P 1954 QQ	48

58	W 832 SE	28
59	L 1037 GS	43
60	P 1577 DG	41
61	B 1325 BYH	41
62	P 8456 SL	28
63	W 832 SE	35
64	P 8026 RX	33
65	DK 1050 FV	36
66	P 1385 OX	37
67	N 468 YF	31
68	P 1236 QK	30
69	P 9424 NG	52
70	P 1297 QF	46
71	L 1916 PU	50
72	N 7939 LE	29
73	DK 1279 CM	21
74	P 9601 VO	47
75	P 1056 QK	36
76	P 1128 T	51
77	P 8023 QX	57
78	P 1954 QQ	47
79	L 1037 BS	48
80	P 1972 NZ	29
81	L 1575 Q	31
82	P 9304 KD	60
83	P 8821 RZ	58
84	L 1289 XX	51
85	P 1999 MJ	34
86	N 8615 AD	58
87	N 1939 LE	39
88	DK 1050 FV	41
89	P 1059 SW	45
90	P 1093 PM	48
91	L 1209 NO	41
92	P 1855 XY	56
93	P 1160 QA	32
94	P 9304 KD	37
95	P 1561 QB	47
96	P 1192 DK	33
97	P 388 EA	41
98	P 1244 T	54
99	P 1176 QT	52
100	P 8013 PP	37
101	P 8022 NP	34
102	P 1793 ZV	49
103	P 8204 Q	55
104	DK 1050 FV	50
105	P 1219 QO	41
106	B 1453 TIR	50
107	P 1406 QD	43
108	P 1041 SH	50
109	P 858 SY	44
110	P 1526 QB	57
111	S 3556 JM	50
112	S 1688 JM	42
113	P 1176 QT	43
114	P 1219 QO	49
115	P 1085 SK	27
116	P 1087 SK	54
117	P 146 VC	50
118	P 9102 TAA	39
119	P 1373 US	24
120	P 805 EI	41
121	P 725 ZU	43
122	P 1120 QC	47

123	N 8627 TA	29
124	P 1183 RP	48
125	P 1028 RM	47
126	P 1432 QX	43
127	P 1978 QC	48
128	P 689 DK	51
129	AD 7283 GA	44
130	P 8303 Q	40
131	P 1974 SH	48
132	L 9398 GF	36
133	P 1996 PR	38
134	P 1383 DD	42
135	H 8765 LG	46
136	P 1192 DK	32
137	P 1184 RD	43
138	DK 1289 JD	45
139	DK 1740 AG	31
140	P 1968 SE	45
141	P 8843 QM	54
142	P 858 SY	43
143	P 1213 TR	36
144	P 8816 RB	50
145	P 8294 QL	33
146	P 8816 QY	41
147	P 8813 RO	31
148	P 1640 QA	48
149	S 3656 RY	31
150	P 906 RS	32
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		40.4067

4. Jalan Sarangan 2

Kota	:	Jember	Hari	:	Kamis
Ruas Jalan	:	Sarangan 2013	Tanggal	:	25 Januari 2018
Jarak	:	200 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	09.00 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	P 8554 NL	28
2	1550 TL	50
3	P 8851 TU	57
4	P 1995 NV	45
5	L 965 G	37
6	P 8556 SG	62
7	P 1853 Q	37
8	P 1232 RP	45
9	P 1205 TN	31
10	P 1951 QU	54
11	P 1885 XY	59
12	P 96 AB	52
13	P 8842 TA	58
14	DK 1289 JD	33
15	DK 1537 DB	50
16	P 702 SL	41
17	P 1984 QH	59
18	N 8617 SD	25
19	W 8530 J	45
20	P 1811 QA	39
21	P 1968 QC	27
22	P 8964 SX	36
23	L 154 KK	56
24	P 1977 DS	31
25	L 1000 B	59
26	L 9853 AA	55

27	DK 1537 DB	58
28	P 495 SA	31
29	P 8810 QI	41
30	P 8826 QZ	44
31	L 9880 AW	40
32	P 1105 PQ	29
33	P 1244 TM	29
34	P 1059 SW	29
35	P 1555 TF	30
36	P 2886 MX	43
37	L 1376 YZ	59
38	P 8825 OR	45
39	P 9965 AG	35
40	P 1989 DJ	55
41	P 909 RS	40
42	P 617 VA	56
43	P 308 MB	28
44	DK 1695 CW	44
45	P 1698 QC	18
46	B 9346 CCA	59
47	L 154 KK	49
48	P 9596 SX	35
49	B 8964 OU	34
50	P 1229 QU	48
51	S 1333 TY	35
52	P 8057 TP	34
53	P 9965 AB	39
54	P 1236 QK	64
55	P 9424 NG	46
56	DK 8372 QQ	43
57	P 8070 OA	42
58	P 1385 OX	65
59	N 468 YF	59
60	L 1916 PU	52
61	P 1577 DG	54
62	B 1325 BYH	55
63	P 1944 PQ	45
64	P 1056 QK	55
65	P 1244 TM	50
66	P 1128 T	37
67	P 1849 KD	65
68	P 1216 SD	53
69	P 1469 QE	42
70	DK 280 MA	42
71	L 1037 BS	30
72	P 1535 QE	55
73	B 1883 SYH	44
74	P 8863 Q	30
75	L 1121 IB	21
76	P 1225 QS	36
77	P 1007 MG	44
78	P 8795 AC	49
79	P 1887 SL	44
80	B 1014 UIH	52
81	DK 1050 FV	42
82	L 1630 NW	41
83	P 1378 QX	61
84	P 9338 MS	45
85	N 1939 LE	48
86	DK 1050 FV	29
87	P 1252 TI	46
88	P 1254 RX	47
89	P 8842 QI	46
90	P 8124 QP	49
91	N 1593 YF	55

92	P 8771 SA	44
93	P 1176 QT	42
94	P 314 RU	32
95	N 1327 VE	41
96	P 9308 AB	51
97	DK 9736 NF	43
98	P 1079 QR	46
99	P 1954 QQ	51
100	N 1180 WM	36
101	M 8099 D	42
102	L 1318 NZ	41
103	P 9331 NI	31
104	P 1022 MJ	65
105	DK 9796 VH	42
106	DK 9781 FL	41
107	P 921 CZ	51
108	DK 1247 CH	43
109	P 1040 KI	49
110	P 9313 MN	56
111	L 1214 GD	30
112	P 1073 SJ	43
113	N 1167 YA	37
114	L 1318 FJ	35
115	P 1318 QF	47
116	P 1084 RD	50
117	P 1120 QC	45
118	P 8465 SL	56
119	P 1389 QX	51
120	P 9596 F	48
121	KT 8633 EA	70
122	P 1518 BT	36
123	P 8851 RN	40
124	P 8841 QL	45
125	P 8784 QK	49
126	P 1254 RX	50
127	P 9102 TAA	63
128	M 8099 D	43
129	P 1849 KD	36
130	B 1247 CH	48
131	DK 1247 CH	33
132	P 1833 RL	46
133	P 8041 SX	54
134	L 1582 FR	30
135	P 9308 AB	36
136	DK 192 EM	44
137	P 1254 RX	62
138	P 1068 RJ	47
139	P 1054 PN	45
140	P 1218 QM	28
141	P 1437 QD	35
142	P 1157 RY	38
143	W 1956 B	51
144	P 1254 QO	42
145	P 1389 QX	48
146	P 1906 DG	49
147	L 9919 AF	45
148	P 1932 DC	43
149	P 1269 SB	45
150	P 1024 RC	57
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		44,5867

5. Jalan Cempaka

Kota	:	Jember	Hari	:	Rabu
Ruas Jalan	:	Cempaka	Tanggal	:	31 Januari 2018
Jarak	:	322 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	09.00 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	D 8561 R	33
2	P 1790 RS	29
3	N 8590 DB	31
4	P 9296 KD	32
5	N 1376 BN	23
6	P 1081 SM	29
7	P1694 QG	38
8	P 8850 G	33
9	P 8836 TC	30
10	N 8743 YE	32
11	P 1498 TL	39
12	L 99 CC	30
13	L 8540 YE	35
14	L 1128 YC	33
15	B 1466 PYO	33
16	W 987 NV	23
17	P 1135 RG	33
18	P 8834 QY	28
19	P 8497 NL	39
20	P 1074 DE	32
21	P 1121 SK	33
22	P 8775 B	35
23	P 8469 TL	28
24	P 1912 NV	29
25	P 1056 TK	38
26	L 1274 EL	33
27	DK 521 AQ	27
28	B 1956 ZFJ	29
29	B 1615 SKK	43
30	P 1069 RU	32
31	B 1361 NOC	32
32	P 8785 QD	27
33	P 8290 MI	33
34	N 1917 YE	29
35	L 1583 TR	29
36	DK 906 JL	29
37	N 1271 YI	37
38	W 1698 AJ	42
39	P 1730 VU	40
40	P 1947 RA	51
41	B 2815 TFM	42
42	B 1020 GVA	30
43	P 9282 TF	32
44	P 904 DR	41
45	P 1129 RA	29
46	P 1267 QA	32
47	B 1461 SYJ	42
48	P 8772 QN	41
49	N 9282 YE	49
50	L 1490 YZ	34
51	P 1529 VD	36
52	P 9124 AC	33
53	L 1522 FR	42
54	P 1086 PF	33
55	P 1492 F	32
56	P 1860 QD	40
57	P 1029 DD	53
58	P 1149 QD	43
59	P 1832 KX	42
60	DK 615 CJ	32

61	DK 1618 FY	39
62	P 8933 NL	33
63	L 1532 FB	41
64	L 1716 I	33
65	P 661 DG	38
66	P 1987 RN	33
67	P 8333 ML	45
68	P 7049 T	25
69	P 8888 QC	35
70	P 312 ML	52
71	P 1767 QA	35
72	P 1374 BT	27
73	DK 1810 BB	33
74	P 1972 NZ	30
75	L 1824 NC	30
76	P 1766 QC	44
77	L 1904 DG	36
78	P 1072 QM	37
79	P 1157 SF	39
80	W 1081 RL	32
81	N 8969 WB	36
82	KT 1365 FD	44
83	P 1032 DC	28
84	P 1246 QQ	28
85	DK 1235 BQ	41
86	P 8333 TA	32
87	P 1713 KF	38
88	P 1413 ML	38
89	L 1852 VV	53
90	P 1336 QJ	33
91	P 1687 KG	35
92	P 1158 RI	36
93	B 1524 PKY	34
94	P 1067 ST	46
95	P 1603 ZU	43
96	P 1059 QI	32
97	P 8038 QP	37
98	P 1169 RU	41
99	AD 9870 CN	40
100	P 1072 QH	31
101	L 1180 AE	46
102	P 1002 MY	50
103	DK 1059 US	31
104	P 7671 M	29
105	DK 1124 OB	31
106	P 8893 US	34
107	P 1207 US	30
108	P 8798 TN	34
109	P 8798 TN	37
110	L 1395 WA	44
111	P 1541 AT	33
112	P 8849 QD	32
113	P 8543 Q	38
114	B 1093 WOU	35
115	P 1565 Q	35
116	P 8225 VO	27
117	AD 1760 UV	40
118	P 1189 TC	37
119	P 1934 VE	34
120	P 1977 LY	31
121	B 2289 BZE	32
122	P 1784 QD	30
123	P 8359 KA	34
124	W 485 SE	36
125	P 1912 KJ	23
126	KT 1425 NC	29
127	L 9014 GL	35
128	P 1075 PH	34
129	P 1141 SY	31

130	P 8821 TR	30
131	P 1391 KJ	45
132	L 9363 VI	37
133	P 635 NL	28
134	P 1367 SX	33
135	P 1311 KE	28
136	L 1618 IT	43
137	P 1912 KJ	32
138	P 8893 US	25
139	L 1983 DZ	36
140	P 8860 SC	32
141	P 1205 TN	38
142	P 1951 QU	36
143	P 1885 XY	29
144	F 1386 DT	37
145	P 1496 AT	35
146	P 1931 VH	34
147	P 8806 TS	38
148	P 8835 AD	35
149	P 1087 QC	35
150	W 1081 VU	25
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		34,9

6. Jalan Tapaksiring

Kota	:	Jember	Hari	:	Rabu
Ruas Jalan	:	Tapak Siring	Tanggal	:	24 Januari 2018
Jarak	:	200 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	10.00 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	B 2371 BQ	29
2	P 2406 SK	30
3	P 1025 QD	24
4	DK 1045 SC	39
5	W 1244 PZ	22
6	P 8799 DW	20
7	P 1739 Q	25
8	P 1084 SC	34
9	P 1084 TI	39
10	P 421 DD	31
11	L 180 YY	34
12	P 1204 QZ	32
13	DK 1357 PE	38
14	P 1994 ML	41
15	P 1740 OZ	49
16	P 1941 QB	31
17	P 8454 RL	19
18	P 898 TL	42
19	P 1085 TI	35
20	P 1064 SX	26
21	P 1439 ML	32
22	P 1247 SB	33
23	P 8764 TH	22
24	M 1658 NG	28
25	P 8109 TP	31
26	N 1628 FR	30
27	B 1492 BOC	30
28	S 1557 HR	29
29	P 1181 RP	25
30	AG 375 AM	27
31	B 1780 BJ	23
32	P 8381 SL	29
33	B 2662 RO	39
34	P 1261 SD	28
35	P 8836 SI	34
36	P 1158 QY	25
37	P 1024 SX	25

38	P 1266 SG	35
39	B 2371 BOQ	35
40	P 1669 QG	21
41	DS 1387 MA	32
42	W 941 RI	43
43	L 9720 N	39
44	P 9075 E	21
45	P 8812 QR	32
46	P 1750 TL	41
47	M 1039 VA	30
48	P 1142 TU	25
49	P 1977 DS	32
50	P 1086 TI	33
51	P 9035 TL	32
52	P 8285 QR	33
53	W 1324 XT	30
54	P 8768 RV	30
55	P 1982 QG	29
56	P 1236 SW	31
57	P 1262 RP	32
58	P 1403 RL	41
59	W 140 PI	22
60	AG 8772 YA	26
61	P 1261 SY	36
62	P 6187 VA	37
63	N 1887 YI	41
64	L 9108 NC	44
65	L 1077 ME	32
66	P 1236 SY	24
67	P 8417 TL	38
68	P 1087 TO	24
69	N 8071 TR	32
70	P 1995 NV	28
71	DK 1784 FS	29
72	P 578 XA	29
73	DK 1446 DN	40
74	B 1489 BVC	39
75	L 8482 LK	32
76	P 8502 SL	29
77	M 8099 D	30
78	P 1995 NV	28
79	BK 1116 ZG	38
80	P 1864 QA	26
81	P 1038 LW	41
82	B 9524 PTA	35
83	P 9296 KD	37
84	P 8075 AP	40
85	P 8771 SA	37
86	P 9321 MW	35
87	P 1597 EG	49
88	P 1013 MV	29
89	P 1041 QB	31
90	L 8050 FZ	31
91	B 1743 TZI	22
92	L 9403 R	25
93	P 1032 RM	35
94	N 8809 NY	34
95	P 1012 MB	29
96	S 1333 TY	33
97	P 1176 DI	45
98	P 1651 EB	38
99	P 8791 TG	27
100	P 8054 QE	30
101	P 8766 TN	26
102	P 8802 RM	27
103	P 1032 RM	30
104	P 1334 SL	24
105	P 1944 RY	26
106	P 1525 DE	27

107	P 1793 QR	27
108	P 9035 E	29
109	P 1275 Q	33
110	P 1294 SX	42
111	L 9677 GB	30
112	N 1253 HX	52
113	B 9318 BOV	31
114	P 1865 QH	35
115	P 1774 QE	32
116	P 1057 QV	36
117	B 1455 ZUN	33
118	P 8851 QJ	30
119	P 2772 N	32
120	L 1793 LK	27
121	B 1854 SHX	30
122	P 976 NL	47
123	D 8034 EA	32
124	B 1461 SYJ	42
125	P 1484 KE	28
126	B 1385 TFZ	31
127	P 8799 RU	43
128	B 9565 VRU	34
129	N 1830 GL	30
130	L 1490 YZ	30
131	DK 1541 BM	34
132	P 1954 RI	29
133	L 1615 BX	31
134	B 1822 WVH	40
135	P 1019 SD	33
136	N 1830 GL	47
137	P 8124 OP	38
138	P 1471 QI	37
139	B 1032 BOD	34
140	L 1682 HM	28
141	P 8915 Q	22
142	P 1127 SA	32
143	L 1601 SD	27
144	DK 615 CJ	43
145	DK 1618 FY	39
146	L 1532 FB	39
147	P 611 AS	36
148	P 991 ZS	33
149	P 8544 NL	34
150	B 8641 TS	40
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		32,4400

7. Jalan Yos Sudarso 1

Kota	:	Jember	Hari	:	Jumat
Ruas Jalan	:	Yos Sudarso 2014	Tanggal	:	26 Januari 2018
Jarak	:	1650 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	09.45 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	B 1115 BYD	43
2	P 1162 TH	64
3	P 8469 TL	45
4	P 1242 S	44
5	B 1466 PYO	25
6	P 8804 TA	52
7	DK 8839 GE	51
8	H 8765 LG	53
9	P 1056 TK	67
10	P 9512 ZQ	64
11	P 9293 KC	59
12	DK 1398 CL	52
13	L 1334 CO	65
14	P 1069 RU	54

15	B 1361 NOC	71
16	P 1198 TY	38
17	P 231 N	50
18	P 9364 LQ	43
19	P 919 TL	39
20	N 1917 YE	44
21	L 1583 TR	61
22	N 1271 YI	54
23	B 1020 GVA	32
24	P 904 DR	59
25	DK 8339 DR	61
26	DK 9040 TR	50
27	B 1461 SYJ	48
28	L 1490 YZ	26
29	P 1529 VD	58
30	N 9388 CH	50
31	P 8798 TF	30
32	L 9822 G	52
33	P 9322 NG	39
34	P 1860 QD	60
35	P 1029 DD	64
36	S 1452 ME	49
37	P 8940 VN	57
38	P 826 SL	55
39	DK 9704 GE	51
40	H 1722 RF	52
41	N 9744 YA	47
42	P 7909 N	37
43	L 1059 EK	34
44	P 1029 DD	30
45	P 1004 TZ	53
46	P 1793 QA	38
47	P 1843 QC	41
48	P 8419 VN	56
49	AG 8203 DA	47
50	P 8831 SK	28
51	L 1579 AT	52
52	P 8804 TA	48
53	L 1523 SG	29
54	P 1715 CZ	61
55	P 8806 RY	46
56	L 1270 GD	32
57	P 8510 SL	32
58	P 8823 TY	47
59	P 1654 QE	38
60	B 1270 NRI	39
61	P 8817 QZ	48
62	B 1106 NRI	29
63	P 1729 QG	60
64	P 8543 ZO	43
65	N 395 YL	63
66	P 8511 TL	40
67	P 1687 KG	44
68	P 8012 KG	21
69	P 1323 SL	30
70	P 413 AT	46
71	L 1124 PJ	39
72	B 2768 TKR	33
73	P 796 BT	34
74	P 451 RR	28
75	N 1167 YA	39
76	L 1385 PH	52
77	P 8774 TI	30
78	N 9363 YF	40
79	T 1208 TF	39
80	P 1087 QX	34
81	P 231 N	48
82	L 1535 NE	56
83	M 1636 NC	45

84	D 1430 GX	53
85	B 1240 SIQ	45
86	B 1020 BYJ	34
87	P 1236 QK	48
88	L 1640 CY	46
89	N 8058 BL	63
90	P 1257 BT	29
91	P 8831 SK	27
92	P 9338 MF	39
93	P 9309 LF	33
94	P 1034 KF	43
95	P 1795 VA	30
96	B 1382 BJ	21
97	DK 487 EV	23
98	P 1483 ML	45
99	P 1912 QH	44
100	P 8817 QZ	50
101	L 9403 R	49
102	P 8845 QE	46
103	B 8536 OP	35
104	P 9149 UM	48
105	B 1106 NRI	31
106	P 1242 S	37
107	P 9318 M	35
108	BM 1901 CF	42
109	P 796 BT	31
110	P 1336 QJ	43
111	P 1687 KG	37
112	P 1158 RI	40
113	B 1524 PKY	50
114	P 1292 CE	43
115	P 8768 RT	34
116	P 1260 RK	30
117	DK 992 FD	35
118	P 1243 VX	35
119	P 1881 LL	33
120	P 9064 VQ	44
121	DK 1207 OA	49
122	P 9358 MZ	40
123	L 1957 HW	40
124	P 1344 Q	43
125	P 1603 ZU	23
126	P 1059 QI	37
127	L 1490 YZ	41
128	P 1292 CE	43
129	N 8172 AD	36
130	N 8805 DL	39
131	P 1130 QF	33
132	DK 1842 DH	41
133	P 380 EB	48
134	N 1402 FV	47
135	P 9013 VE	43
136	P 8754 Q	43
137	P 9315 KF	44
138	P 1020 QB	33
139	P 1126 KV	35
140	P 9365 KO	42
141	P 1127 TB	39
142	B 8659 JV	48
143	BM 1901 CF	35
144	P 9236 AB	36
145	L 1535 NE	47
146	P 1446 VE	48
147	P 1179 H	37
148	L 9480 VE	46
149	N 493 YB	41
150	P 1915 DD	62
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		43,3133

8. Jalan Yos Sudarso 2

Kota	:	Jember	Hari	:	Jumat
Ruas Jalan	:	Yos Sudarso 2015	Tanggal	:	26 Januari 2018
Jarak	:	800 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	08.15 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	P 9304 PI	62
2	L 1151 JR	43
3	P 8836 SG	51
4	B 24 BE	43
5	P 9287 NR	54
6	P 1793 QA	33
7	P 9306 ME	52
8	DK 9609 BR	51
9	P 1173 KD	57
10	P 871 VS	62
11	DK 1211 FV	53
12	L 1334 CO	52
13	T 8722 AF	65
14	N 1590 YE	54
15	L 8003 PE	71
16	P 330 R	60
17	D 1302 ADB	73
18	N 442 RT	55
19	P 1257 BT	47
20	P 8822 RS	30
21	P 8007 TX	57
22	P 774 VN	58
23	DK 1183 BV	63
24	P 1223 RS	37
25	P 8543 LL	35
26	H 8994 NF	34
27	N 1956 YI	41
28	P 1223 RS	41
29	P 1028 MG	73
30	L 8003 PE	61
31	L 1201 AG	56
32	P 1587 KD	72
33	P 1027 MQ	55
34	P 8831 RI	41
35	P 9322 NG	36
36	P 1142 QB	53
37	L 9196 AV	20
38	P 1439 QA	54
39	N 1392 LL	49
40	N 1935 YC	55
41	P 1735 KG	61
42	P 1086 QY	35
43	N 8571 NC	52
44	P 1930 WB	51
45	P 1112 TL	44
46	L 9920 GE	61
47	P 9395 G	49
48	P 8795 TR	46
49	P 8854 TR	47
50	P 1088 KT	60
51	P 1464 DG	46
52	P 1035 QU	45
53	DK 408 ES	51
54	L 9051 GJ	70
55	P 1292 CE	50
56	N 8810 RT	42
57	P 8817 QT	37
58	B 2832 BEY	32
59	L 9992 BU	56
60	L 1535 NE	57

61	P 1020 QB	53
62	P 1271 TY	70
63	L 9732 NL	39
64	P 8754 Q	29
65	P 1179 H	51
66	H 1722 RF	51
67	L 1583 TR	35
68	P 1446 VE	51
69	P 1760 LX	60
70	P 1204 NX	66
71	P 1646 ZU	46
72	DK 1495 AQ	62
73	P 9361 F	46
74	P 1141 RX	24
75	P 8803 RS	47
76	P 1355 QC	45
77	B 261 GFD	42
78	T 8723 AF	51
79	T 1208 TF	64
80	P 1990 PB	65
81	P 1250 TI	65
82	L 9403 R	65
83	M 1636 NC	67
84	P 8007 TX	64
85	L 9937 GF	64
86	P 1297 QG	61
87	P 1178 ST	58
88	P 8871 QD	47
89	L 1640 CY	69
90	AB 1359 MZ	47
91	DK 1045 SC	52
92	P 814 RL	25
93	P 1810 X	46
94	P 8771 TR	45
95	P 8823 TY	49
96	P 8367 Q	62
97	P 1056 TY	53
98	P 1398 QJ	55
99	P 1973 QB	45
100	P 8801 TN	28
101	P 8870 QA	60
102	P 8004 QX	63
103	N 8876 RT	42
104	DK 9661 AN	43
105	P 1020 QB	44
106	W 8037 XG	56
107	P 8802 RS	57
108	P 1286 DH	56
109	P 1087 MZ	38
110	P 8574 VN	46
111	P 9368 BU	41
112	P 1126 KV	56
113	K 1805 KH	75
114	P 1259 RW	64
115	P 530 VS	63
116	P 1401 BT	55
117	L 8074 PW	50
118	P 1724 KJ	71
119	P 1887 QS	54
120	P 1070 SQ	42
121	DK 1045 SC	52
122	B 1466 PYO	51
123	P 1698 Q	36
124	P 8845 QE	57
125	P 1344 Q	56
126	P 1102 SC	53
127	DK 3348 JF	39
128	P 8820 RQ	24
129	N 9477 YA	37

130	P 1266 SM	39
131	P 1336 QJ	54
132	P 1990 KL	53
133	N 1020 YL	62
134	P 485 VC	44
135	P 8842 RN	58
136	P 1120 TG	53
137	P 312 LV	105
138	F 8107 AW	43
139	DK 9782 BJ	51
140	P 9290 PA	59
141	P 9163 NL	46
142	P 1978 ZW	37
143	P 1946 DQ	57
144	P 1829 SW	60
145	P 8873 UB	55
146	P 1715 RT	48
147	P 1574 RL	46
148	P 1048 M	53
149	B 1542 SRA	75
150	P 9338 MS	45
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		51,5933

9. Jalan Wolter Monginsidi 1

Kota	:	Jember	Hari	:	Senin
Ruas Jalan	:	Wolter Monginsidi 2014	Tanggal	:	29 Januari 2018
Jarak	:	2200 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	08.45 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	P 1859 SV	37
2	L 1691 GA	25
3	N 351 KK	27
4	P 1935 IB	39
5	P 1358 Q	55
6	L 1808 DV	46
7	T 1208 TF	26
8	P 1087 QX	33
9	P 231 N	41
10	P 1211 SW	28
11	P 1194 TH	46
12	B 1240 SIQ	40
13	P 1208 SU	38
14	DK 731 KS	58
15	B 1020 BYJ	42
16	P 1236 QK	58
17	L 1640 CY	41
18	P 1034 KF	46
19	P 1795 VA	44
20	B 1382 BJ	39
21	DK 487 EV	50
22	P 1483 ML	33
23	P 1065 SA	29
24	N 9440 YE	54
25	DK 9960 VE	42
26	H 8471 DQ	45
27	P 1027 MQ	50
28	P 8831 RI	35
29	P 9322 NG	34
30	P 1142 QB	27
31	L 9196 AV	52
32	P 1439 QA	20
33	N 1392 LL	62
34	P 1069 RO	63
35	P 1255 RA	56
36	P 1204 QZ	56
37	B 9098 BZ	59

38	DK 1357 PE	55
39	B 1455 ZUN	42
40	P 1912 QH	33
41	P 8817 QZ	50
42	L 9403 R	26
43	P 8845 QE	24
44	B 8536 OP	36
45	P 9149 UM	56
46	B 1106 NRI	27
47	BM 1901 CF	30
48	P 796 BT	28
49	P 1336 QJ	30
50	P 1687 KG	25
51	P 1158 RI	64
52	B 1461 SYJ	55
53	B 1524 PKY	38
54	P 1292 CE	36
55	P 1260 RK	33
56	DK 992 FD	56
57	P 1243 VX	40
58	P 1881 LL	64
59	L 1793 LK	59
60	B 1854 SHX	53
61	P 1484 KE	61
62	B 1032 BOD	32
63	L 1682 HM	47
64	P 991 ZS	52
65	L 1957 HW	48
66	P 1344 Q	50
67	P 8817 QT	42
68	DK 1207 OA	46
69	P 1816 QK	43
70	L 8287 LG	32
71	P 1130 QF	59
72	DK 1842 DH	35
73	P 380 EB	44
74	L 9725 AJ	56
75	AE 1685 AC	44
76	P 1603 ZU	51
77	P 1059 QI	32
78	L 1490 YZ	35
79	P 1292 CE	31
80	N 1402 FV	44
81	P 8347 MQ	27
82	L 8342 VQ	58
83	L 1294 MZ	43
84	P 1020 QB	46
85	P 8846 SQ	39
86	B 1455 ZUN	38
87	P 1126 KV	35
88	P 9365 KO	39
89	P 1127 TB	60
90	BM 1901 CF	37
91	P 9236 AB	46
92	L 1535 NE	37
93	P 1446 VE	37
94	B 1424 PZK	44
95	P 1179 H	46
96	B 2622 BFB	72
97	B 9098 BZ	45
98	L 9480 VE	55
99	N 493 YB	55
100	P 1915 DD	46
101	L 9470 H	44
102	P 1192 TY	31
103	L 8379 CV	29
104	N 8502 CG	31
105	P 1985 DC	54
106	W 9815 NC	40

107	DK 615 CJ	41
108	DK 1618 FY	54
109	L 1532 FB	40
110	P 1062 RR	42
111	L 1013 IG	41
112	L 1907 SX	57
113	P 1480 KD	34
114	P 1996 SO	37
115	DK 1810 BB	36
116	P 1972 NZ	24
117	AD 1760 UV	30
118	P 1189 TC	41
119	P 1934 VE	72
120	M 1636 NC	63
121	P 1002 MY	39
122	DK 1059 US	36
123	P 1097 LI	55
124	P 9317 NC	42
125	P 1227 RL	40
126	H 1905 HF	46
127	F 8107 AW	28
128	DK 183 BB	27
129	P 8676 Q	24
130	P 8773 PU	37
131	P 1176 TY	51
132	KT 1365 FD	43
133	P 8771 SC	34
134	D 1127 UR	60
135	P 1023 NY	42
136	P 1072 QH	43
137	DK 1124 OB	34
138	P 1203 TV	48
139	DK 1378 XO	54
140	P 9342 LZ	45
141	P 1367 SX	58
142	L 1618 IT	24
143	P 1912 KJ	42
144	L 1983 DZ	42
145	P 8846 SO	38
146	N 1961 NM	59
147	B 2840 NI	47
148	B 9316 NM	45
149	B 1619 TKI	55
150	P 8768 RT	50
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		43,0267

10. Jalan Wolter Monginsidi 2

Kota	:	Jember	Hari	:	Senin
Ruas Jalan	:	Wolter Monginsidi 2015	Tanggal	:	29 Januari 2018
Jarak	:	1018 m	Cuaca	:	Cerah
Lebar	:	7 m	Jenis Jalan	:	Kolektor
Jam	:	10.15 WIB	Jenis Kendaraan	:	Mobil

NO	PLAT NOMOR	KECEPATAN (km/jam)
1	D 1302 ADB	32
2	N 442 RT	62
3	P 1257 BT	48
4	P 8364 Q	43
5	P 1168 SI	40
6	DK 1211 FV	48
7	L 1334 CO	27
8	P 1062 RR	55
9	L 1013 IG	73
10	P 1173 KD	57
11	P 871 VS	31
12	L 1151 JR	49
13	P 1367 SX	42
14	P 4818 TC	35

15	P 1793 QA	29
16	B 24 BE	52
17	P 774 VN	44
18	DK 1183 BV	59
19	P 1223 RS	57
20	N 8511 RE	50
21	L 1201 AG	56
22	P 1587 KD	25
23	P 1078 LE	27
24	S 8879 SQ	57
25	P 8769 T	68
26	B 9706 BCP	20
27	P 8215 TL	41
28	N 1956 YI	44
29	P 1223 RS	38
30	P 1028 MG	61
31	B 2289 BE	42
32	N 1590 YE	48
33	L 8003 PE	63
34	P 330 R	61
35	D 1302 ADB	76
36	N 442 RT	33
37	P 1257 BT	40
38	N 1935 YC	48
39	P 1735 KG	29
40	P 1086 QY	22
41	N 8571 NC	23
42	P 1930 WB	25
43	P 1112 TL	28
44	P 1203 TV	29
45	P 1663 TV	28
46	L 9920 GE	56
47	P 9395 G	35
48	P 8795 TR	35
49	P 8854 TR	36
50	P 1572 QL	57
51	P 9311 MA	62
52	P 8839 SM	59
53	P 1088 KT	52
54	P 1464 DG	49
55	P 1035 QU	45
56	DK 408 ES	48
57	L 9051 GJ	46
58	P 1292 CE	47
59	N 8219 DE	58
60	P 9311 PM	45
61	P 8326 F	38
62	B 2832 BEY	28
63	L 9992 BU	60
64	P 9330 LX	55
65	P 8725 VN	51
66	P 1501 KA	40
67	L 1027 FD	30
68	L 1535 NE	52
69	P 1020 QB	58
70	B 9517 PCM	41
71	N 438 CW	55
72	P 1271 TY	35
73	N 1063 RL	59
74	P 1946 SV	44
75	P 9342 QR	48
76	P 1469 KD	55
77	N 8082 NE	66
78	N 1081 BM	58
79	P 8803 RS	49
80	P 1252 RY	61
81	P 1388 V	43
82	P 1179 H	48
83	H 1722 RF	36

84	N 823 BR	40
85	L 1583 TR	43
86	P 1446 VE	49
87	P 1760 LX	50
88	P 1204 NX	41
89	P 1646 ZU	58
90	DK 1495 AQ	56
91	P 8171 Q	55
92	P 1480 KD	35
93	P 1996 SO	39
94	DK 1810 BB	58
95	P 1972 NZ	53
96	L 1824 NC	79
97	P 9361 F	31
98	P 1141 RX	30
99	P 1072 QM	56
100	P 8803 RS	43
101	D 1127 UR	55
102	P 1023 NY	72
103	P 1355 QC	51
104	F 8107 AW	44
105	DK 183 BB	68
106	P 8676 Q	34
107	P 8773 PU	53
108	P 1646 SX	41
109	B 261 GFD	40
110	T 8723 AF	53
111	T 1208 TF	60
112	P 1990 PB	54
113	P 1250 TI	32
114	P 8846 TI	45
115	P 8831 SB	33
116	KT 1365 FD	62
117	P 8007 TX	41
118	L 9937 GF	54
119	P 1297 QG	54
120	P 1072 QH	35
121	DK 1124 OB	62
122	P 8817 QT	44
123	P 1178 ST	58
124	P 8871 QD	40
125	L 1640 CY	60
126	P 8391 TL	53
127	P 1541 AT	49
128	P 1977 LY	46
129	B 2289 BZE	35
130	P 1367 SX	59
131	L 1618 IT	32
132	P 1912 KJ	50
133	L 1983 DZ	51
134	S 9780 WE	55
135	AG 1438 MU	37
136	P1196 QR	31
137	P 1567 BV	35
138	P 1484 KE	79
139	P 1172 SP	69
140	P 1167 WG	65
141	P 1312 O	57
142	P 9561 VN	59
143	P 1283 QI	47
144	L 1529 NG	64
145	P 1271 RE	53
146	P 1069 RO	49
147	AG 1438 MU	52
148	P 1076 RA	39
149	P 1046 TJ	54
150	P 1192 TY	63
WAKTU TEMPUH RATA-RATA		47,6600

LAMPIRAN B


SURVEI KERUSAKAN JALAN

1. Jalan Dr. Soebandi 1

Tabel 4.1. Kerusakan jalan Dr. Soebandi 1

Segment	STA	Retak Kulit Buaya	Jenis Kerusakan (m ²)								
			Keriting	Amblas	Retak Pinggir	Retak Memanjang dan Melintang	Tambalan	Lubang	Jembul	Retak Slip	Pelepasan Butiran
1	0+000 s/d 0+100	96,75			10	42,5					
2	0+100 s/d 0+200	86,75			17,5	44,85	6				
3	0+200 s/d 0+300	31,95	3		25,7	74,95					34,75
4	0+300 s/d 0+392	3,9		26,6	1,75	75,75				25,2	34,6
	TOTAL	219,35	0	3	26,6	54,95	238,05	6	0	25,2	69,35

Dari data tabel 4.11. di atas maka dapat ditentukan persentase setiap jenis kerusakan dari yang terbesar sampai terkecil. Digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 4.11. Diagram persentase kerusakan jalan Dr. Soebandi 1

Berdasarkan gambar 4.11 di atas, dapat dilihat total jenis kerusakan yang terjadi dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu :

- 1) Keriting, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 2) Jembul, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 3) Amblas, dengan luasan 3 m² (0 %)
- 4) Lubang, dengan luasan 6 m² (1%)
- 5) Retak Selip, dengan luasan 25 m² (4%)


- 6) Retak Pinggir, dengan $26,6 \text{ m}^2$ (4%)
- 7) Retak Memanjang dan Melintang, dengan luasan $54,95 \text{ m}^2$ (9 %)
- 8) Pelepasan Butiran, dengan luasan $69,35 \text{ m}^2$ (11 %)
- 9) Retak Buaya, dengan luasan $219,35 \text{ m}^2$ (34 %)
- 10) Tambalan, dengan luasan $238,05 \text{ m}^2$ (37 %)

2. Jalan Dr. Soebandi 2

Tabel 4.12 Kerusakan jalan Dr. Soebandi 2

Segment	STA	Retak Kulit Buaya	Jenis Kerusakan (m^2)								
			Keriting	Amlas	Retak Pinggir	Retak Memanjang dan Melintang	Tambalan	Lubang	Jembul	Retak Slip	Pelepasan Butiran
1	0+000 s/d 0+100	64,25			22,75	91,5	1,9	1,5			
	TOTAL	64,25	0	0	0	22,75	91,5	1,9	1,5	0	0

Dari data tabel 4.12 di atas maka dapat ditentukan persentase setiap jenis kerusakan dari yang terbesar sampai terkecil. Digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 4.12 Diagram persentase kerusakan jalan Dr. Soebandi 2

Berdasarkan gambar 4.12 di atas, dapat dilihat total jenis kerusakan yang terjadi dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu :

- 1) Keriting, dengan luasan 0 m^2 (0 %)


- 2) Ambles, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 3) Retak Pinggir, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 4) Retak Selip, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 5) Pelepasan Butiran, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 6) Jembul, dengan luasan $1,5 \text{ m}^2$ (1 %)
- 7) Lubang, dengan luasan $1,9 \text{ m}^2$ (1 %)
- 8) Retak Memanjang dan Melintang, dengan luasan $22,75 \text{ m}^2$ (13 %)
- 9) Retak Buaya, dengan luasan $64,25 \text{ m}^2$ (35 %)
- 10) Tambalan, dengan luasan $91,5 \text{ m}^2$ (50 %)

3. Jalan Sarangan 1

Tabel 4.13. Kerusakan jalan Sarangan 1

Segment	STA	Jenis Kerusakan(m^2)									
		Retak Kulit Buaya	Keriting	Ambles	Retak Pinggir	Retak Memanjang dan Melintang	Tambalan	Lubang	Jembul	Retak Slip	Pelepasan Butiran
1	0+000 s/d 0+100	5				13,3	2,35	0,0004		10,5	
2	0+100 s/d 0+200	3,9				2		0,5			
	TOTAL	8,9	0	0	0	15,3	2,35	0,5004	0	10,5	0

Dari data tabel 4.13. di atas maka dapat ditentukan persentase setiap jenis kerusakan dari yang terbesar sampai terkecil. Digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 4.13. Diagram persentase kerusakan jalan Sarangan 1

Berdasarkan gambar 4.13. di atas, dapat dilihat total jenis kerusakan yang terjadi dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu :


- 1) Keriting, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 2) Amblas, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 3) Jembul, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 4) Retak Pinggir, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 5) Pelepasan Butiran, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 6) Lubang, dengan luasan 0,5004 m² (1 %)
- 7) Tambalan, dengan luasan 2,35 m² (6 %)
- 8) Retak Buaya, dengan luasan 8,9 m² (24 %)
- 9) Retak Selip, dengan luasan 11 m² (28 %)
- 10) Retak Memanjang dan Melintang, dengan luasan 15,3 m² (41 %)

4. Jalan Sarangan 2

Tabel 4.14 Kerusakan jalan Sarangan 2

Segment	STA	Retak Kulit Buaya	Jenis Kerusakan (m ²)								
			Keriting	Amblas	Retak Pinggir	Retak Memanjang dan Melintang	Tambalan	Lubang	Jembul	Retak Slip	Pelepasan Butiran
1	0+000 s/d 0+100	0,9				0,01	0,9				
2	0+100 s/d 0+200	12				0,004					
	TOTAL	12,9	0	0	0	0,014	0,9	0	0	0	0

Dari data tabel 4.14 di atas maka dapat ditentukan persentase setiap jenis kerusakan dari yang terbesar sampai terkecil. Digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 4.14 Diagram persentase kerusakan jalan Sarangan 2

Berdasarkan gambar 4.14 di atas, dapat dilihat total jenis kerusakan yang terjadi dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu :


- 1) Keriting, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 2) Amblas, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 3) Retak Pinggir, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 4) Lubang, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 5) Jembul, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 6) Retak Selip, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 7) Pelepasan Butiran, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 8) Retak Memanjang dan Melintang, dengan luasan $0,014 \text{ m}^2$ (0%)
- 9) Tambalan, dengan $0,97 \text{ m}^2$ (7 %)
- 10) Retak Buaya, dengan luasan $12,9 \text{ m}^2$ (93 %)

5. Jalan Tapaksiring

Tabel 4.15. Kerusakan jalan Tapaksiring

Segment	STA	Retak Kulit Buaya	Jenis Kerusakan (m^2)								
			Keriting	Amblas	Retak Pinggir	Retak Memanjang dan Melintang	Tambalan	Lubang	Jembul	Retak Slip	Pelepasan Butiran
1	0+000 s/d 0+100	60,75				28,8	58,25		8,25		
2	0+100 s/d 0+200				9,5	45,5			21	2,25	
	TOTAL	60,75	0	0	0	38,3	103,75	0	0	29,25	2,25

Dari data tabel 4.15. di atas maka dapat ditentukan persentase setiap jenis kerusakan dari yang terbesar sampai terkecil. Digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 4.15. Diagram persentase kerusakan jalan Tapaksiring

Berdasarkan gambar 4.15. di atas, dapat dilihat total jenis kerusakan yang terjadi dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu :


- 1) Keriting, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 2) Amblas, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 3) Retak Pinggir, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 4) Lubang, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 5) Jembul, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 6) Pelepasan Butiran, dengan luasan $2,25 \text{ m}^2$ (1 %)
- 7) Retak Selip, dengan luasan 29 m^2 (13%)
- 8) Retak Memanjang dan Melintang, dengan luasan $38,3 \text{ m}^2$ (16 %)
- 9) Retak Buaya, dengan luasan $60,75 \text{ m}^2$ (26 %)
- 10) Tambalan, dengan luasan $103,75 \text{ m}^2$ (44 %)

6. Jalan Yos Sudarso 1

Tabel 4.17. Kerusakan jalan Yos Sudarso 1

Segment	STA	Retak Kulit Buaya	Jenis Kerusakan (m ²)								Pelepasan Butiran
			Keriting	Amblas	Retak Pinggir	Retak Memanjang dan Melintang	Tambalan	Lubang	Jembul	Retak Slip	
1	0+000 s/d 0+100	22,05				46,45					
2	0+100 s/d 0+200	76				60,42					121,2
3	0+200 s/d 0+300	128,7				33,45			0,12		13,3
4	0+300 s/d 0+400						0,75				1,74
5	0+400 s/d 0+500					1,95					
6	0+600 s/d 0+700					9,85			0,75		3,24 47,85
7	0+700 s/d 0+800					7,5					
8	1+300 s/d 1+400	1,1									
9	1+500 s/d 1+600				32,4						
TOTAL		227,85	32,4	0	19,3	140,32	0,75	0,87	0	139,48	47,85

Dari data tabel 4.17. di atas maka dapat ditentukan persentase setiap jenis kerusakan dari yang terbesar sampai terkecil. Digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 4.16 Diagram persentase kerusakan jalan Yos Sudarso 1

Berdasarkan gambar 4.16 di atas, dapat dilihat total jenis kerusakan yang terjadi dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu :

- 1) Amblas, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 2) Jembul, dengan luasan 0 m² (0 %)


- 3) Tambalan, dengan luasan $0,75 \text{ m}^2$ (0 %)
- 4) Lubang, dengan luasan $0,87 \text{ m}^2$ (0 %)
- 5) Retak Pinggir, dengan luasan $19,3 \text{ m}^2$ (3 %)
- 6) Keriting, dengan luasan $32,4 \text{ m}^2$ (5 %)
- 7) Pelepasan Butiran, dengan luasan $47,85 \text{ m}^2$ (8 %)
- 8) Retak Selip, dengan luasan 139 m^2 (23 %)
- 9) Retak Memanjang dan Melintang, dengan luasan $140,32 \text{ m}^2$ (23 %)
- 10) Retak Buaya, dengan luasan $227,85 \text{ m}^2$ (38 %)

7. Jalan Yos Sudarso 2

Tabel 4.18. Kerusakan jalan Yos Sudarso 2

Segment	STA	Jenis Kerusakan (m^2)									
		Retak Kulit Buaya	Keriting	Ambles	Retak Pinggir	Retak Memanjang dan Melintang	Tambalan	Lubang	Jembul	Retak Slip	Pelepasan Butiran
1	0+000 s/d 0+100	89,1				28			9		
2	0+100 s/d 0+200	75				24,6	11,25				
	TOTAL	164,1	0	0	0	52,6	11,25	0	0	9	0

Dari data tabel 4.18. di atas maka dapat ditentukan persentase setiap jenis kerusakan dari yang terbesar sampai terkecil. Digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 4.17. Diagram persentase kerusakan jalan Yos Sudarso 2

Berdasarkan gambar 4.17. di atas, dapat dilihat total jenis kerusakan yang terjadi dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu :


- 1) Keriting, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 2) Ambles, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 3) Retak Pinggir, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 4) Lubang, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 5) Jembul, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 6) Pelepasan Butiran, dengan luasan 0 m^2 (0 %)
- 7) Retak Selip, dengan luasan 9 m^2 (4 %)
- 8) Tambalan, dengan luasan $11,25 \text{ m}^2$ (5 %)
- 9) Retak Memanjang dan Melintang, dengan luasan $52,6 \text{ m}^2$ (22 %)
- 10) Retak Buaya, dengan luasan $164,1 \text{ m}^2$ (69 %)

8. Jalan Wolter Monginsidi 1

Tabel 4.19. Kerusakan jalan Wolter Monginsidi 1

Segment	STA	Retak Kulit Buaya	Jenis Kerusakan (m^2)								
			Keriting	Ambles	Retak Pinggir	Retak Memanjang dan Melintang	Tambalan	Lubang	Jembul	Retak Slip	
1	0+000 s/d 0+100	108				14	175,2			9,45	
2	0+100 s/d 0+200	35,1				42,4	29,5	1,95	0,75	69	
3	0+200 s/d 0+300	143,5				59,5					
4	0+300 s/d 0+400					30					
5	0+400 s/d 0+500		2			41		0,5			
6	0+500 s/d 0+600	32,5				130,4					
7	0+900 s/d 1+000	20,7				13,65	35				
8	1+000 s/d 1+100					26					
9	1+100 s/d 1+200					51,4		0,32			
10	1+300 s/d 1+400							0,4			
11	1+400 s/d 1+500		27			64,5	3,75				
12	1+500 s/d 1+600					204,75	7,81				
13	1+600 s/d 1+700							0,16			
14	1+700 s/d 1+800							0,1			
15	1+800 s/d 1+900	10,3								18,4	
16	1+900 s/d 2+000					0,3					
17	2+000 s/d 2+100					36					
TOTAL		350,1	29	0	0	677,6	287,56	3,43	0,75	96,85	0

Dari data tabel 4.19. di atas maka dapat ditentukan persentase setiap jenis kerusakan dari yang terbesar sampai terkecil. Digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Gambar 4.18. Diagram persentase kerusakan jalan Wolter Monginsidi 1

Berdasarkan gambar 4.18. di atas, dapat dilihat total jenis kerusakan yang terjadi dari yang terbesar sampai terkecil, yaitu :

- 1) Amblas, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 2) Retak Pinggir, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 3) Pelepasan Butiran, dengan luasan 0 m² (0 %)
- 4) Jembul, dengan luasan 0,75 m² (0%)
- 5) Lubang, dengan luasan 3,43 m² (0 %)
- 6) Keriting, dengan luasan 29 m² (2 %)
- 7) Retak Selip, dengan luasan 97 m² (7 %)
- 8) Tambalan, dengan luasan 287,56 m² (20 %)
- 9) Retak Buaya, dengan luasan 350,1 m² (24 %)
- 10) Retak Memanjang dan Melintang, dengan luasan 677,6 m² (47 %)

LAMPIRAN C

SKET LOKASI SURVEI

JALAN KOLEKTOR



**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER**

PUSPINSI : JAVA TIMUR
KABUPATEN : JEMBER
KETERANGAN

NAMA GAMBAR : **BESTTING**
JUDUL GAMBAR : **JL. DE SOUZA**


MENGETAHUI TANDA TANGAN

MENGETAHUI TANDA TANGAN

KELLA KPT. NEKA MANGA
WILAYAH BENGKOK KOTA
SUBANDI


TANDA TANGAN
TANAH DAN PERMATAKAN
DR. WIDODO

SKALA GAMBAR :
LEMBAR KE :
JUMLAH GAMBAR :



JL. RAMEAAN

JL. CENDREDAK



JL. CENDRAWASHI



POTONGAN JALAN



**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER**

DESIGN:	ZAYATI
DATA ENTRY:	ZAYATI
REVIEWER:	ZAYATI

KAWAH WAJAK

- SKET LOKASI
- POTONGAN MELINTANG

JALAN CAHAYA

**EXISTING
IL. SARANGAN**

MENITIARU	TANDA TANAM
ZAYATI	ZAYATI

MENITIARU	TANDA TANAM
ZAYATI	ZAYATI

MENITIARU	TANDA TANAM
ZAYATI	ZAYATI

MENITIARU	TANDA TANAM
ZAYATI	ZAYATI

MENITIARU	TANDA TANAM
ZAYATI	ZAYATI

MENITIARU	TANDA TANAM
ZAYATI	ZAYATI

MENITIARU	TANDA TANAM
ZAYATI	ZAYATI


MENITIARU	TANDA TANAM
ZAYATI	ZAYATI

MENITIARU	TANDA TANAM
ZAYATI	ZAYATI

YG DIKERJAKAN

KETERANGAN

YG DIKERJAKAN





DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JEMBER
JL. TAPAK STRING 410
SKET LOKASI
POTONGAN MEILINTANG

NAMA LOKASI
○ SKET LOKASI
○ POTONGAN MEILINTANG
JALAN GAMBAR
EXISTING


JL TAPAK STRING 410
MENGEMBALI
TANDA TANAMAN

MENGEMBALI
○ TANDA TANAMAN
○ UPT. BINA MARGA WILAYAH JEMBER KOTA
SUBANGI NIP. 18640303 1991

PERGAMAT TEKNIK
MEILINTANG DAN MEILINTANG
JALAN DAN JEMBATAN

AWARII
JALAN SADENGAN
KELA GAMBAR
LEMBAR KE
JUMLAH GAMBAR



KEJERAKAN :
YG MEREKAJAN





**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER**

PRIPINSI	JAWA TIMUR
KABUPATEN	JEMBER
KE TERANGAN	
NAMA GAMBAR	
IL CEPAKA	
JUDUL GAMBAR	
MENGETAHU	TANDA TANGAN
MENGETAHU	TANDA TANGAN
MENGETAHU	TANDA TANGAN
SUBAHAN <i>Subahan</i>	
KABUPATEN BINA MARGA WILAYAH JEMBER KOTA	
SKETEL	
YG DIKERJAKAN	
SKALA GAMBAR	
LEMBAR KE	
JUMLAH GAMBAR	





**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER**

PERENCANAAN
IMPLEMENTASI
INSPEKSI

YANG DIWASI
SKET LOKASI
POTONGAN MELINTANG
JALAN DAN JALAN

EXISTING
JL. YOGO SUDARSO 4002

TANDA TANAMAN
TANPA TANAMAN


TANPA TANAMAN
ZONALISASI
WILAYAH PEMERINTAH KOTA
TANPA TANAMAN

TANPA TANAMAN
PERALATAN
MELINTANG
TANPA TANAMAN

SUKA RAYA
SUKA GADING
LEMBANG
SEPUKUAN

YG BERPENGARUH

KETERANGAN





**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER**

PERENCANAAN
IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI

ZONA TANAM
ZONA TANAM
ZONA TANAM
YANG TANAM
SKET LOKASI
O POTONGAN MELINTANG
JALAN DAN ALIRAN

EXISTING
JL. WULTE MONENNET 4067



TANDA TANAM
MINI STATION
TANPA TANAM

ZONAL A UPT. BINA MARGA
WILAYAH PEMERINTAH KOTA
TANPA TANAM
TANPA TANAM

PERENCANAAN
IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI
SUYA A.311
SUYA A.311
SUYA A.311
SUYA A.311

PERENCANAAN
IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI
SUYA A.311
SUYA A.311
SUYA A.311
SUYA A.311

107





**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : JEMBER
KETERANGAN

NAMA GAMBAR : **EXISTING
JL. RUMAH**
JUDUL GAMBAR


MENGETAHUI TANDA TANGAN

MENGETAHUI TANDA TANGAN

MENGETAHUI TANDA TANGAN
**KEMBALI KEP. BINA MARGA
WILAYAH JEMBER KOTA**

MENGETAHUI TANDA TANGAN
**BUBANDI
DR. SUDARSES, SE**

SKALA GAMBAR
LEMBAR KE
JUMLAH GAMBAR





**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER**

PERENCANAAN : SAWA TAMB
DESAIN : SAWA TAMB
IMPLEMENTASI : SAWA TAMB

KIVI KIVI :
O SKET LOKASI
O POTONGAN MELINTANG
JUMLAH RUMAH :

EXISTING : JL. WULTER MONGINSIH 4067
MENGALAMI : TANDA TANAM



MENGALAMI : TANDA TANAM
TANPA TANAM : TANPA TANAM

KELALA UPT. MENGA MANGA
WILAYAH BENGKEL KOTA

TOL YANTENAT : TANPA TANAM
PERALATAN TEKNIK : TANPA TANAM

SUKARAJI : TANPA TANAM
SENAGAMBAR : TANPA TANAM
LEMBANG : TANPA TANAM
SEWAATUWAN : TANPA TANAM

KETERANGAN :
YG DIKERJAKAN :





**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER**

PERENCANAAN : SAWA TAMB
DESAIN : SAWA TAMB
IMPLEMENTASI : SAWA TAMB

- KIVI KIVI KIVI
SKET LOKASI
O SKET LOKASI
O POTONGAN MELINTANG
JL. YOGYAKARTA

EXISTING
JL. YOGYAKARTA 4002
MENGALAMI RERAMA
TANDA TANAM


MENGALAMI RERAMA
TANDA TANAM

MENGALAMI RERAMA
TANDA TANAM
KELALA UPT. MENGA MANGA
WILAYAH BODEG KOTA

MENGALAMI RERAMA
TANDA TANAM
SUKARAJI
MENGALAMI RERAMA
TANDA TANAM

SUKARAJI
MENGALAMI RERAMA
TANDA TANAM
MENGALAMI RERAMA

110





**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER**

PERENCANAAN : JAWA TENGAH
DAERAH : JAWA TENGAH
PROVINSI : JAWA TENGAH

- KAWAH WILAYAH :
 SKET LOKASI
 POTONGAN MELINTANG


JUMLAH KAWAH:
 EXISTING
 IL. SARANGAN

MENGHENTAKU	TANDA TANAMAN
SUMBER	SUMBER

MENGHENTAKU	TANDA TANAMAN
TEL. BENA YANG MELALUI JALAN DAN TANAH DIBERI Tanda	TEL. BENA YANG MELALUI JALAN DAN TANAH DIBERI Tanda

BUKAN	TANDA TANAMAN
BUKAN	BUKAN

BUKAN	BUKAN
BUKAN	BUKAN



KETERANGAN :
 TG. DIKERJAKAN :