

**Evaluasi Kondisi Bangunan Menggunakan Diagram *Fishbone*
Dan Biaya Perbaikan (Studi Kasus: Sekolah Dasar di Kecamatan
Sumberbaru Kabupaten Jember)**

***Evaluation of Building Condition Using Fishbone Method and Repair Cost
(Case Study: Elementary School in Sumberbaru District Jember Regency)***

SKRIPSI

Oleh

BAYU GILANG PRASAJA

NIM 151910301058

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**Evaluasi Kondisi Bangunan Menggunakan Diagram *Fishbone*
Dan Biaya Perbaikan (Studi Kasus: Sekolah Dasar di Kecamatan
Sumberbaru Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Teknik Teknik Sipil
di Fakultas Teknik Universitas Jember

Oleh :

Bayu Gilang Prasaja
NIM. 151910301058

**PROGRAM STUDI SARJANA STRATA 1
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Di penghujung perjuangan dalam memperoleh gelar sarjana teknik sipil di Universitas Jember, saya persembahkan tugas akhir ini kepada:

1. Allah S.W.T, karena dengan ijin dan kurunia-Nya sehingga skripsi ini dapat ditulis dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi dan mengabulkan segala doa penulis.
2. Ibu tercinta, Enik Kustinah yang telah memberikan rasa penuh kepercayaan dan dukungan penuh dalam pengambilan data sehingga dapat terselesaikannya skripsi penulis
3. Bapak tercinta, Sabar Sutopo dengan penuh wibawa dan pengorbanan yang tidak terukur nilainya dalam membimbing saya menjadi manusia sebagaimana manusia.
4. Dosen Pembimbing Ibu Anita Trisiana, S.T., M.T., bapak Ir. Hernu Suyoso, M.T., dan dosen penguji bapak Syamsul Arifin, S.T., M.T., ibu Dr. Anik Ratnaningsih, S.T., M.T., dan seluruh dosen pengajar. Terima kasih banyak bapak dan ibu dosen atas bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar penulis selalu menjadi lebih baik.
5. Dosen Pembimbing Akademik ibu Dr. Yeny Dhokhikah, S.T., M.T yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan waktu satu semester
6. Saudara seperjuangan dalam mahasiswa Dwi Kurniawan yang senantiasa menemani disaat suka dan duka.
7. Keluarga Besar “Kupu-Kupu 2015” Teknik Sipil Universitas Jember yang berada disamping saya sedari masa mahasiswa baru sampai masa mahasiswa tingkat akhir.
8. Almamater Jurusan Teknik Sipil Universitas Jember.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
(Terjemahan QS. Al-Insyirah:5)^{*)}

Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.

(Nabi Muhammad SAW : 570M-632M)^{**})

^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT. Kumusdamoro Grafindo.

^{**)} Abdul Ghani Ahamed Barrie. 2005. A-Z Step to Leader from the Qur'an and Words of the Prophet Muhammad SAW. New Delhi: Good Work Book

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Gilang Prasaja

NIM : 151910301058

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Evaluasi Kondisi Bangunan Menggunakan Diagram Fishbone Dan Biaya Perbaikan (Studi Kasus: Sekolah Dasar di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juni 2020
Yang menyatakan,

Bayu Gilang Prasaja
NIM. 151910301058

SKRIPSI

**Evaluasi Kondisi Bangunan Menggunakan Diagram *Fishbone* Dan Biaya
Perbaikan (Studi Kasus: Sekolah Dasar di Kecamatan Sumberbaru
Kabupaten Jember)**

Oleh :

Bayu Gilang Prasaja
NIM. 151910301058

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Anita Trisiana, S.T., M.T

Dosen Pembimbing Anggota : Ir. Hernu Suyoso, M.T



RINGKASAN

EVALUASI KONDISI BANGUNAN MENGGUNAKAN DIAGRAM FISHBONE DAN BIAYA PERBAIKAN (STUDI KASUS: SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER)

; Bayu Gilang Prasaja, 151910301058; 2020 : 75 halaman; Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember.

Kabupaten Jember memiliki 599 bangunan sekolah dasar serta jumlah murid 173.936 dan guru sebesar 9.324 jiwa sehingga dengan adanya jumlah murid dan guru yang ada, membutuhkan sekolah dasar dan ruang kelas yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember, mencatat pada tahun 2019 SD yang telah diperbaiki sebanyak 191 dan pada tahun 2020 akan ditargetkan 413 SD akan diperbaiki. Adapun total ruang kelas SD yang rusak berat sebanyak 850, tersebar di 361 lembaga SD negeri.

Dalam melakukan evaluasi kerusakan yaitu dengan melakukan survey terlebih dahulu untuk mendapatkan data sehingga dapat diklasifikasikan kedalam kondisi kerusakan bangunan ringan, sedang, berat dan total. Kondisi kerusakan bangunan ringan apabila kerusakan sebesar 1-29% dari kondisi awal bangunan, kondisi kerusakan sedang sebesar 30-44%, kondisi kerusakan berat 45-65%, sedangkan untuk kerusakan total yaitu sebesar 66-100%. Dengan meninjau setiap sub komponen bangunan mulai dari lantai sampai dengan atap kemudian dievaluasi kerusakannya sesuai dengan hasil yang ada di lapangan.

Dari hasil 22 sekolah dasar yang telah dilakukan perhitungan nilai tingkat kerusakan bahwasanya, seluruh sekolah sesuai klasifikasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami tingkat kerusakan ringan dengan kerusakan terendah pada SDN Jatirotok 03 sebesar 0.39% dan kerusakan tinggi pada SDN Jamintoro 03 sebesar 45%. Kemudian dari hasil survei yang dilakukan kerusakan terbesar berada di komponen plafond sebesar 25.66% dengan hasil diagram *fishbone* dapat diperoleh sebab kerusakan yaitu tukang kurang pengalaman, tukang umur kurang

(manusia). Kualitas eternit, paku, kualitas kayu (material). Atap bocor, rayap (lingkungan). Dari perhitungan estimasi biaya rehabilitasi yang telah dilakukan di SDN Kecamatan Sumberbaru dengan mengambil 22 sampel sekolah maka rekapitulasi biaya yang diperlukan sebesar : **Rp. 1.082.032.994.** Kegiatan pemetaan zonasi bangunan sekolah dasar negeri yang terletak di Kecamatan Sumberbaru dengan daerah yang diamati sebanyak 22 titik sesuai dengan klasifikasi kerusakan ringan dengan warna hijau, sedang warna kuning, dan berat warna merah. Sedangkan untuk pemetaan kondisi estimasi biaya rehabilitasi ditandai warna hijau apabila rentang 0-100 juta rupiah, warna kuning apabila rentang 100-200 juta rupiah, dan warna merah apabila rentang 200-300 juta rupiah.

SUMMARY

EVALUATION OF BUILDING CONDITIONS USING FISHBONE DIAGRAM AND REPAIR COST (CASE STUDY: ELEMENTARY SCHOOL IN SUMBERBARU DISTRICT, JEMBER DISTRICT); Bayu Gilang Prasaja, 151910301058; 2020:75 pages; Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Jember.

Jember District has 599 elementary school buildings as well as a total of 173,936 students and teachers amounting to 9,324 so that with the number of existing students and teachers, requires adequate elementary and classroom schools to organize a better education. According to the head of the Education and Culture Office of Jember District, noted in 2019 SD which has been repaired as many as 191 and in 2020 will be targeted 413 SD will be repaired. As for the total of SD classrooms that are severely damaged as much as 850, spread in 361 elementary school institutions.

In conducting a damage evaluation is by conducting a survey in advance to obtain data so that it can be classified into light, medium, weight and total building damage conditions. Minor building damage condition if damage of 1-29% of initial building condition, condition of damage is 30-44%, condition of damage weight 45-65%, while for total damage of 66-100%. By reviewing every sub component of the building from the floor up to the roof then evaluated the damage according to the results in the field.

From the results of 22 elementary schools that have been conducted calculation of damage level, all schools according to the Classification of Directorate General of Primary and Secondary education Ministry of Education and Culture are experiencing mild damage level with the lowest damage at SDN Jatirotok 03 for 0.39% and high damage at SDN Jamintoro 03 by 45%. Then from the survey carried out the biggest damage was in plafond components of 25.66% with the result of a fishbone diagram can be obtained because of the lack of experience, the artisan less (human). The quality of the plasters, nails, wood quality (material). Roof leak, termites (environment). From the calculation of the

cost of rehabilitation that has been done in SDN Kecamatan Sumberbaru by taking 22 samples of schools and the recapitulation of the cost required: Rp. 1,082,032,994. The activity of zoning of public elementary school buildings located in the new Sumberbaru district with the area observed as many as 22 points in accordance with the classification of mild damage in green, medium color yellow, and heavy color red. As for mapping conditions estimation of rehabilitation costs marked green when the range of 0-100 million rupiah, yellow color when the range of 100-200 million rupiah, and the color red when the range of 200-300 million rupiah.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas akhir yang berjudul “*Evaluasi Kondisi Bangunan Menggunakan Diagram Fishbone Dan Biaya Perbaikan (Studi Kasus: Sekolah Dasar di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*” dapat terselesaikan. Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata I pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa memberikan perhatian, bimbingan, dan petunjuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Tri wahju Hardianto, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember.
2. Dr. Gusfan Halik, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.
3. Dr. Anik Ratnaningsih, S.T.,M.T selaku Ketua Program Studi S-1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember sekaligus dosen pengaji yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Anita Trisiana, S.T.,M.T selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ir. Hernu Suyoso, M.T selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Syamsul Arifin, S.T., M.T selaku dosen pengaji utama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya demi terselesaikannya skripsi ini.

7. Dr. Anik Ratnaningsih, S.T.,M.T selaku dosen penguji anggota yang telah memberikan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepala sekolah SDN Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dalam pengumpulan data penelitian.
9. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Dalam segala kekurangan dan kelebihan tugas akhir ini penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun. Akhirnya, penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 18 Juni 2020

Bayu Gilang Prasaja
NIM. 151910301058

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | v |
| HALAMAN PEMBIMBING..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| RINGKASAN | viii |
| SUMMARY | viii |
| PRAKATA | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| BAB 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah..... | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 Batasan Masalah | 3 |
| 1.5 Manfaat | 4 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 5 |
| 2.2 Kerusakan bangunan..... | 6 |
| 2.3 <i>Fishbone</i> | 9 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4 Estimasi Dan Rencana Anggaran Biaya | 10 |
| 2.5 Sistem Informasi Geografis Dan Jenis Data (SIG) | 15 |
| BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN | 17 |
| 2.1 Populasi, Sampel dan Evaluasi | 17 |
| 3.2 Bagan Alir Penelitian..... | 22 |
| 3.3 Rancangan Penelitian..... | 25 |
| 3.4 Identifikasi Masalah..... | 25 |
| 3.5 Pengumpulan Data..... | 25 |
| 3.6 Analisa Data..... | 26 |
| 3.7 Hasil Penelitian..... | 36 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 38 |
| 4.1 Pengambilan Data | 38 |
| 4.2 Analisa Pembobotan Bangunan | 48 |
| 4.3 Klasifikasi Kondisi Pembobotan Bangunan | 50 |
| 4.4 Kuisioner Responden | 55 |
| 4.5 Diagram <i>Fishbone</i> | 58 |
| 4.6 Estimasi Biaya Rehabilitasi | 60 |
| 4.7 Peta Zonasi Kondisi Kerusakan Bangunan Sekolah..... | 67 |
| BAB 5. PENUTUP | 73 |
| 5.1 Kesimpulan | 73 |
| 5.2 Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN 1 TABEL BACKUP VOLUME..... | 77 |
| LAMPIRAN 2 AHS KAB. JEMBER..... | 88 |
| LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI SURVEY | 96 |

| | |
|--|------------|
| LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI KUISIONER..... | 118 |
| LAMPIRAN 5 FORM SURVEY | 129 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu | 5 |
| Tabel 3. 1 Jumlah Sekolahan Kab. Jember..... | 18 |
| Tabel 3. 2 Jumlah Sekolahan SD Negeri Kecamatan Sumberbaru..... | 19 |
| Tabel 3. 3 Matriks Penelitian..... | 37 |
| Tabel 4. 1 Bobot kerusakan di SDN Jamintoro 03..... | 49 |
| Tabel 4. 2 Indikator Kerusakan Riangan dan Berat..... | 50 |
| Tabel 4. 3 Rekapitulasi Klasifikasi Kerusakan..... | 52 |
| Tabel 4. 4 Frekuensi Presentase Seluruh Komponen..... | 53 |
| Tabel 4. 5 Rekapitulasi Hasil Monitoring..... | 54 |
| Tabel 4. 6 Profil Responden 22 Sekolahan..... | 55 |
| Tabel 4. 7 Rekapitulasi Kuisioner Responden..... | 56 |
| Tabel 4. 8 Estimasi Biaya Perbaikan SDN Jamintoro 03..... | 63 |
| Tabel 4. 9 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SDN Jamintoro 03..... | 64 |
| Tabel 4. 10 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya dari 22 Sekolah..... | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2. 1 Diagram <i>Fishbone</i> | 10 |
| Gambar 2. 2 Contoh Data Vektor..... | 16 |
| Gambar 2. 3 Contoh Data Raster..... | 16 |
| Gambar 3. 1 Lokasi Populasi..... | 20 |
| Gambar 3. 2 Lokasi Sampel Kecamatan Sumberbaru dengan pin | 20 |
| Gambar 3. 3 Bagan Alir | 24 |
| Gambar 3. 4 Perhitungan Pondasi | 27 |
| Gambar 3. 5 Perhitungan Struktur..... | 27 |
| Gambar 3. 6 Perhitungan Atap | 28 |
| Gambar 3. 7 Perhitungan listplank dan talang | 28 |
| Gambar 3. 8 Perhitungan Plafound | 29 |
| Gambar 3. 9 Perhitungan dinding..... | 29 |
| Gambar 3. 10 Perhitungan daun jendela dan pintu | 29 |
| Gambar 3. 11 Perhitungan lantai..... | 30 |
| Gambar 3. 12 Perhitungan Utilitas | 30 |
| Gambar 3. 13 Perhitungan Instalasi Hujan | 30 |
| Gambar 3. 14 Garis panah tulang belakang | 31 |
| Gambar 3. 15 Analisis Penyebab Utama Dengan <i>Fishbone Diagram</i> | 32 |
| Gambar 3. 16 Faktor penyebab utama..... | 32 |
| Gambar 3. 17 Proses Penampilan Citra Satelit | 34 |
| Gambar 3. 18 Tampilan <i>Basemap</i> | 34 |
| Gambar 3. 19 Tampilan Kotak Dialog <i>Find</i> | 35 |
| Gambar 3. 20 Contoh Lokasi Yang Ditinjau | 35 |
| Gambar 3. 21 Tampilan SHP | 36 |

| | |
|--|----|
| Gambar 4. 1 Kerusakan atap SDN Jamintoro 03 | 41 |
| Gambar 4. 2 Kerusakan atap SDN Rowotengah 01 | 41 |
| Gambar 4. 3 Kerusakan pada kuda-kuda SDN Pringgowirawan 03 | 42 |
| Gambar 4. 4 Kerusakan pada lisplang SDN Jamintoro 03 | 42 |
| Gambar 4. 5 Kerusakan pada plafound SDN Kaliglagah 01 | 43 |
| Gambar 4. 6 Kerusakan pada rangka plafound SDN Rowotengah 01 | 44 |
| Gambar 4. 7 Kerusakan pada dinding SDN Jamintoro 01 | 44 |
| Gambar 4. 8 Kerusakan pada kusen SDN Gelang 03 | 45 |
| Gambar 4. 9 Kerusakan pada lantai SDN Gelang 06..... | 46 |
| Gambar 4. 10 Kurangnya penerangan lampu SDN Sumberagung 03..... | 46 |
| Gambar 4. 11 Kerusakan pada <i>finishing</i> plafound SDN Jatirotok 02 | 47 |
| Gambar 4. 12 Kerusakan pada <i>finishing</i> dinding SDN Kaliglagah 03..... | 47 |
| Gambar 4. 13 Diagram Profil Responden | 56 |
| Gambar 4. 14 Diagram Penyebab Kerusakan Plafound Karena Manusia..... | 57 |
| Gambar 4. 15 Diagram Penyebab Kerusakan Plafound Karena Material | 57 |
| Gambar 4. 16 Diagram Penyebab Kerusakan Plafound Karena Lingkungan | 57 |
| Gambar 4. 17 Diagram <i>Fishbone</i> | 59 |
| Gambar 4. 18 Tampak Kuda-Kuda | 61 |
| Gambar 4. 19 Lokasi penelitian dengan koordinat | 68 |
| Gambar 4. 20 Zonasi pemetaan Kondisi Bangunan Sekolah | 69 |
| Gambar 4. 21 Zonasi pemetaan Biaya Rehabilitasi Bangunan Sekolah | 70 |
| Gambar 4. 22 Contoh Data Informasi Sekolah Menggunakan Google Earth | 71 |
| Gambar 4. 23 Contoh Informasi Menggunakan Google Earth | 72 |

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Sekolah Dasar merupakan pembelajaran sosial dan berinteraksi dengan sesama teman seusianya sehingga siswa dapat meningkatkan potensi yang baik dilingkungan sekolahnya maupun bangsanya. Dengan adanya pendidikan Sekolah Dasar, mampu untuk mengembangkan potensi diri anak didik melalui belajar mengajar sehingga memiliki kecerdasan, kepribadian, agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Begitu pentingnya pendidikan sehingga dalam hal ini pemerintah membuat membuat peraturan dalam Undang-Undang agar seluruh warga Indonesia dapat mendapatkan Pendidikan dengan baik yakni, menurut Undang-Undang No. 20 tahun (2003).

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016/2017 di provinsi Jawa Timur jumlah ruang kelas sekolah dasar menurut kondisinya : dalam kondisi baik (31.713 unit), kondisi rusak ringan (81.098 unit), kondisi rusak sedang (8.281 unit), kondisi rusak berat (6.699 unit), dan kondisi rusak total (6.609 unit) artinya dengan masih adanya beberapa kerusakan mulai dari ringan sampai rusak berat kebutuhan akan sarana dan prasarana sekolah dasar sehingga perlu adanya beberapa tindakan untuk mengatasi hal tersebut agar terwujudnya sebuah sarana pendidikan yang baik.

Untuk menerapkan Tri Dharma perguruan tinggi salah satunya dengan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum sesuai undang-undang pendidikan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat tersebut dilakukan terutama untuk masyarakat terdekat dari lingkungan universitas dengan memperhatikan kondisi masyarakat di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki 599 bangunan sekolah dasar serta jumlah murid 173.936 dan guru sebesar 9.324

jiwa sehingga dengan adanya jumlah murid dan guru yang ada, membutuhkan sekolah dasar dan ruang kelas yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember, mencatat pada tahun 2019 SD yang telah diperbaiki sebanyak 191 dan pada tahun 2020 akan ditargetkan 413 SD akan diperbaiki. Adapun total ruang kelas SD yang rusak berat sebanyak 850, tersebar di 361 lembaga SD negeri. Di Sekolah Dasar Jamintoro 03 Kec. Sumberbaru misalnya, terpaksa harus belajar di tenda darurat karena seluruh ruangan kelas di sekolah setempat rusak berat dan kondisinya menghawatirkan apabila digunakan kegiatan belajar mengajar. Jumlah siswa kelas 1 hingga 6 sebanyak 37 siswa karena letak sekolah yang terpencil dan di sekitar sekolah ditempati sekitar 55 kepala keluarga. Saat hujan turun, biasanya puluhan siswa itu akan belajar di teras rumah dan mushallah milik warga yang berada tidak jauh dari sekolah demi keamanan.

Salah satu untuk mendukung dalam memberikan informasi kerusakan bangunan gedung sekolah maka digunakan zonasi yang kemudian disajikan dalam bentuk sistem informasi geografis (SIG) yang akan memudahkan dalam monitoring atau menentukan kondisi keadaan sekolah di Kabupaten Jember Kecamatan Sumberbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana kondisi bangunan gedung sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sumberbaru ?
2. Apa penyebab kerusakan gedung sekolah dasar apabila dilihat dari diagram *fishbone*?
3. Berapa estimasi biaya perbaikan yang dibutuhkan untuk kondisi bangunan gedung sekolah di wilayah Sumberbaru?
4. Bagaimana kondisi bangunan gedung sekolah dasar dan estimasi biaya perbaikan dalam bentuk Sistem Informasi Geografis (SIG)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui kondisi bangunan gedung sekolah dasar di wilayah kecamatan Sumberbaru sesuai bobot yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Mencari penyebab kerusakan bangunan gedung sekolah dasar menggunakan diagram *fishbone* di wilayah kecamatan Sumberbaru
3. Menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi/perbaikan pada bangunan gedung sekolah dasar di Kecamatan Sumberbaru.
4. Menentukan pemetaan zonasi berdasarkan tingkat kerusakan bangunan gedung sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sumberbaru dan estimasi biaya perbaikan dalam bentuk Sistem Informasi Geografis (SIG)

1.4 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya batasan masalah yang meliputi :

1. Hanya melakukan analisa pada ruang kelas.
2. Hanya melakukan analisa gedung bangunan sekolah dasar negeri.

3. Hanya melakukan pengamatan visual tanpa memperhitungkan kondisi kekuatan struktur
4. Tidak menghitung tingkat kepuasan dan kenyamanan
5. Aplikasi sistem informasi geografis yang digunakan ArcGIS
6. Perencanaan informasi kondisi kerusakan gedung sekolah yang diteliti tidak berbasis online
7. Hanya melakukan kuisioner di setiap sekolah yang ditinjau
8. Tidak menghitung kerusakan pondasi
9. Rencana anggaran perbaikan ditulis berdasarkan analisa harga satuan (AHS)

Kabupaten Jember

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan sebagai masukan pengetahuan yang dijadikan bahan kajian khususnya mengenai identifikasi kerusakan bangunan gedung sekolah dasar.

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang kerusakan bangunan gedung sekolah dasar yang terjadi di wilayah kecamatan Sumberbaru, serta biaya perbaikannya untuk dinas Kementerian dan Kebudayaan di kabupaten Jember.

BAB 2.
TINJAUAN PUSTAKA**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| Nama | Tahun | Judul | | Metode | | Hasil | |
|------------------|--------------|--|--|---|---------------------------|--|---|
| Meidy Kempa | 2018 | Analisis Kerusakan Gedung Menengah Pertama Di Maluku | Tingkat Bangunan Sekolah Pertama Di Maluku | Direktorat Sekolah Kemendikbud RI 2015 | Pembinaan Dsar 2015 | Ruang sebanyak rusak sebanyak rusak sebanyak rusak total | kelas 17.92% ringan, 7.14% berat dan 3.15% |
| Ahmad Dardiri | 2012 | Analisis Dan Kerusakan Gedung Dasar | Pola, Henis, Penyebab Bangunan Sekolah | Pegumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan angket serta wawancara dengan kepala sekolah | | Faktor penyabab kerusakan bangunan gedung SD adalah faktor manusia | |

| | | | | |
|--|------|---|--|--|
| Novinda Annisa Aulia, Harimurt i, Kartika Puspa Negara | 2016 | Analisis dan Evaluasi Sisa Material Konstruksi Menggunakan Metode Pareto dan <i>Fishbone</i> Diagram | Metode untuk pengumpulan data adalah pengamatan, penyebaran kuisioner, dan wawancara. Analisis data menggunakan kuantitatif | Berdasarkan analisis metode Pareto tiang pancang tulangan D22 dan D16 dengan total biaya sisa Rp. 108.303.861. Berdasarkan <i>Fishbone</i> karena tiang pancang kurang baik |
|--|------|---|--|--|

2.2 Kerusakan bangunan

Tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang diakibatkan karena penyusutan / berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia, atau akibat perilaku alam (gempa bumi, penurunan tanah, dll), atau akibat beban fungsi yang berlebih, atau akibat pengaruh fisis/kimia/serangga dinamakan kerusakan bangunan (Permen PU Nomor 24, 2008). Lebih lanjut menurut peraturan kerusakan bangunan dapat di golongkan menjadi tiga yaitu :

1. Kerusakan ringan

Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-stuktural, seperti : penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi. Perawatan untuk kerusakan ringan biayanya maksimum 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/lokasi yang sama.

2. Kerusakan sedang

Kerusakan sedang adalah kerusakan yang terjadi pada sebagian komponen non-struktural dan atau komponen stuktural seperti struktur atap, lantai dan lain-lain. Perawatan untuk kerusakan sedang biayanya maksimum 45 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/lokasi yang sama.

3. Kerusakan berat

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan non-struktural maupun struktural dan apabila mengalami perbaikan masih bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Perawatan untuk kerusakan berat biayanya maksimum 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/lokasi yang sama.

Adapun klasifikasi kerusakan bangunan menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni :

1. Tingkat kerusakan 0-30 % = kategori rusak ringan
2. Tingkat kerusakan 30-45% = kategori rusak sedang
3. Tingkat kerusakan 45-65% = kategori rusak berat
4. Tingkat kerusakan >65% = kategori rusak total

Selengkapnya, klasifikasi kerusakan dapat dilihat pada tabel 2.2 dan bobot kerusakannya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kerusakan

| No | Kategori Kerusakan | Kerusakan yang Terjadi | Tindakan yang Dianjurkan |
|----|--------------------|--|---|
| 1 | Rusak Ringan | <p>1.Dinding retak halus, kerusakan tidak tembus.</p> <p>2.Plesteran boleh terkelupas.</p> <p>3.Plafon dan listplank boleh rusak,</p> <p>4.Tidak ada kerusakan struktural</p> | Bangunan tidak perlu dikosongkan, hanya perlu perbaikan kosmetik secara arsitektural agar daya tahan bangunan tetap terpelihara. |
| 2 | Rusak Sedang | <p>1.Dinding partisi retak tembus atau roboh sebagian.</p> <p>2.Bagian struktural (kolom, balok, kuda – kuda) mengalami kerusakan tetapi masih dapat diperbaiki.</p> <p>3.Dinding struktural (bangunan tanpa kolom dan balok) mengalami kerusakan yang masih dapat diperbaiki.</p> | Bangunan perlu dikosongkan dan boleh dihuni kembali setelah dilakukan perbaikan dan perkuatannya untuk dapat menahan beban gempa. |

| | | |
|----------------|--|--|
| 3. Rusak Berat | 1. Dinding retak tembus dan mengalami perubahan bentuk atau miring 2. bagian struktur mengalami kerusakan sehingga tidak bisa diperbaiki 3. pondasi amblas/retak/bergeser 4. bangunan roboh total | Bangunan harus dikosongkan atau dirobohkan |
|----------------|--|--|

Sumber : Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan 2019

Tabel 2. 3 Bobot Kerusakan

| NO | Komponen Bangunan | Sub Komponen | BOBOT | | |
|-----|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | | Terhadap | Tingkat | Nilai |
| | | | Seluruh Bangunan (%) | Kerusakan (%) | Kerusakan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | f = (4) x (5) |
| 1 | PONDASI | Pondasi | 12.00 | | 0.00 |
| 2 | STRUKTUR | Kolom dan Balok | 19.00 | | 0.00 |
| | | Plat Tangga | 2.00 | | 0.00 |
| 3 | ATAP | Kuda-kuda | 5.50 | | 0.00 |
| | | Gording + Listplang | 2.00 | | 0.00 |
| | | Penutup Atap | 4.00 | | 0.00 |
| 4 | PLAFOND | Rangka Plafond | 4.00 | | 0.00 |
| | | Penutup Plafond | 5.00 | | 0.00 |
| 5 | DINDING | Batu bata/Batako-Dinding | 7.00 | | 0.00 |
| | | Plesteran | 3.00 | | 0.00 |
| | | Jendela Kaca | 2.50 | | 0.00 |
| | | Daun Pintu | 3.00 | | 0.00 |
| | | Kusen | 3.00 | | 0.00 |
| 6 | LANTAI | Penutup Lantai | 10.50 | | 0.00 |
| 7 | UTILITAS | Instalasi Listrik | 4.00 | | 0.00 |
| | | Instalasi Air | 3.00 | | 0.00 |
| | | Drainase/Limbah | 1.50 | | 0.00 |
| 8 | FINISHING | Finishing Struktur | 1.00 | | 0.00 |
| | | Finishing Plafond | 3.00 | | 0.00 |
| | | Finishing Dinding | 2.50 | | 0.00 |
| | | Finishing Kusen/Daun | 2.50 | | 0.00 |
| | | Jumlah | 100.00 | | |
| | | | Nilai Tingkat Kerusakan (a) | | 0.00 |

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2018

Formula penentuan estimasi biaya rehabilitasi seperti pada rumus (2.1) :

Keterangan :

B : Estimasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk merehabilitasi ruangan yang rusak

a : tingkat kerusakan ruangan/bangunan


b : satuan biaya pembangunan RKB/RBL/RPL yang telah ditetapkan

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2018

Klasifikasi tingkat kerusakan tersebut dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan oleh manajemen sekolah atau pihak Dinas Pendidikan Daerah setempat, apakah kondisi bangunan sekolah termasuk dalam kategori rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat. Kondisi tingkat kerusakan juga mempengaruhi besaran anggaran yang akan dipergunakan oleh pihak manajemen sekolah atau Dinas Pendidikan untuk proses rehabilitasi gedung sekolah.

2.3 Fishbone

Fishbone Diagram atau diagram tulang ikan, biasa disebut Diagram *Cause and Effect* atau Diagram Sebab Akibat adalah alat yang membantu mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan berbagai penyebab yang mungkin dari suatu masalah atau karakteristik kualitas tertentu. Diagram ini menggambarkan hubungan antara masalah dengan semua faktor penyebab yang mempengaruhi masalah tersebut. (Wina Prinda Hapsari Februari 2018) Seperti pada gambar 2.1



Gambar 2. 1 Diagram *Fishbone*

Sumber : Wina Prinda Hapsari Februari 2018

2.4 Estimasi Dan Rencana Anggaran Biaya

Estimasi biaya adalah seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Akurasi dari suatu estimasi merupakan suatu indikasi dari tingkatan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan terhadap realisasi biaya saat proyek yang selesai.

2.4.1 Manfaat Estimasi

Adapun manfaat dari penggunaan estimasi biaya proyek antara lain (Mardana, 2012) :

1. Kegunaan bagi pemilik adalah untuk mempelajari kelayakan proyek, kelanjutan investasi, mendapat nilai ekonomis dari proyek.
2. Kegunaan bagi perencana adalah berpengaruh pada pelaksanaan desain atau pengetapan desain terhadap investasi proyek. Dan menetapkan alternatif terbaik untuk penghemat biaya bagi pemilik.

3. Kegunaan bagi kontraktor adalah menentukan besarnya nilai tender dan mendapatkan keuntungan potensial untuk bisa merealisasikan proyek yang diharapkan.
4. Bagi manajer proyek mempunyai keuntungan dalam penetuan estimasi untuk mencapai keberhasilan sesuai perencanaan anggaran untuk penyelesaian proyek.

2.4.2 Jenis-Jenis Estimasi

Estimasi dilakukan beberapa kali selama perencanaan, estimasi pada tiap tahap akan sangat mempengaruhi performa estimasi berikutnya, estimasi tahap pertama digunakan mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan, selanjutnya estimasi biaya berkembang memiliki fungsi spektrum yang amat luas dalam merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti material, tenaga kerja, pelayanan (Ludya Kesturi,2012).

1. Estimasi untuk perencanaan konseptual

Estimasi ini hanya berdasarkan informasi atau parameter yang sangat umum seperti : ukuran konstruksi, mutu konstruksi yang diantisipasi, serta kegunaan bangunan. Ekspektasi akurasi pada estimasi biaya ini ialah 15% sampai 20%

2. Estimasi untuk studi kelayakan

Menggunakan informasi desain pendahuluan dan lingkup proyek terdefini secara jelas, suatu estimasi untuk studi kelayakan dapat dipersiapkan. Suatu estimasi dengan tingkat akurasi 5% sampai dengan 10% dapat disediakan pada tahap ini

3. Estimasi untuk konstruksi

Estimasi ini merupakan perhitungan berdasarkan set lengkap dari dokumen kontrak. Metode yang digunakan tergantung pada tipe konstruksi. Misal, konstruksi tipe gedung lebih banyak menggunakan data historis untuk perhitungannya. Dalam perhitungan ini ekspektasi akurasi ialah 5%

4. Estimasi untuk *change order*

Estimasi ini dilakukan pada saat proyek tengah berjalan, diakibatkan adanya perubahan pekerjaan yang diminta dari owner proyek.

Rencana dan anggaran ialah merencanakan suatu bangunan dalam bentuk dan faedah dalam penggunaanya, serta besar biaya yang diperlukan dan susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan kerja dalam bidang teknik (Arief Rahman, 2004). Tujuan dari rencana anggaran biaya ini bertujuan untuk mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan, mengontrol pengeluaran per item pekerjaan, mencegah adanya keterlambatan atau pemberhentian pekerjaan, dan meminimalisir pemborosan biaya yang mungkin terjadi.

Dalam perhitungan atau penaksiran biaya pelaksanaan biasanya berdasarkan gambar-gambar dan spesifikasi yang ada, antara lain :

1. Metode *Unit* (satuan)

Metode harga tunggal yang didasarkan pada persamaan fungsional dari proyek konstruksi bangunan yang akan dibuat.

2. Metode Luas

Perkiraan biaya berdasarkan luas bangunan dengan mengacu pada bangunan yang mempunyai karakter yang sama.

3. Metode Kubik

Metode harga satuan yang didasarkan pada biaya per meter kubik dari bangunan.

4. Metode *Bill of Quantity*

Metode yang paling teliti dalam memperkirakan harga satuan pekerjaan, tetapi metode ini biasanya dilakukan setelah perencanaan lengkap dengan perinciannya. Hal-hal yang diperlukan dalam perhitungan rencana anggaran biaya adalah :

- a. Ketepatan dalam memperhitungkan kebutuhan bahan dan harga
- b. Ketelitian dalam menghitung jumlah tenaga kerjanya
- c. Faktor kalibrasi yang digunakan

- d. Harga satuan yang digunakan sebaiknya menggunakan harga satuan pekerjaan dari daerah tempat proyek tersebut.

2.4.3 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

Proses penyusunan rencana yang dilaksanakan organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dinyatakan dalam bentuk uang. Menurut Rudianto (2009:4), untuk mencapai tujuannya, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Anggaran memiliki fungsi yang terkait erat dengan keempat fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (mengerakkan), dan *controlling* (pengendalian).

Rencana anggaran biaya dibagi menjadi dua, yaitu rencana anggaran biaya kasar dan rencana anggaran biaya terperinci :

1. Anggaran biaya kasar

Perhitungan anggaran berdasarkan pada harga satuan per meter persegi (m^2) atau harga satuan per meter kubik (m^3) apabila berisi ruang. Anggaran biaya kasar biasanya bersifat perhitungan sementara sebelum melakukan perhitungan anggaran biaya secara teliti.

2. Anggaran biaya terperinci

Perhitungan rencana anggaran biaya yang disusun dengan cermat sesuai urutan pekerjaan, per item pekerjaan yang ada. Pada perhitungan anggaran biaya terperinci terdapat adanya spesifikasi teknis mutu bahan dan syarat-syarat pekerjaan, volume masing-masing item pekerjaan, dan harga satuan pekerjaan yang dihitung berdasar hitungan analisa.

2.4.4 Perhitungan Volume Pekerjaan

Pada perhitungan bangunan dan masing-masing jenis pekerjaan, cara perhitungan volumenya berbeda tergantung bentuknya, tetapi rumus dasar yang digunakan tetaplah sama yaitu menggunakan rumus matematika, seperti luas, keliling, dan volume. Untuk volume satuan dihitung dengan buah atau unit yang terdiri dari rangkaian material yang sudah menjadi satu kesatuan,

contohnya seperti panel listrik, meja dapur, atau meja cuci (Fatansyah, 2002). Perhitungan volume pekerjaan memiliki beberapa cara antara satu dan lainnya, salah satu rumusnya antara lain :

$$1. \text{ Volume untuk luasan item pekerjaan, seperti pada rumus(2.2)}$$

$$m^2 = \text{panjang} \times \text{lebar}(2.3)$$

$$2. \text{ Volume untuk kubik item pekerjaan, seperti pada rumus(2.4)}$$

$$M^3 = \text{panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi}(2.5)$$

$$2. \text{ Volume untuk panjang item pekerjaan, seperti pada rumus(2.6)}$$

$$m' = \text{panjang}(2.7)$$

2.4.5 Harga Satuan Pekerjaan

Analisis harga satuan menetapkan suatu perhitungan harga satuan upah, tenaga kerja, dan bahan, serta pekerjaan yang secara teknis dirinci secara detail berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dengan yang diuraikan dalam suatu spesifikasi teknik, gambar desain dan komponen harga satuan, baik untuk kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan (Pedoman bahan Konstruksi bangunan dan Rekayasa sipil, 2013). Secara umum harga satuan pekerjaan dapat diurai sebagai rumus (2.5) :

$$\text{Harga satuan pekerjaan} = \text{Harga satuan bahan} + \text{harga satuan upah} + \text{harga satuan alat}(2.8)$$

$$\text{Rencana Anggaran Biaya} = \text{Volume} \times \text{Harga Satuan}(2.9)$$

2.4.6 Persentase Bobot Pekerjaan

Persentase bobot pekerjaan adalah nilai besar persen pekerjaan siap (telah selesai) per item dibanding dengan pekerjaan selesai seluruhnya. Setelah didapat Bobot (%) per item pekerjaan, selanjutnya jumlahkan seluruh Bobot (%) per item pekerjaan, maka hasil Bobot (%) adalah 100 %. Secara umum perhitungan persentase bobot pekerjaan pada rumus (2.6) :

$$\text{Persentase bobot pekerjaan} = \frac{\text{Volume} \times \text{Harga satuan}}{\text{Harga total bangunan}} \times 100 \%(2.10)$$

(Sumber : Adminstrasi Kontrak dan Anggaran Borongan)

2.5 Sistem Informasi Geografis Dan Jenis Data (SIG)

Secara umum pengertian SIG dapat diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia dan data yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisis dan akhirnya memetakan hasilnya. Sehingga dapat dirangkum konsep sebuah sistem informasi geografis menurut (Edy Irwansyah, 2013) adalah sebagai berikut :


1. Informasi geografis adalah informasi mengenai tempat diperlukan bumi
2. Teknologi informasi geografis meliputi *global positioning system* (GPS), *remote sensing*, dan sistem informasi geografis
3. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer dan piranti lunak (*software*)
4. Sistem informasi geografis digunakan berbagai macam variasi aplikasi
5. Sistem informasi geografis merupakan ilmu sains yang melatar belakangi teknologi sistem informasi geografis.

Masing- masing format data memiliki jenis-jenis data yang berbeda begitu juga kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan format data yang akan digunakan sangat tergantung pada jenis penggunaan, data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan dan kemudahan dalam analisa.

2.5.1 Data Vektor

Dalam data vektor bumi dipresentasikan sebagai suatu mosaic yang terdiri atas garis (*arcline*), *polygon* (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama), titik/*point* (*node* yang mempunyai label), dan *nodes* (merupakan perpotongan antara dua buah garis) menurut (Edy Irwansyah,2013). Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan, model berfokus pada titik (*point*) dengan koordinat (x,y) untuk membangun objek spasialnya. Keuntungan menggunakan data vektor

ketepatan dalam membuat fitur titik, batasan, dan garis lurus. Contoh data vektor seperti gambar 2.2



Gambar 2. 2 Contoh Data Vektor

(Sumber : Edy Irwansyah 2013)

2.5.2 Data Raster

Data raster atau disebut dengan data sel grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis dalam bentuk sel grid atau disebut dengan *pixel* (*picture element*) (Edy Irwansyah,2013). data raster tergantung pada ukuran *pixel*-nya. *Pixel* menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh *pixel* pada citra. Data raster sangat baik untuk dijadikan batas-batas secara gradual seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah dan sebagainya. Kelemahan dari data raster yaitu besarnya ukuran *file*. *File* semakin besar jika resolusinya semakin tinggi. contoh data raster seperti pada gambar 2.3



Gambar 2. 3 Contoh Data Raster

Sumber : Edy Irwansyah 2013

BAB 3.

METODOLOGI PENELITIAN

Penerapan Pengambilan data dalam penelitian ini adalah penentuan contoh bangunan Sekolah Dasar mengambil wilayah di Kecamatan Sumberbaru. Di Kabupaten Jember sendiri terdapat 1.031 (seribu tiga puluh satu) sekolah dasar negeri. Analisa tingkat kerusakan dilakukan pada bangunan ruang kelas sekolah dasar. Analisis tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa ruangan tersebut mendapat data yang valid dari beberapa lokasi blok massa bangunan pada tiap-tiap sekolah.

3.1 Populasi, Sampel dan Evaluasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi membuat kebutuhan dasar masyarakat terus meningkat termasuk kebutuhan akan pendidikan. Dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember ada salah satu Kecamatan yang letaknya paling ujung perbatasan dengan Kota Lumajang yaitu Kecamatan Sumberbaru. Adapun desa yang tegabung dalam Kecamatan Sumberbaru ada 10 desa antara lain:

| No. | Nama Desa | No. | Nama Desa |
|-----|---------------------|-----|----------------|
| 1. | Desa Kaliglagah | 6. | Desa Yosorati |
| 2. | Desa Karang Bayat | 7. | Desa Gelang |
| 3. | Desa Pringgowirawan | 8. | Desa Jambesari |
| 4. | Desa Rowotengah | 9. | Desa Jamintoro |
| 5. | Desa Sumberagung | 10. | Desa Jatiroto |

Jumlah sekolah yang tergabung pada Kec. Sumberbaru akan disajikan menurut tabel 3.1 :

Tabel 3. 1 Jumlah Sekolahan Kab. Jember

| No | Wilayah | Data Sekolah Kab. Jember - Dapodikdasmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|
| | | Total | | | SD | | | SMP | | | SMA | | | SMK | | | SLB | | |
| | | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S |
| 1 | Kec. Wuluhan | 84 | 39 | 45 | 56 | 37 | 19 | 20 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Sumbersari | 77 | 38 | 39 | 42 | 31 | 11 | 15 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kec. Bangsalsari | 77 | 49 | 28 | 47 | 45 | 2 | 16 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Kaliwates | 74 | 32 | 42 | 39 | 25 | 14 | 19 | 5 | 14 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Kec. Ambulu | 73 | 44 | 29 | 46 | 40 | 6 | 14 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Puger | 70 | 46 | 24 | 47 | 43 | 4 | 11 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Sumberbaru | 69 | 48 | 21 | 52 | 45 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Patrang | 68 | 39 | 29 | 33 | 28 | 5 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Kec. Kalisat | 68 | 45 | 23 | 42 | 40 | 2 | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Silo | 63 | 45 | 18 | 47 | 40 | 7 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Tanggul | 62 | 42 | 20 | 38 | 32 | 6 | 16 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Gumuk Mas | 61 | 37 | 24 | 42 | 35 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Tempurejo | 61 | 48 | 13 | 44 | 44 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Rambipuji | 58 | 35 | 23 | 32 | 31 | 1 | 15 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Balung | 57 | 29 | 28 | 32 | 25 | 7 | 14 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kec. Sukowono | 50 | 31 | 19 | 29 | 26 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Jenggawah | 50 | 30 | 20 | 30 | 27 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Ledok Ombo | 46 | 36 | 10 | 35 | 33 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Sumberjambe | 46 | 35 | 11 | 32 | 30 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Umbulsari | 45 | 34 | 11 | 33 | 31 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Kencong | 41 | 28 | 13 | 29 | 25 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Ajung | 41 | 20 | 21 | 20 | 18 | 2 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Mayang | 39 | 25 | 14 | 24 | 23 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Jombang | 38 | 24 | 14 | 24 | 22 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kec. Panti | 36 | 22 | 14 | 22 | 20 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kec. Mumbulsari | 34 | 24 | 10 | 24 | 21 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kec. Sukorambi | 29 | 21 | 8 | 20 | 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kec. Arjasa | 29 | 25 | 4 | 21 | 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kec. Semboro | 28 | 21 | 7 | 20 | 19 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Kec. Pakusari | 27 | 18 | 9 | 16 | 16 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kec. Jelbuk | 25 | 21 | 4 | 18 | 18 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Total | | 1.626 | 1.031 | 595 | 1.036 | 910 | 126 | 338 | 94 | 244 | 62 | 18 | 44 | 179 | 8 | 171 | 11 | 1 | 10 |

Sumber : Pusat data dan statistik pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Keterangan : N = Negeri

S = Swasta

3.1.1 Populasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sumberbaru yang memiliki populasi Sekolah Dasar Negeri sebanyak 45 Sekolah yang tersebar di 10 Desa di Kabupaten Jember, Seperti tabel 3.2


Tabel 3. 2 Jumlah Sekolahan SD Negeri Kecamatan Sumberbaru

| No. | Desa | Sekolah Dasar | No. | Desa | Sekolah Dasar |
|------------|---------------|--|------------|-------------|--|
| 1. | Gelang | SDN Gelang 01 SDN Gelang 02 SDN Gelang 03 SDN Gelang 04 SDN Gelang 05 SDN Gelang 06 | 2. | Jambesari | SDN Jambesari 01 SDN Jambesari 02 SDN Jambesari 03 |
| 3. | Jamintoro | SDN Jamintoro 01 SDN Jamintoro 02 SDN Jamintoro 03 | 4. | Jatiroto | SDN Jatiroto 01 SDN Jatiroto 02 SDN Jatiroto 03 SDN Jatiroto 04 SDN Jatiroto 05 |
| 5. | Kaliglagah | SDN Kaliglagah 01 SDN Kaliglagah 02 SDN Kaliglagah 03 SDN Kaliglagah 04 | 6. | Karangbayat | SDN Karangbayat 01 SDN Karangbayat 02 SDN Karangbayat 03 SDN Karangbayat 04 SDN Karangbayat 05 SDN Karangbayat 06 |
| 7. | Priggowirawan | SDN Priggowirawan 01 SDN Priggowirawan 02 SDN Priggowirawan 03 | 8. | Rowotengah | SDN Rowotengah 01 SDN Rowotengah 02 SDN Rowotengah 03 |
| 9. | Sumberagung | SDN Sumberagung 01 SDN Sumberagung 02 SDN Sumberagung 03 SDN Sumberagung 04 | 10. | Yosorati | SDN Yosorati 01 SDN Yosorati 02 SDN Yosorati 03 SDN Yosorati 04 SDN Yosorati 05 |

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2



Gambar 3. 1 Lokasi Populasi



Gambar 3. 2 Lokasi Sampel Kecamatan Sumberbaru dengan pin

3.1.2 Sampel Penelitian

Dalam menentukan sampel menggunakan rumus slovin yaitu $n = N / (1 + N \times e^2)$, dengan n : kebutuhan minimum sampel, N : jumlah populasi sebanyak 45, dan e^2 : toleransi error sebesar 15% sehingga didapatkan kebutuhan minimun sampel sebanyak 22 (dua puluh dua) Sekolah Dasar

Negeri, yang diambil setiap desa sebanyak 2 sekolah agar terpenuhinya data penelitian yang valid dengan asumsi data yang diambil dapat memenuhi seluruh kerusakan Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Sumberbaru

Penentuan pengambilan sampel menggunakan survei pendahuluan yaitu dengan mencari informasi pada setiap kepala sekolah yang akan ditinjau apakah sekolahnya mengalami kerusakan atau tidak. Sehingga dalam pengambilan data bisa valid yang mencakup kerusakan ringan hingga berat. Untuk kriteria dalam pengambilan sampel yaitu yang memiliki tingkat kerusakan ringan hingga berat dengan menggunakan cara pengamatan dan pengukuran langsung ke lapangan yang kemudian hasil survei di Analisa untuk menentukan kondisi bangunan masuk dalam klasifikasi ringan, sedang atau berat. Adapun Sekolah Dasar yang di survei Dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Sekolah Dasar | No. | Sekolah Dasar |
|-----|--------------------|-----|-----------------------|
| 1. | SDN Gelang 03 | 12. | SDN Karangbayat 02 |
| 2. | SDN Gelang 06 | 13. | SDN Pringgowirawan 01 |
| 3. | SDN Jambesari 01 | 14. | SDN Pringgowirawan 03 |
| 4. | SDN Jambesari 02 | 15. | SDN Rowotengah 01 |
| 5. | SDN Jamintoro 01 | 16. | SDN Rowotengah 04 |
| 6. | SDN Jamintoro 03 | 17. | SDN Sumberagung 02 |
| 7. | SDN Jatiroto 02 | 18. | SDN Sumberagung 03 |
| 8. | SDN Jatiroto 03 | 19. | SDN Sumberagung 04 |
| 9. | SDN Kaliglagah 01 | 20. | SDN Yosorati 01 |
| 10. | SDN Kaliglagah 03 | 21. | SDN Yosorati 02 |
| 11. | SDN Karangbayat 01 | 22. | SDN Yosorati 03 |


3.1.3 Evaluasi Kerusakan


Dalam melakukan evaluasi kerusakan yaitu dengan melakukan survei terlebih dahulu untuk mendapatkan data sehingga dapat diklasifikasikan kedalam kondisi kerusakan bangunan ringan, sedang, berat dan total. Kondisi kerusakan bangunan ringan apabila kerusakan sebesar 1-29% dari kondisi awal

bangunan, kondisi kerusakan sedang sebesar 30-44%, kondisi kerusakan berat 45-65%, sedangkan untuk kerusakan total yaitu sebesar 66-100%. Dengan meninjau setiap sub komponen bangunan mulai dari lantai sampai dengan atap kemudian dievaluasi kerusakannya sesuai dengan hasil yang ada di lapangan.

3.2 Bagan Alir Penelitian

Diagram alur perencanaan tugas akhir dari, analisa kerusakan bangunan gedung sekolah dasar dan estimasi biaya perbaikannya dapat dilihat pada gambar 3.3 :





Gambar 3. 3 Bagan Alir

3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat survei lapangan, yaitu pengamatan secara visual kerusakan di sekolah dasar. Penelitian ini adalah studi kasus untuk mencari bobot kerusakan sekolah dasar berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan penelitian ini antara lain :

1. Identifikasi Masalah
2. Pengumpulan data
3. Analisa data
4. Hasil Penelitian

Setelah hasil pengamatan survei selesai selanjutnya dilakukan perhitungan prosentasi bobot kerusakan dari data kerusakan yang tertinggi nantinya dijadikan bahan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakannya menggunakan metode *Fishbone Diagram* dan perkiraan biaya pemeliharaan dan perawatan

3.4 Identifikasi Masalah

Penelitian ini melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang telah disusun. Analisa data untuk dapat menyelesaikan masalah ini dilakukan pendekatan teoritis berupa studi literatur dan penelitian terdahulu. Dalam kasus permasalahan yang terjadi pada penelitian ini karena kerusakan sekolah dasar yang terjadi belum mendapat penanganan sehingga perlu adanya identifikasi lebih lanjut penyebab kerusakan yang terjadi pada Sekolah Dasar Kec. Sumberbaru tersebut.

3.5 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder

3.5.1 Data Primer

1) Observasi

Observasi ini dilakukan dengan cara teknis yaitu mengamati langsung ke lapangan untuk mendapatkan data fisik kondisi eksisting dan

menginventaris serta mengukur bangunan gedung sekolah sebagai data primer untuk menentukan luas area kerusakan serta foto dokumentasi

2) Kuisioner

Kuisioner dilakukan dengan menggunakan form kusioner dengan memberi 3 kuisioner pada setiap sekolah yang akan ditinjau sebagai data pelengkap dalam menentukan sebab akibat kerusakan yang kemudian diolah ke dalam *Fishbone Diagram* sehingga kerusakan yang paling tinggi dapat teratasi menggunakan metode tersebut.

3.5.1 Data Sekunder

Data sekunder ini berupa gambar rencana yang dapat saat melakukan pengukuran di lokasi serta Analisa Harga Satuan Kab. Jember tahun 2019 sebagai acuan untuk menentukan biaya perbaikan kerusakan bangunan sekolah dasar dan selanjutnya yaitu peta lokasi Kec. Sumberbaru

3.6 Analisa Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisa untuk mendapatkan hasil antara lain identifikasi kerusakan bangunan, mengklasifikasi pembobotan kerusakan bangunan, identifikasi sebab akibat kerusakan dengan *Fishbone Diagram* serta perkiraan biaya perbaikan dan estimasi biaya kerusakan dalam bentuk sistem informasi geografis.

3.6.1 Identifikasi penyebab kerusakan

Identifikasi kerusakan dilakukan dengan cara survei lokasi dengan cara pengamatan visual maupun pengukuran. Dan didapatkan komponen sub klasifikasi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat berdasarkan bobot yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.6.2 Perhitungan Analisa Pembobotan

Untuk dapat menentukan kriteria tingkat kerusakan bangunan dengan cara menggunakan metode pembobotan. Untuk perhitungan tingkat kerusakan tiap komponen dinyatakan dalam satuan persentase tingkat kerusakan sesuai


pada metode analisa tingkat kerusakan bangunan. Cara perhitungan sebagai berikut :

1. Perhitungan tingkat kerusakan pada pondasi dapat dilihat pada gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Perhitungan Pondasi


2. Perhitungan tingkat kerusakan pada struktur dapat dilihat pada gambar 3.5.



Gambar 3. 5 Perhitungan Struktur

3. Perhitungan tingkat kerusakan pada atap dapat dilihat pada gambar 3.6.






Gambar 3. 6 Perhitungan Atap

4. Perhitungan tingkat kerusakan pada listplank dan talang dapat dilihat pada gambar 3.7.



Gambar 3. 7 Perhitungan listplank dan talang

5. Perhitungan tingkat kerusakan pada plafond dapat dilihat pada gambar 3.8.





Gambar 3. 8 Perhitungan Plafond

6. Perhitungan tingkat kerusakan pada komponen dinding daun jendela, dan daun pintu dapat dilihat pada gambar 3.9 dan 3.10.



Gambar 3. 9 Perhitungan dinding




Gambar 3. 10 Perhitungan daun jendela dan pintu

7. Perhitungan tingkat kerusakan pada lantai dapat dilihat pada gambar 3.11.




Gambar 3. 11 Perhitungan lantai

8. Perhitungan tingkat kerusakan pada utilitas dan instalasi air hujan dapat dilihat pada gambar 3.12 dan 3.13.



Gambar 3. 12 Perhitungan Utilitas



Gambar 3. 13 Perhitungan Instalasi Hujan

3.6.3 Input Data Menjadi Diagram *Fishbone*

Dari hasil data analisis identifikasi yang didapat saat survey banguna SD maka akan dilakukan identifikasi kembali dengan diagram *Fishbone* untuk mempermudah dalam melakukan penanganan jika pada saat terjadi kerusakan kembali pada bangunan. Dengan diagram *Fishbone* ini masalah yang sering terjadi dapat mempengaruhi umur bangunan dapat terpecahkan, diagram *Fishbone* dibagi menjadi sejumlah kategori yang berkaitan antara lain: manusia, material dan lain sebagainya.

3.6.4 Menyusun dan Menganalisa Diagram *Fishbone*

Langkah-langkah pembuatan diagram *Fishbone* adalah sebagai berikut (Wina Prinda Hapsari Februari 2018):


1. Identifikasi dan difinisikan dengan jelas hasil atau akibat yang akan dianalisis
2. Gambar garis panah horisontal ke kanan yang akan menjadi tulang belakang, seperti tampak pada gambar 3.14



Gambar 3. 14 Garis panah tulang belakang

(Sumber : Gea Gita Rismahardi, 2012)


3. Identifikasi penyebab-penyebab utama yang mempengaruhi hasil atau akibat, seperti tampak pada gambar 3.15



Gambar 3. 15 Analisis Penyebab Utama Dengan *Fishbone Diagram*

(Sumber : Gea Gita Rismahardi, 2012)

4. Untuk setiap penyebab utama, identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penyebab utama, seperti tampak pada gambar 3.16



Gambar 3. 16 Faktor penyebab utama

5. Menentukan sebab-sebab potensial dari permasalahan dan menentukan penyebab yang paling dominan dari permasalahan yang terjadi.
6. Menentukan tindakan Pemeliharaan dan perawatan pada kerusakan yang terjadi.

3.6.5 Perhitungan Estimasi Biaya

Untuk perhitungan estimasi anggaran biaya proyek secara keseluruhan, maka dibuat metode kerja yang berdasarkan pada rencana kerja yang telah ada dalam estimasi anggaran biaya proyek. Langkah-langkah penyusunan sebagai berikut :

1. Menguraikan setiap bentuk kegiatan dalam bentuk tabel dengan memberi nomor urut pada tiap-tiap kegiatan sebagai identitas kegiatan, serta menentukan kegiatan utama dan rincian kegiatan.
2. Menganalisa pembobotan dengan membandingkan Rencana Anggaran Biaya.
3. Menghitung kondisi analisa keruasakan bangunan, sesuai klasifikasi pembobotan.
4. Melakukan perhitungan volume, bobot pekerjaan, dan harga satuan.
5. Menghitung RAB


3.6.6 Input data ke ArcGis

Hasil analisis identifikasi keruasakan bangunan gedung sekolah akan dimasukkan ke aplikasi sistem informasi geografis untuk diolah menjadi data yang berbasis geografis. Data yang diinput meliputi data kondisi keruasakan bangunan gedung sekolah dan estimasi biayanya. Peta yang dibuat akan memuat informasi yang menunjukkan suatu kondisi. Kondisi tersebut memuat jenis keruasakan gedung sekolah dan hasil analisis kondisi keruasakan menurut warna tingkat klasifikasi kerusakannya.

3.6.7 Pengoperasian ArcGIS


Langkah-langkah pengoperasian aplikasi sistem informasi geografis ArcGIS adalah sebagai berikut:

1. Buka aplikasi *ArcMap*. Setelah terbuka tampilan *ArcMap* lalu kita memasukkan data citra satelit yang sudah tersedia di aplikasi *ArcMap*
2. Klik *layer* → *Add Basemap* → *Imagery*, seperti tampak pada gambar 3.17




Gambar 3. 17 Proses Penampilan Citra Satelit

3. Lalu akan muncul citra *basemap* ArcGis, seperti pada gambar 3.18




Gambar 3. 18 Tampilan *Basemap*

4. Lalu Klik *Find > Location* > Isikan lokasi penelitian di kotak dialog *Find* seperti pada gambar 3.19



Gambar 3. 19 Tampilan Kotak Dialog *Find*

Selanjutnya akan muncul tampilan lokasi penelitian yang akan dituju seperti pada gambar 3.20



Gambar 3. 20 Contoh Lokasi Yang Ditinjau

5. Klik *Add Data* > Masukkan file SHP sesuai lokasi penelitian lalu akan muncul seperti pada gambar 3.21



Gambar 3. 21 Tampilan SHP

3.7 Hasil Penelitian

Setelah data diperoleh dari data survey dan hasil kuisioner dari beberapa guru maupun karyawan Sekolah Dasar yang ditinjau, hasilnya dapat dibedakan menjadi :

1. Data identifikasi kerusakan komponen bangunan yang terdiri dari beberapa bagian sub klasifikasi yang ada
2. Data pembobotan kerusakan berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Data Identifikasi hasil kuisioner penyebab beberapa faktor utama terjadinya kerusakan
4. Data volume penyebab kerusakan digunakan untuk menghitung perkiraan biaya perbaikan Sekolah Dasar Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember mengacu pada harga analisa harga satuan (AHS) 2019

Tabel 3. 3 Matriks Penelitian

| Latar Belakang | Rumusan Masalah | Batasan Masalah | Variabel | Data | Jenis Data | Sumber Data | Metode |
|---|---|--|---|---|---|--|--|
| Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember, mencatat pada tahun 2019 SD yang telah diperbaiki sebanyak 191 dan pada tahun 2020 akan ditargetkan 413 SD akan diperbaiki. Adapun total ruang kelas SD yang rusak berat sebanyak 850, tersebar di 361 lembaga SD negeri | <p>1. Bagaimana kondisi bangunan gedung sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sumberbaru ?</p> <p>2. Apa penyebab kerusakan gedung sekolah dasar apabila dilihat dari diagram fishbone?</p> <p>3. Berapa estimasi biaya perbaikan yang dibutuhkan untuk kondisi bangunan gedung sekolah di wilayah Sumberbaru?</p> <p>4. Bagaimana kondisi bangunan gedung sekolah dasar dan estimasi biaya perbaikan dalam bentuk Sistem Informasi Geografis (SIG)?</p> | <p>1. Hanya melakukan analisa pada ruang kelas.</p> <p>2. Hanya melakukan analisa gedung bangunan sekolah dasar negeri.</p> <p>3. Hanya melakukan pengamatan visual tanpa memperhitungkan kondisi kekuatan struktur</p> <p>4. Tidak menghitung tingkat kepuasan dan kenyamanan</p> <p>5. Aplikasi sistem informasi geografis yang digunakan ArcGIS</p> <p>6. Perencanaan informasi kondisi kerusakan gedung sekolah yang diteliti tidak berbasis online</p> <p>7. Hanya melakukan kuisioner di setiap sekolah yang ditinjau</p> <p>8. Rencana anggaran perbaikan ditulis berdasarkan analisa harga satuan (AHS) Kabupaten Jember</p> | <p>Variabel : tingkat kerusakan</p> <p>Variabel : Manusia (tukang kurang pengalaman, dan Umur) Material (Kualitas Eternit, Paku, Kualitas Kayu) Lingkungan (Atap Bocor, Rayap)</p> <p>Variabel : jenis pekerjaan bahan dan harga material tingkat kerusakan</p> <p>Variabel : Peta</p> | <p>Luas Lahan, Kondisi Bangunan</p> <p>Kuisioner</p> <p>Analisa Harga Satuan 2019</p> <p>Peta Sebaran Wilayah</p> | <p>Primer</p> <p>Primer</p> <p>Sekunder</p> <p>Sekunder</p> | <p>Survei lokasi, luas lokasi bangunan dan dokumentasi</p> <p>Form kuisioner</p> <p>AHS Kabupaten Jember 2019</p> <p>Peta Kecamatan Sumberbaru</p> | <p>Kriteria (komponen) meliputi arsitektur, struktur, utilitas, dan yang kemudian dibagi menjadi sub komponen, elemen, dan sub elemen. Setelah perhitungan bobot komponen selesai. Dilanjut klasifikasi kerusakan bangunan dan mengidentifikasi sebab akibat dengan diagram <i>fishbone</i> kemudian dilanjutkan dengan penyusunan diagram <i>Fishbone</i>. Kemudian menghitung biaya perbaikannya lalu setelah itu memasukan hasilnya ke sistem informasi geografis</p> |

BAB 5.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan klasifikasi bangunan sekolah dasar di Kecamatan Sumberbaru yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) sekolah negeri, setiap sekolah memiliki kondisi tingkat kerusakan yang berbeda-beda dengan rincian prosentase kerusakan SDN Gelang 03 sebesar 5.64%, SDN Gelang sebesar 06 3.41%, SDN Jambesari 01 sebesar 1.58%, SDN Jambesari 02 sebesar 12.93%, SDN Jamintoro 01 sebesar 4.96%, SDN Jamintoro 03 sebesar 49%, SDN Jatiroto 02 sebesar 0.78%, SDN Jatiroto 03 sebesar 0.39%, SDN Kaliglagah 01 sebesar 4.01%, SDN Kaliglagah 03 sebesar 1.56%, SDN Karangbayat 01 sebesar 4.36%, SDN Karangbayat 02 sebesar 4.59%, SDN Pringgowirawan 01 sebesar 1.88%, SDN Pringgowirawan 03 sebesar 6.72%, SDN Rowotengah 01 sebesar 9.52%, SDN Rowotengah 04 sebesar 4.43%, SDN Sumberagung 02 sebesar 1.21%, SDN Sumberagung 03 sebesar 15.51%, SDN Sumberagung 04 sebesar 2.63%, SDN Yosorati 01 sebesar 6.71%, SDN Yosorati 02 sebesar 2.06%, SDN Yosorati 03 sebesar 4.75%.
2. Berdasarkan dari hasil survey dilapangan dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang memiliki prosentase tertinggi yaitu pada penutup plafound sebesar 25.66% kemudian dengan diagram *fishbone* dapat diperoleh sebab kerusakan yaitu tukang kurang pengalaman, tukang umur kurang (**manusia**). Kualitas eternit, paku, kualitas kayu (**material**). Atap bocor, rayap (**lingkungan**)
3. Berdasarkan dari perhitungan estimasi biaya rehabilitasi yang telah dilakukan di SDN Kecamatan Sumberbaru dengan mengambil 22 sampel sekolah maka rekapitulasi biaya yang diperlukan sebesar : **Rp. 1.082.032.994**
4. Kegiatan pemetaan zonasi bangunan sekolah dasar negeri yang terletak di Kecamatan Sumberbaru dengan daerah yang diamati sebanyak 22 titik sesuai dengan klasifikasi kerusakan ringan dengan warna hijau yaitu SDN Gelang 03,

SDN Gelang 06, SDN Jambesari 01, SDN Jambesari 02, SDN Jamintoro 01, SDN Jamintoro 03, SDN Jatiroto 02, SDN Jatiroto 03, SDN Kaliglagah 01, SDN Kaliglagah 03, SDN Karangbayat 01, SDN Karangbayat 02, SDN Pringgowirawan 01, SDN Pringgowirawan 03, SDN Rowotengah 01, SDN Rowotengah 04, SDN Sumberagung 02, SDN Sumberagung 03, SDN Sumberagung 04, SDN Yosorati 02. Klasifikasi kerusakan sedang ditandai warna kuning yaitu SDN Yosorati 01 dan SDN Yosorati 03. Adapun klasifikasi kondisi berat ditandai dengan warna merah yaitu SDN Jamintoro 03. Sedangkan untuk pemetaan kondisi estimasi biaya rehabilitasi ditandai warna hijau apabila rentang 0-100 juta rupiah, warna kuning apabila rentang 100-200 juta rupiah, dan warna merah apabila rentang 200-300 juta rupiah.

5.2 Saran

Agar hasil penelitian bangunan sekolah dasar negeri dapat lebih sempurna disarankan:

1. Perlu adanya keberlanjutan data untuk memenuhi jumlah populasi sekolah dasar sehingga dapat memetakan peta kondisi bangunan yang ada di Kecamatan Sumberbaru
2. Perlu ditinjau data pengamatan kerusakan bangunan tiap tahunnya. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pengambilan keputusan pemeliharaan bangunan gedung sekolah
3. Dilakukan pengkajian lebih kompleks penyebab terjadinya kerusakan pada komponen dan elemen bangunan gedung.

DAFTAR PUSTAKA

- Dardiri, A. (2012). Analis Pola, Jenis, Dan Penyebab Kerusakan Bangunan Gedung Sekolah. *Teknologi Dan Kejuruan*, Vol. 35 No. 1, 71-80.
- Irwansyah, Edy (2013). Sistem Informasi Geografis : Prinsip Dasar dan Pengembangan Aplikasi. Digibook. Yogyakarta.
- Kesturi, Ludya (2012). *Estimasi Biaya Tahap Konseptual Pada Konstruksi Gedung Perkantoran dengan Metode Artificial Neural Network*. Fakultas Teknik. Universitas Indonesia. Depok.
- Kempa, M. (2018). Analisis Tingkat Kerusakan Bangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di maluku. *Seminar Nasional "Archipelago Engineering" (ALE)*, 2620-3995.
- Mardana, Ari Andri. (2012). *Model EStimasi Biaya Konstruksi Pengembangan Pasar Tradisional Daerah Surakarta dan Sekitarnya*. Fakultas Teknik. Jurusan Teknik Sipil. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Naykalla. 20013. Apa yang dimaksud dengan Diagram Tulang Ikan atau *Fishbone Diagram*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-diagram-tulang-ikan-atau-fishbone-diagram/15297>.
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung*. Menteri Pekerjaan Umum. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)*. Menteri Pekerjaan Umum. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.

Rudianto. 2009. Penganggaran: *Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*, Jakarta: Erlangga

Rahman, Arief (2004). Seri Diktat Kuliah: Rencana Anggaran Biaya (RAB): Gunadarma

Remi, F. (2017). Kajian Faktor Penyebab *Cost Overrun* Pada Proyek Konstruksi Gedung. *Jurnal Teknik Mesin (JTM)*: Vol. 06, No. 2, 2549 - 2888.

LAMPIRAN 1
TABEL BACKUP VOLUME

BACK UP VOLUME (1)
SDN GELANG 03

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m2 | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|---------------------------------------|--|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| I PEKERJAAN DINDING | | | | | | | | | |
| 1 | Plesteran Dinding 1Pc : 6Ps | m2 | | | | 7.2 | | | |
| 2 | Acian | m2 | | | | 7.2 | | | |
| II PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m2 | | | | 18.72 | | | |
| 2 | Pek. Langit - langit Gypsumboard | m2 | | | | 22.72 | | | |
| III PEKERJAAN PENGECHATAN | | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengerokan permukaan cat lama | m2 | | | | 257.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m2 | | | | 257.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m2 | | | | 168.48 | | | |
| IV PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | Bh | | | | | 11 | | |

BACK UP VOLUME (2)
SDN GELANG 06

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m2 | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|---------------------------------------|--|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| I PEKERJAAN DINDING | | | | | | | | | |
| 1 | Plesteran Dinding 1Pc : 6Ps | m2 | | | | 6 | | | |
| 2 | Acian | m2 | | | | 6 | | | |
| II PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lantai Keramik (40 x 40) cm | m2 | | | | 112.32 | | | |
| III PEKERJAAN PENGECHATAN | | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengerokan permukaan cat lama | m2 | | | | 314.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m2 | | | | 314.64 | | | |
| IV PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | Bh | | | | | 1 | | |

BACK UP VOLUME (3)
SDN JAMBESARI 01

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | | | | 2 | | | |
| 2 | Pek. Langit - langit Gypsumboard | m ² | | | | 5 | | | |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroikan permukaan cat lama | m ² | | | | 371.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 371.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m ² | | | | 224.64 | | | |
| III | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | Bh | | | | | 7 | | |

BACK UP VOLUME (4)
SDN JAMBESARI 02

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | | | | 308.8 | | | |
| 2 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 308.8 | | | |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Cat Plafond | m ² | | | | 308.8 | | | |
| 2 | Cat Kusen | m ² | | | | 36 | | | |
| III | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | Bh | | | | | 36 | | |

BACK UP VOLUME (5)
SDN JAMINTORO 01

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|--|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m2 | | | | 81.16 | | | |
| | | | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengisian / pengeringan permukaan cat lama | m2 | | | | 371.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m2 | | | | 371.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m2 | | | | 224.64 | | | |
| III | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | Bh | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (6)
SDN JAMINTORO 03

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|---|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PEMBONGKARAN | | | | | | | | |
| 1 | Bongkaran Genteng (tidak dipakai kembali) | M2 | | | | 281 | | | |
| 2 | Bongkaran rangka plafound (tidak dipakai kembali) | M2 | 7.8 | 7.2 | | | 3 | | 168.48 |
| 3 | Bongkaran atap reng/usuk (tidak dipakai kembali) | M2 | | | | 281 | | | |
| 4 | Bongkaran Kuda-kuda/Gording (tidak dipakai kembali) | m3 | 20 | 0.08 | 0.12 | | 9 | | 1.728 |
| 5 | Bongkaran Keramik (tidak dipakai kembali) | M2 | 7.8 | 7.2 | | | 3 | | 168.48 |
| II | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | | | | | | | | |
| 1 | Pas Daun Pintu Paniel Kayu | bh | | | | | | | |
| 2 | Pas. Jendela Aluminium Siver (J1) | bh | | | | | | | |
| III | PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Rangka atap buja ringan | M2 | 7.8 | 12 | | | 3 | | 281 |
| 2 | Pas. Genteng Kr. Pilang Ex. Ambulu | M2 | | | | 281 | | | |
| 3 | Pas. Wuwung Ex. Ambulu | M' | 7.8 | | | | 3 | | 23.4 |
| 4 | Pas. Kalsiplank uk. 8 mm x 20 cm x 4 m | M' | 7.8 | | | | 8 | | 62.4 |
| IV | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Aluminium Hollow | m2 | 7.8 | 9.1 | | | 3 | | 212.94 |
| 2 | Pek. Langit - langit Gypsumboard | m2 | 7.8 | 9.1 | | | 3 | | 212.94 |
| V | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lantai Keramik (40 x 40) cm | m2 | 7.8 | 9.1 | | | 3 | | 212.94 |
| VI | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengisian / pengeringan permukaan cat lama | m2 | | | | 200.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m2 | | | | 200.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m2 | 7.8 | 9.1 | | | 3 | | 212.94 |
| VII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Titik lampu | Ttk | | | | | | | |
| 2 | Pas. Titik Stop Kontak | Ttk | | | | | | | |
| 3 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | Bh | | | | | | | |
| 4 | Pas. Sakelar ganda | Bh | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (7)
SDN JATIROTO 02

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m2 | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|-----------|---------------------------------|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m2 | | | | 4 | | | |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Cat Plafond | m2 | 7.8 | 7.2 | | | 6 | | 336.96 |
| 2 | Cat Kusen | m2 | | | | 16 | | | |

BACK UP VOLUME (8)
SDN JATIROTO 03

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m2 | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|-----------|---|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lantai Keramik (40 x 40) cm | m2 | 7.8 | 7.2 | | | 5 | | 280.8 |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroikan permukaan cat lama | m2 | | | | | | | |
| 2 | Cat Dinding | m2 | | | | 86.64 | | | |

BACK UP VOLUME (9)
SDN KALIGLAGAH 01

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m2 | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|---|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m2 | | | | 92.16 | | | |
| II | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lantai Keramik (40 x 40) cm | m2 | 7.8 | 7.2 | | 56.16 | | | |
| III | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroakan permukaan cat lama | m2 | | | | 200.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m2 | | | | 200.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m2 | 7.8 | 7.2 | | | 4 | | 224.64 |
| IV | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | bh | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (10)
SDN KALIGLAGAH 03

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m2 | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|---|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m2 | | | | 16 | | | |
| II | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lantai Keramik (40 x 40) cm | m2 | 7.8 | 7.2 | | 56.16 | | | |
| III | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroakan permukaan cat lama | m2 | | | | 200.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m2 | | | | 200.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m2 | 7.8 | 7.2 | | | 4 | | 224.64 |
| IV | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Lampu TL 20 Watt | bh | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (11)
SDN KARANGBAYAT 01

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lantai Keramik (40 x 40) cm | m ² | 7.8 | 7.5 | | | 2 | | 117 |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeringan permukaan cat lama | m ² | | | | 257.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 257.64 | | | |
| III | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | bh | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (12)
SDN KARANGBAYAT 02

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN DINDING | | | | | | | | |
| 1 | Plesteran Dinding 1Pc : 6Ps | m ² | | | | | | | |
| 2 | Acian | m ² | | | | 2 | | | |
| | | | | | | 2 | | | |
| II | PEKERJAAN PLAFFON | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | | | | 92.48 | | | |
| 2 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 94.48 | | | |
| III | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeringan permukaan cat lama | m ² | | | | 143.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 143.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 4 | | 224.64 |
| IV | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | bh | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (13)
SDN PRINGGOWIRAWAN 01

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 79 | | | |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Cat Plafond | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 4 | | 224.64 |

BACK UP VOLUME (14)
SDN PRINGGOWIRAWAN 03

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN DINDING | | | | | | | | |
| 1 | Plesteran Dinding 1Pc : 6Ps | m ² | | | | | | | |
| 2 | Acian | m ² | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | 7.8 | 7.2 | | 2 | | | 112.32 |
| 2 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | 7.8 | 7.2 | | 2 | | | 112.32 |
| III | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lantai Keramik (40 x 40) cm | m ² | 7.8 | 7.2 | | 56.16 | | | |
| IV | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroikan permukaan cat lama | m ² | | | | 86.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 86.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m ² | | | | 112.32 | | | |
| 4 | Cat Kusen | m ² | | | | | | | |
| V | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | Bh | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (15)
SDN ROWOTENGAH 01

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|---|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I PEKERJAAN DINDING | | | | | | | | | |
| 1 | Plesteran Dinding 1Pc : 6Ps | m ² | | | | | | | |
| 2 | Acian | m ² | | | | | | | |
| II PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP | | | | | | | | | |
| 1 | Genteng model karang pilang | m ² | 7.8 | 12 | | | 2 | | 187 |
| 2 | Pas. Wuwung Ex. Ambulu | m' | 7.8 | | | | 2 | | 15.6 |
| III PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | | | | 49 | | | |
| 2 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 87 | | | |
| IV PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lantai Keramik (40 x 40) cm | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 2 | | 112.32 |
| V PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeringan permukaan cat lama | m ² | | | | 371.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 371.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 3 | | 168.48 |
| 4 | Cat Kusen | m ² | | | | | | | |
| VI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | Bh | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (16)
SDN ROWOTENGAH 04

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|--|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | | |
| 1 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 7 | | | |
| II PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeringan permukaan cat lama | m ² | | | | 371.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 371.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 2 | | 112.32 |
| III PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | m ² | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (17)
SDN SUMBERAGUNG 02

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I PEKERJAAN DINDING | | | | | | | | | |
| 1 | Plesteran Dinding 1Pc : 6Ps | m ² | | | | 27.2 | | | |
| 2 | Acian | m ² | | | | 27.2 | | | |
| | | | | | | | | | |
| II PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroakan permukaan cat lama | m ² | | | | 371.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 371.64 | | | |

BACK UP VOLUME (18)
SDN SUMBERAGUNG 03

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I PEKERJAAN DINDING | | | | | | | | | |
| 1 | Plesteran Dinding 1Pc : 6Ps | m ² | | | | | | | |
| 2 | Acian | m ² | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| II PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 2 | | 112.32 |
| 2 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 128.32 | | | |
| | | | | | | | | | |
| III PEKERJAAN PENUTUP LANTAI | | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lantai Keramik (40 x 40) cm | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 3 | | 168.48 |
| | | | | | | | | | |
| IV PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroakan permukaan cat lama | m ² | | | | 314.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 314.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m ² | | | | 112.32 | | | |
| 4 | Cat Kusen | m ² | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| V PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | bh | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (19)
SDN SUMBERAGUNG 04

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | | | | 6 | | | |
| 2 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroakan permukaan cat lama | m ² | | | | 371.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 371.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 1 | | 56.16 |
| | | | | | | | | | |
| III | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | | | | | | | | |
| 1 | Pas. Lampu PLC LED 18 Watt | | | | | | | | |

BACK UP VOLUME (20)
SDN YOSORATI 01

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | | | | 195.64 | | | |
| 2 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 296.64 | | | |
| | | | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroakan permukaan cat lama | m ² | | | | 200.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 200.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m ² | | | | 296.64 | | | |

BACK UP VOLUME (21)
SDN YOSORATI 02

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | | | | 54 | | | |
| 2 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 54 | | | |
| | | | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Cat Plafond | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 4 | | 224.64 |

BACK UP VOLUME (22)
SDN Yosorati 03

| No. | | Satuan | Panjang (P) m | Lebar (L) m | Tinggi (T) m | Luas (A) m ² | Quantity (Q) | Quantity (Q) | Volume |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| I | PEKERJAAN PLAFON | | | | | | | | |
| 1 | Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | m ² | | | | 155.52 | | | |
| 2 | Pek. Langit - langit Kalsiboard | m ² | | | | 157.52 | | | |
| | | | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pengikisan / pengeroikan permukaan cat lama | m ² | | | | 143.64 | | | |
| 2 | Cat Dinding | m ² | | | | 143.64 | | | |
| 3 | Cat Plafond | m ² | 7.8 | 7.2 | | | 5 | | 280.8 |

LAMPIRAN 2
AHS KAB. JEMBER

| Kode SNI | JENIS PEKERJAAN | SAT | INDEKS | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
|---|---------------------------------------|--------------|--------|---------------|----------------------|
| A.2.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| A.2.2.1.14. Pembongkaran Keramik | | | | | |
| Upah | Pekerja | M2 Org/Hr | 0.067 | Rp 77,000.00 | Rp 5,135.90 |
| | Mandor | Org/Hr | 0.033 | Rp 99,000.00 | Rp 3,296.70 |
| | Jumlah | | | | Rp 8,432.60 |
| | Overhead & Profit | | 10% | | Rp 843.26 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | Rp 9,275.86 |
| A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM | | | | | |
| A.4.2.1.11 Kusen pintu aluminium | | | | | |
| Bahan | Kusen Aluminium warna silver 4 " | M' M' | 1.100 | Rp 97,200.00 | Rp 106,920.00 |
| | Skrup Fixer | Bh | 2.000 | Rp 1,500.00 | Rp 3,000.00 |
| | Sealant | Tube | 0.060 | Rp 32,800.00 | Rp 1,968.00 |
| Upah | Pekerja | Org/Hr | 0.043 | Rp 77,000.00 | Rp 3,311.00 |
| | Tukang Besi | Org/Hr | 0.043 | Rp 82,500.00 | Rp 3,547.50 |
| | Kepala Tukang | Org/Hr | 0.004 | Rp 93,500.00 | Rp 402.05 |
| | Mandor | Org/Hr | 0.002 | Rp 99,000.00 | Rp 207.90 |
| | Jumlah | | | | Rp 119,356.45 |
| | Overhead & Profit | | 10% | | Rp 11,935.65 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | Rp 131,292.10 |
| A.4.2.1.12 Rangka Jendela aluminium 60/150 (PJ1) | | | | | |
| Bahan | Rangka Jendela Aluminium warna silver | BH | | | |
| | Sealant | M1 | 4.200 | Rp 162,000.00 | Rp 680,400.00 |
| Upah | Pekerja | Tube | 0.270 | Rp 32,800.00 | Rp 8,856.00 |
| | Tukang Besi | Org/Hr | 0.085 | Rp 77,000.00 | Rp 6,545.00 |
| | Kepala Tukang | Org/Hr | 0.085 | Rp 82,500.00 | Rp 7,012.50 |
| | Mandor | Org/Hr | 0.009 | Rp 93,500.00 | Rp 794.75 |
| | Jumlah | Org/Hr | 0.004 | Rp 99,000.00 | Rp 415.80 |
| | Overhead & Profit | | | | Rp 704,024.05 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | 10% | | Rp 70,402.41 |
| | | | | | Rp 774,426.46 |
| A.4.2.1.12 Rangka Jendela aluminium 60/100 | | | | | |
| Bahan | Rangka Jendela Aluminium warna silver | BH | | | |
| | Sealant | M1 | 3.200 | Rp 162,000.00 | Rp 518,400.00 |
| Upah | Pekerja | Tube | 0.270 | Rp 32,800.00 | Rp 8,856.00 |
| | Tukang Besi | Org/Hr | 0.085 | Rp 77,000.00 | Rp 6,545.00 |
| | Kepala Tukang | Org/Hr | 0.085 | Rp 82,500.00 | Rp 7,012.50 |
| | Mandor | Org/Hr | 0.009 | Rp 93,500.00 | Rp 794.75 |
| | Jumlah | Org/Hr | 0.004 | Rp 99,000.00 | Rp 415.80 |
| | Overhead & Profit | | | | Rp 542,024.05 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | Rp 542,024.05 |
| A.4.2.1.13 Rangka Jendela Kaca Alumunium | | | | | |
| Bahan | Rangka Pintu Aluminium warna silver | M2 | | | |
| | Profil Kaca | M1 | 4.400 | Rp 175,000.00 | Rp 770,000.00 |
| | Sealant | M1 | 4.500 | Rp 2,300.00 | Rp 10,350.00 |
| Upah | Pekerja | Tube | 0.270 | Rp 32,800.00 | Rp 8,856.00 |
| | Tukang Besi | Org/Hr | 0.085 | Rp 77,000.00 | Rp 6,545.00 |
| | Kepala Tukang | Org/Hr | 0.085 | Rp 82,500.00 | Rp 7,012.50 |
| | Mandor | Org/Hr | 0.009 | Rp 93,500.00 | Rp 841.50 |
| | Jumlah | Org/Hr | 0.005 | Rp 99,000.00 | Rp 495.00 |
| | Overhead & Profit | | | | Rp 804,100.00 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | 10% | | Rp 80,410.00 |
| | | | | | Rp 884,510.00 |

| A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| A.4.4.2.6 | Plesteran camp. 1 : 6 tbl 15 mm Bahan Semen 40 Kg Pasir Pasang Upah Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | M2 Kg M3 Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | 4.416 0.027 0.300 0.150 0.015 0.015 10% | Rp 1,437.50 Rp 115,000.00 Rp 77,000.00 Rp 82,500.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 Rp 47,815.50 Rp 4,781.55 Rp 52,597.05 | Rp 6,348.00 Rp 3,105.00 Rp 23,100.00 Rp 12,375.00 Rp 1,402.50 Rp 1,485.00 Rp 47,815.50 Rp 4,781.55 Rp 52,597.05 |
| A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING | | | | | |
| A.4.4.3 | Lantai Kermik 40 x 40 cm Bahan Tegel Keramik 40 x 40 (polos) Semen 40 Kg Pasir Pasang Semen Putih 40 Kg Upah Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | M2 M2 Kg M3 Kg Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | 1.000 9.800 0.045 0.500 0.700 0.350 0.035 0.035 10% | Rp 75,000.00 Rp 1,437.50 Rp 115,000.00 Rp 3,075.00 Rp 77,000.00 Rp 82,500.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 Rp 185,312.50 Rp 18,531.25 Rp 203,843.75 | Rp 75,000.00 Rp 14,087.50 Rp 5,175.00 Rp 1,537.50 Rp 53,900.00 Rp 28,875.00 Rp 3,272.50 Rp 3,465.00 Rp 185,312.50 Rp 18,531.25 Rp 203,843.75 |
| A.4.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND) | | | | | |
| A.4.5.1.7 | Langit - langit Gypsum Board (120 x 240 x 9) Bahan Gypsum 9 mm 1,2 x 2,4 M Paku Usuk Upah Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | M2 Lbr Kg Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | 0.364 0.110 0.100 0.050 0.005 0.005 0.005 0.005 10% | Rp 91,630.00 Rp 12,980.00 Rp 77,000.00 Rp 88,000.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 Rp 91,630.00 Rp 12,980.00 Rp 77,000.00 Rp 88,000.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 Rp 47,843.62 Rp 4,784.36 Rp 52,627.98 | Rp 33,353.32 Rp 1,427.80 Rp 7,700.00 Rp 4,400.00 Rp 467.50 Rp 495.00 Rp 33,353.32 Rp 1,427.80 Rp 7,700.00 Rp 4,400.00 Rp 467.50 Rp 495.00 Rp 47,843.62 Rp 4,784.36 Rp 52,627.98 |
| A.4.5.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP | | | | | |
| A.4.5.2.1 | Genteng model karang pilang ex Ambulu Bahan Genteng Karang Pilang ex Ambulu (merek BIMA) Upah Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | M2 Bj Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | 25.000 0.150 0.075 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 10% | Rp 3,960.00 Rp 77,000.00 Rp 88,000.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 Rp 91,630.00 Rp 12,980.00 Rp 77,000.00 Rp 88,000.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 Rp 118,643.25 Rp 11,864.33 Rp 130,507.58 | Rp 99,000.00 Rp 11,550.00 Rp 6,600.00 Rp 701.25 Rp 792.00 Rp 99,000.00 Rp 11,550.00 Rp 6,600.00 Rp 701.25 Rp 792.00 Rp 118,643.25 Rp 11,864.33 Rp 130,507.58 |
| A.4.5.2.5 | Genteng bubung model karang pilang ex Ambulu Bahan Genteng Bubungan Karang Pilang ex Ambulu (merek BIMA) Semen 40 Kg Pasir Pasang Upah Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | M' Bj Kg M3 Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr Jumlah Overhead & Profit Harga Satuan Pekerjaan | 5.000 8.000 0.032 0.400 0.200 0.020 0.002 0.002 10% | Rp 12,320.00 Rp 1,437.50 Rp 115,000.00 Rp 77,000.00 Rp 88,000.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 Rp 127,248.00 Rp 12,724.80 Rp 139,972.80 | Rp 61,600.00 Rp 11,500.00 Rp 3,680.00 Rp 30,800.00 Rp 17,600.00 Rp 1,870.00 Rp 198.00 Rp 61,600.00 Rp 11,500.00 Rp 3,680.00 Rp 30,800.00 Rp 17,600.00 Rp 1,870.00 Rp 198.00 Rp 127,248.00 Rp 12,724.80 Rp 139,972.80 |

| A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------|-------|-----------------|----------------------|
| A.4.6.1.5 | Daun pintu panel kayu klas I atau II | | M2 | 0.040 | Rp 8,690,000.00 | Rp 347,600.00 |
| Bahan | Kayu Meranti Papan 2/20 ; 3/30 ; 4/20 | | M3 | 0.500 | Rp 14,400.00 | Rp 7,200.00 |
| Lem Kayu | | | Kg | | | |
| Upah | Pekerja | | Org/Hr | 1.000 | Rp 77,000.00 | Rp 77,000.00 |
| Tukang Kayu | | | Org/Hr | 3.000 | Rp 88,000.00 | Rp 264,000.00 |
| Kepala Tukang | | | Org/Hr | 0.300 | Rp 93,500.00 | Rp 28,050.00 |
| Mandor | | | Org/Hr | 0.050 | Rp 99,000.00 | Rp 4,950.00 |
| Jumlah | | | | | | Rp 728,800.00 |
| Overhead & Profit | | | | 10% | | Rp 72,880.00 |
| Harga Satuan Pekerjaan | | | | | | Rp 801,680.00 |
| A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA | | | | | | |
| A.4.6.2.1 | Kunci tanam biasa | | Bh | | | |
| Bahan | Kunci 2 x putar | | Bh | 1.000 | Rp 164,500.00 | Rp 164,500.00 |
| Upah | Pekerja | | Org/Hr | 0.010 | Rp 77,000.00 | Rp 770.00 |
| Tukang Kayu | | | Org/Hr | 0.500 | Rp 88,000.00 | Rp 44,000.00 |
| Kepala Tukang | | | Org/Hr | 0.050 | Rp 93,500.00 | Rp 4,675.00 |
| Mandor | | | Org/Hr | 0.005 | Rp 99,000.00 | Rp 495.00 |
| Jumlah | | | | | | Rp 214,440.00 |
| Overhead & Profit | | | | 10% | | Rp 21,444.00 |
| Harga Satuan Pekerjaan | | | | | | Rp 235,884.00 |
| A.4.6.2.5 | Engsel pintu | | Bh | | | |
| Bahan | Engsel pintu nylon arch asli | | Bh | 1.000 | Rp 52,300.00 | Rp 52,300.00 |
| Upah | Pekerja | | Org/Hr | 0.015 | Rp 77,000.00 | Rp 1,155.00 |
| Tukang Kayu | | | Org/Hr | 0.150 | Rp 88,000.00 | Rp 13,200.00 |
| Kepala Tukang | | | Org/Hr | 0.015 | Rp 93,500.00 | Rp 1,402.50 |
| Mandor | | | Org/Hr | 0.001 | Rp 99,000.00 | Rp 79.20 |
| Jumlah | | | | | | Rp 68,136.70 |
| Overhead & Profit | | | | 10% | | Rp 6,813.67 |
| Harga Satuan Pekerjaan | | | | | | Rp 74,950.37 |
| A.4.6.2.6 | Engsel jendela | | Bh | | | |
| Bahan | Engsel jendela nylon arch asli | | Bh | 1.000 | Rp 37,300.00 | Rp 37,300.00 |
| Upah | Pekerja | | Org/Hr | 0.010 | Rp 77,000.00 | Rp 770.00 |
| Tukang Kayu | | | Org/Hr | 0.100 | Rp 88,000.00 | Rp 8,800.00 |
| Kepala Tukang | | | Org/Hr | 0.010 | Rp 93,500.00 | Rp 935.00 |
| Mandor | | | Org/Hr | 0.001 | Rp 99,000.00 | Rp 49.50 |
| Jumlah | | | | | | Rp 47,854.50 |
| Overhead & Profit | | | | 10% | | Rp 4,785.45 |
| Harga Satuan Pekerjaan | | | | | | Rp 52,639.95 |
| A.4.6.2.8 | Grendel jendela | | Bh | | | |
| Bahan | Grendel Jendela | | Bh | 1.000 | Rp 22,500.00 | Rp 22,500.00 |
| Upah | Pekerja | | Org/Hr | 0.015 | Rp 77,000.00 | Rp 1,155.00 |
| Tukang Kayu | | | Org/Hr | 0.150 | Rp 88,000.00 | Rp 13,200.00 |
| Kepala Tukang | | | Org/Hr | 0.015 | Rp 93,500.00 | Rp 1,402.50 |
| Mandor | | | Org/Hr | 0.008 | Rp 99,000.00 | Rp 792.00 |
| Jumlah | | | | | | Rp 39,049.50 |
| Overhead & Profit | | | | 10% | | Rp 3,904.95 |
| Harga Satuan Pekerjaan | | | | | | Rp 42,954.45 |
| A.4.6.2.17 | Kaca polos 5 mm | | M2 | | | |
| Bahan | Kaca polos 5 mm | | M2 | 1.100 | Rp 114,730.00 | Rp 126,203.00 |
| Upah | Sealant | | Tube | 0.050 | Rp 32,800.00 | Rp 1,640.00 |
| Pekerja | | | Org/Hr | 0.015 | Rp 77,000.00 | Rp 1,155.00 |
| Tukang Kayu | | | Org/Hr | 0.150 | Rp 88,000.00 | Rp 13,200.00 |
| Kepala Tukang | | | Org/Hr | 0.015 | Rp 93,500.00 | Rp 1,402.50 |
| Mandor | | | Org/Hr | 0.001 | Rp 99,000.00 | Rp 79.20 |
| Jumlah | | | | | | Rp 143,679.70 |
| Overhead & Profit | | | | 10% | | Rp 14,367.97 |
| Harga Satuan Pekerjaan | | | | | | Rp 158,047.67 |

| A.4.7.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECASTAN | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| A.4.7.1.1 | Pengikisan / pengeroikan permukaan cat lama Upah Pekerja Mandor | | M2 Org/Hr Org/Hr | 0.150 0.003 | Rp 77,000.00 Rp 99,000.00 | Rp 11,550.00 Rp 247.50 |
| | Jumlah Overhead & Profit | | | 10% | | Rp 11,797.50 Rp 1,179.75 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | | Rp 12,977.25 |
| | Pengecatan kayu lama Bahan Cat Kayu (Setara Emco) Plamir Kayu Upah Pekerja Tukang Cat Kepala Tukang Mandor | | M2 Kg Kg Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr | 0.340 0.150 0.070 0.075 0.008 0.003 | Rp 88,600.00 Rp 88,600.00 Rp 77,000.00 Rp 82,500.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 | Rp 30,124.00 Rp 13,290.00 Rp 5,390.00 Rp 6,187.50 Rp 701.25 Rp 247.50 |
| | Jumlah Overhead & Profit | | | 10% | | Rp 55,940.25 Rp 5,594.03 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | | Rp 61,534.28 |
| A.4.7.11 | Pengecatan tembok lama 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Bahan Cat Tembok (Setara Cathilac) Cat Tembok (Setara Cathilac) Upah Pekerja Tukang Cat Kepala Tukang Mandor | | M2 Kg Kg Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr | 0.120 0.180 0.028 0.042 0.004 0.003 | Rp 40,000.00 Rp 40,000.00 Rp 77,000.00 Rp 82,500.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 | Rp 4,800.00 Rp 7,200.00 Rp 2,156.00 Rp 3,465.00 Rp 392.70 Rp 297.00 |
| | Jumlah Overhead & Profit | | | 10% | | Rp 18,310.70 Rp 1,831.07 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | | Rp 20,141.77 |
| | Pengecatan Plafond Bahan Cat Tembok (Setara Cathilac) | | M2 Kg Org/Hr | 0.350 0.050 | Rp 88,000.00 Rp 40,000.00 | Rp 30,800.00 Rp 2,000.00 |
| | Upah Pekerja Tukang Cat Kepala Tukang Mandor | | Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr | 0.075 0.008 0.003 | Rp 77,000.00 Rp 82,500.00 Rp 93,500.00 | Rp 5,775.00 Rp 660.00 Rp 233.75 |
| | Jumlah Overhead & Profit | | | 0% | | Rp 39,468.75 Rp - |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | | Rp 39,468.75 |
| | Pengecatan Plafond Bahan Cat Tembok (Setara Cathilac) | | M2 Kg Org/Hr | 0.300 0.028 | Rp 71,000.00 Rp 77,000.00 | Rp 21,300.00 Rp 2,156.00 |
| | Upah Pekerja Tukang Cat Kepala Tukang Mandor | | Org/Hr Org/Hr Org/Hr Org/Hr | 0.042 0.004 0.003 | Rp 82,500.00 Rp 93,500.00 Rp 99,000.00 | Rp 3,465.00 Rp 392.70 Rp 247.50 |
| | Jumlah Overhead & Profit | | | 10% | | Rp 27,561.20 Rp 2,756.12 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | | Rp 30,317.32 |

| A.8.4.6 HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|--------|--------|---------------|----------------------|
| A.8.4.6.1 | Titik lampu | 1 Ttk | | | | |
| Bahan | NYA 2,5 mm | | M' | 15.000 | Rp 7,900.00 | Rp 118,500.00 |
| | Pipa Paralon 5/8' | | Lnjr | 0.500 | Rp 6,500.00 | Rp 3,250.00 |
| | Isolator | | Bh | 1.000 | Rp 6,800.00 | Rp 6,800.00 |
| | Las Dop | | Bh | 1.000 | Rp 240.00 | Rp 240.00 |
| | Fitting Plafond | | Bh | 1.000 | Rp 7,500.00 | Rp 7,500.00 |
| | T. Dos PVC | | Bh | 1.000 | Rp 1,200.00 | Rp 1,200.00 |
| Upah | Pekerja | | Org/Hr | 1.000 | Rp 77,000.00 | Rp 77,000.00 |
| | Tukang Listrik | | Org/Hr | 1.000 | Rp 82,500.00 | Rp 82,500.00 |
| | Kepala Tukang | | Org/Hr | 0.050 | Rp 93,500.00 | Rp 4,675.00 |
| | Jumlah | | | | | Rp 301,665.00 |
| | Overhead & Profit | | | 10% | | Rp 30,166.50 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | | Rp 331,831.50 |
| <hr/> | | | | | | |
| | Titik Stop Kontak | 1 Ttk | | | | |
| Bahan | NYA 2,5 mm | | M' | 10.000 | Rp 7,900.00 | Rp 79,000.00 |
| | Pipa Paralon 5/8' | | Lnjr | 0.200 | Rp 6,500.00 | Rp 1,300.00 |
| | Stop Kontak (merk setara Brocco) | | Bh | 1.000 | Rp 16,940.00 | Rp 16,940.00 |
| | T. Dos PVC | | Bh | 1.000 | Rp 1,200.00 | Rp 1,200.00 |
| Upah | Pekerja | | Org/Hr | 0.050 | Rp 77,000.00 | Rp 3,850.00 |
| | Tukang Listrik | | Org/Hr | 0.500 | Rp 82,500.00 | Rp 41,250.00 |
| | Kepala Tukang | | Org/Hr | 0.050 | Rp 93,500.00 | Rp 4,675.00 |
| | Jumlah | | | | | Rp 148,215.00 |
| | Overhead & Profit | | | 10% | | Rp 14,821.50 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | | Rp 163,036.50 |
| <hr/> | | | | | | |
| HARGA SATUAN PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | | |
| Rangka Atap Baja Ringan Bentang 7-10 ex-Smarttruss | | | | | | |
| Bahan | C75.75 | | M2 | | | |
| | Reng | | M | 2.969 | | Rp - |
| | Screw | | M | 5.266 | | Rp - |
| | Dynabolt | | Bh | 25.000 | | Rp - |
| | Plat Bracing | | Bh | 1.000 | | Rp - |
| Bahan | Bentang 1 s/d 9 | | M | 0.600 | | Rp - |
| Upah | Upah Pekerja | | M2 | 1.000 | Rp 160,000.00 | Rp 160,000.00 |
| | Jumlah | | M2 | 1.000 | | Rp - |
| | Overhead & Profit | | | 10% | | Rp 160,000.00 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | | Rp 160,000.00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Langit-langit Rk. Allumunium Hollow | | | | | | |
| Upah | Kalsibot/Silikabot | | M2 | | | |
| | Hollow Alumunium 2 x 4 | | Lbr | 0.336 | Rp 84,000.00 | Rp 28,215.60 |
| | Hollow Alumunium 4 x 4 | | M1 | 1.000 | Rp 9,250.00 | Rp 9,250.00 |
| | sekrup | | M1 | 4.000 | Rp 11,750.00 | Rp 47,000.00 |
| Upah | Pekerja | | Bh | 18.000 | Rp 500.00 | Rp 9,000.00 |
| | Tukang Besi | | Org/Hr | 0.150 | Rp 77,000.00 | Rp 11,550.00 |
| | Kepala Tukang | | Org/Hr | 0.250 | Rp 82,500.00 | Rp 20,625.00 |
| | Mandor | | Org/Hr | 0.025 | Rp 93,500.00 | Rp 2,337.50 |
| | Jumlah | | Org/Hr | 0.075 | Rp 99,000.00 | Rp 7,425.00 |
| | Overhead & Profit | | | 10% | | Rp 135,403.10 |
| | Harga Satuan Pekerjaan | | | | | Rp 135,403.10 |
| | | | | | | Rp 13,540.31 |
| | | | | | | Rp 148,943.41 |

(WILAYAH KABUPATEN JEMBER)

| NO. | JENIS BAHAN DAN UPAH | SAT | HARGA SATUAN |
|------------|---|------|------------------|
| I | BAHAN PASIR | | |
| 1 | Pasir Pasang | M3 | Rp 115,000.00 |
| 2 | Pasir beton | M3 | Rp 115,000.00 |
| II | BAHAN LANTAI DAN KERAMIK | | |
| 1 | Tegel Keramik 40 x 40 (polos) | M2 | Rp 75,000.00 |
| 2 | Tegel Keramik 40 x 40 (warna gelap) | M2 | Rp 82,000.00 |
| III | BAHAN GENTENG | | |
| 1 | Genteng Karang Pilang ex Ambulu (merek BIMA) | Biji | Rp 3,960.00 |
| 2 | Genteng Bubungan Karang Pilang ex Ambulu (merek BIMA) | Biji | Rp 12,320.00 |
| VI | BAHAN PAKU | | |
| 1 | Paku Reng | Kg | Rp 12,980.00 |
| 2 | Paku Usuk | Kg | Rp 12,980.00 |
| 3 | Paku Triplek/Eternit | Kg | Rp 16,280.00 |
| 4 | Paku Seng | Kg | Rp 28,380.00 |
| 5 | Paku Kalsi | Kg | Rp 27,280.00 |
| 6 | Paku Sekrup 7,5 cm | Buah | Rp 220.00 |
| 7 | Paku Sekrup 10 cm | Buah | Rp 440.00 |
| 8 | Paku Sekrup 12 cm | Buah | Rp 660.00 |
| V | BAHAN KAYU | | |
| 1 | Kayu Jati 8/12 ; 6/12 (Klass B) | M3 | Rp 18,091,040.00 |
| 2 | Kayu Jati Usuk 5/7 ; 4/6 (Klass B) | M3 | Rp 16,490,540.00 |
| 3 | Kayu Jati Papan 2/20 ; 3/30 ; 4/20 (Klass B) | M3 | Rp 21,722,910.00 |
| 4 | Kayu Jati Reng 2/3 ; 3/5 (Klass C) | M3 | Rp 13,354,440.00 |
| 5 | Kayu Kamper 8/12 ; 6/12 | M3 | Rp 12,980,000.00 |
| 6 | Kayu Kamper Usuk 5/7 ; 4/6 | M3 | Rp 10,780,000.00 |
| 7 | Kayu Kamper Papan 2/20 ; 3/30 ; 4/20 | M3 | Rp 14,080,000.00 |
| 8 | Kayu Kamper Reng 2/3 ; 3/5 | M3 | Rp 10,230,000.00 |

| IV | BAHAN CAT | | |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Plamir Tembok | Kg | Rp 22,500.00 |
| 2 | Plamir Kayu | Kg | Rp 41,100.00 |
| 3 | Cat Genteng | Kg | Rp 71,000.00 |
| 4 | Cat Tembok Interior (merek Catilac) | Kg | Rp 40,000.00 |
| 5 | Cat Tembok Eksterior (Setara Mowilex) | Kg | Rp 80,700.00 |
| 6 | Minyak Cat | Liter | Rp 37,300.00 |
| 7 | Meni Kayu | Kg | Rp 52,300.00 |
| 8 | Cat Kayu (Setara Emco) | Kg | Rp 100,900.00 |
| 9 | Cat Brown | Kg | Rp 103,840.00 |
| 10 | Cat Besi (merek Dana Paint Top Colour) | Kg | Rp 88,600.00 |
| 11 | Cat Besi (setara Dana Penta Super Gloss) | Kg | Rp 91,300.00 |
| 12 | Dempul (merek Galac) | Kg | Rp 19,250.00 |
| 13 | Ter l Blek = 10L | Blek | Rp 247,280.00 |
| 14 | Sirlak India | Kg | Rp 133,320.00 |
| 15 | Pewarna Plitur | Buah | Rp 990.00 |
| 16 | Oker | Kg | Rp 12,600.00 |
| 17 | Lem Kayu | Kg | Rp 14,400.00 |
| 18 | Dempul Kayu (Untuk Plitur) | Biji | Rp 3,800.00 |
| 19 | Cat Water Proofing | Kg | Rp 54,800.00 |
| VII | BAHAN KACA POLOS DAN RYBAN | | |
| 1 | Kaca polos 3 mm | M2 | Rp 100,540.00 |
| 2 | Kaca polos 5 mm | M2 | Rp 114,730.00 |
| 3 | Kaca Polos 8 mm | M2 | Rp 161,230.00 |
| 4 | Kaca Ryban 3 mm | M2 | Rp 143,600.00 |
| 5 | Kaca Ryban 5 mm | M2 | Rp 243,800.00 |
| 6 | Kaca Patri | M2 | Rp 1,730,800.00 |
| 7 | Kaca Painting | M2 | Rp 1,730,800.00 |
| 8 | Kaca Grafir | M2 | Rp 288,400.00 |
| 9 | Kaca Sandblast | M2 | Rp 173,000.00 |
| 10 | Kerangka Kaca Nako Uk. 10 x 100 | Daun | Rp 14,400.00 |
| 11 | Glass Block | Biji | Rp 29,100.00 |
| 12 | kaca Cermin 5mm | M2 | Rp 135,000.00 |
| VIII | ALAT PENGGANTUNG DAN PENGUNCI | | |
| 1 | Kaca Polos / Clear 10mm | M ² | Rp 1,150,000.00 |
| 2 | Floor Hange (Setara Dorma) | Set | Rp 1,750,000.00 |
| 3 | Kunci Tanam | Set | Rp 224,000.00 |
| 4 | Handle Pintu Kaca Stainless 60 cm | Set | Rp 225,000.00 |
| 5 | Kunci 2 x putar | Buah | Rp 164,500.00 |
| 6 | Engsel jendela nylon arch asli | Buah | Rp 37,300.00 |
| 7 | Engsel pintu nylon arch asli | Buah | Rp 52,300.00 |
| 8 | Pengangan Pintu Stailless Stail | Set | Rp 175,000.00 |
| 9 | Engsel singapur | Buah | Rp 91,630.00 |
| 10 | Grendel Jendela | Buah | Rp 22,500.00 |
| 11 | Grendel Tanam | Buah | Rp 104,700.00 |
| 12 | Rel Pintu S-6, Panjang Rel 2.440 | M' | Rp 421,800.00 |
| 13 | Hak angin biasa | Buah | Rp 18,600.00 |
| 14 | Kunci Bulat | Buah | Rp 70,180.00 |
| 15 | List Alumunium | M' | Rp 12,500.00 |
| 16 | Pintu PVC Komplit | Buah | Rp 450,000.00 |
| 17 | Pompa Tangan | Buah | Rp 636,020.00 |
| IX | BAHAN LISTRIK | | |
| 1 | NYA 1,5 mm | M | Rp 5,000.00 |
| 1 | NYA 2,5 mm | M | Rp 7,900.00 |
| 3 | NYA 4 mm | M | Rp 11,990.00 |
| 4 | NYA 6 mm | M | Rp 16,280.00 |
| 30 | Kabel NYZ 2 x 23 x 0,3 mm (Serabut) | rol | Rp 206,140.00 |
| 3 | Lampu PLC (merk Philip) 18 Watt | Buah | Rp 45,430.00 |



| X | BAHAN BAJA RINGAN (GALVALUME) | | |
|-----------|---|--------|---------------|
| 1 | Canal C 100 Tebal 0.75 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 325,100.00 |
| 2 | Canal C 100 Tebal 1.05 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 487,900.00 |
| 3 | Canal C 75 Tebal 0.75 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 97,100.00 |
| 4 | Canal C 75 Tebal 0.55 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 188,700.00 |
| 5 | Profil S Tebal 0,53 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 69,100.00 |
| 6 | Canal C 70 Tebal 0.55mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 62,700.00 |
| 7 | Canal C 75 Tebal 1.05mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 142,100.00 |
| 8 | Canal C 75 Tebal 0.75mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 103,700.00 |
| 9 | Canal C 75 Tebal 0.55mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 92,600.00 |
| 10 | Canal C 120 (Besi) Tebal 2,00mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 444,800.00 |
| 11 | Canal C 100 (Besi) Tebal 2,00mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 381,200.00 |
| 12 | Reng AB Tebal 0.43 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 73,100.00 |
| 13 | Reng AB Tebal 0.55 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 97,100.00 |
| 14 | Reng AAA Tebal 0.45 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 40,200.00 |
| 15 | Reng AAA Tebal 0.55 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 46,000.00 |
| 16 | Reng AA Tebal 0.45 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 99,300.00 |
| 17 | Reng AA Tebal 0.55 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 80,600.00 |
| 18 | Reng A Tebal 0.45 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 67,900.00 |
| 19 | Reng A Tebal 0.55 mm Panjang 6 m | Lonjor | Rp 82,900.00 |
| 20 | Reng baut | Buah | Rp 400.00 |
| 21 | Screw | pack | Rp 51,800.00 |
| 22 | Plat Bracing | M | Rp 7,300.00 |
| 23 | Bentang 1 s/d 9 | M2 | Rp 160,000.00 |
| 24 | Bentang 8 s/d 9 | M2 | Rp 299,800.00 |
| 25 | Bentang 10 s/d 12 | M2 | Rp 299,800.00 |
| XI | TENAGA | | |
| 1 | Mandor | Org/Hr | Rp 99,000.00 |
| 2 | Kepala Tukang | Org/Hr | Rp 93,500.00 |
| 3 | Tukang Kayu | Org/Hr | Rp 88,000.00 |
| 4 | Tukang Batu | Org/Hr | Rp 82,500.00 |
| 5 | Tukang Besi | Org/Hr | Rp 82,500.00 |
| 6 | Tukang Pipa | Org/Hr | Rp 82,500.00 |
| 7 | Tukang Cat | Org/Hr | Rp 82,500.00 |
| 8 | Tukang Plitur | Org/Hr | Rp 82,500.00 |
| 9 | Pekerja | Org/Hr | Rp 77,000.00 |

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI SURVEY



Dokumentasi Kerusakan di SDN GELANG 03






Dokumentasi Kerusakan di SDN GELANG 06





Dokumentasi Kerusakan di SDN JAMBESARI 01




Dokumentasi Kerusakan di SDN JAMBESARI 02




Dokumentasi Kerusakan di SDN JAMINTORO 01





Dokumentasi Kerusakan di SDN JAMINTORO 03





Dokumentasi Kerusakan di SDN JATIROTO 02





Dokumentasi Kerusakan di SDN JATIROTO 03




Dokumentasi Kerusakan di SDN KALIGLAGAH 01



Dokumentasi Kerusakan di SDN KALIGLAGAH 03




Dokumentasi Kerusakan di SDN KARANGBAYAT 01






Dokumentasi Kerusakan di SDN KARANGBAYAT 02






Dokumentasi Kerusakan di SDN PRINGGOWIRAWAN 01





Dokumentasi Kerusakan di SDN PRINGGOWIRAWAN 03





Dokumentasi Kerusakan di SDN ROWOTENGAH 01




Dokumentasi Kerusakan di SDN ROWOTENGAH 04





Dokumentasi Kerusakan di SDN SUMBERAGUNG 02




Dokumentasi Kerusakan di SDN SUMBERAGUNG 03




Dokumentasi Kerusakan di SDN SUMBERAGUNG 04





Dokumentasi Kerusakan di SDN YOSORATI 01



Dokumentasi Kerusakan di SDN YOSORATI 02



Dokumentasi Kerusakan di SDN YOSORATI 03





LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI KUISIONER


Pengisian Form Kuisioner SDN GELANG 03





Pengisian Form Kuioner SDN GELANG 06




Pengisian Form Kuioner SDN JAMBESARI 01




Pengisian Form Kuioner SDN JATIROTO 02




Pengisian Form Kuioner SDN KALIGLAGAH 01



Pengisian Form Kuioner SDN KALIGLAGAH 03




Pengisian Form Kuioner SDN KARANGBAYAT 01




Pengisian Form Kuioner SDN KARANGBAYAT 02




Pengisian Form Kuioner SDN PRINGGOWIRAWAN 01




Pengisian Form Kuioner SDN PRINGGOWIRAWAN 03




Pengisian Form Kuioner SDN ROWOTENGAH 01




Pengisian Form Kuioner SDN ROWOTENGAH 04



Pengisian Form Kuioner SDN SUMBERAGUNG 02




Pengisian Form Kuioner SDN SUMBERAGUNG 03



Pengisian Form Kuioner SDN SUMBERAGUNG 04



Pengisian Form Kuioner SDN YOSORATI 01



Pengisian Form Kuioner SDN YOSORATI 03



LAMPIRAN 5
FORM SURVEY





































