



**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI
KASUS GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

oleh

**Eko Priyo Purnomo
NIM 131910301058**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Teknik Sipil (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Teknik

oleh

Eko Priyo Purnomo
NIM 131910301058

PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ayah tercinta Tri Agus dan Ibu terkasih Minarsih yang telah memberikan motivasi, semangat dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus kepadaku;
2. Bapak tercinta Sigit Wahyudi, Bambang Hermanto, Abasj Jusro dan Supatno yang selalu mendukungku dan memberikan semangat yang tiada henti;
3. Adikku Muhammad Aminudin yang saya kasihi;
4. Para guru-guruku mulai dari taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.
5. Keluarga besar Fakultas Teknik Jurusan teknik Sipil angkatan 2013 “Paku Payung”;
6. Almamaterku tercinta, UNIVERSITAS JEMBER.

MOTO

"Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda."
(Heather Pryor)

"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh."
(Andrew Jackson)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah,6-8)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Eko Priyo Purnomo

NIM : 131910301058

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi dan Penilaian Aset Bangunan (Studi Kasus Gedung BPPKA kota Probolinggo)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2017

Yang menyatakan,

Eko Priyo Purnomo
NIM 131910301058

SKRIPSI

EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)

oleh

**Eko Priyo Purnomo
NIM 131910301058**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anik Ratnaningsih, S.T.,M.T
Dosen Pembimbing Anggota : Anita Trisiana, S.T.,M.T

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Evaluasi dan Penilaian Aset Bangunan (Studi Kasus Gedung BPPKA Kota Probolinggo)” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 30 Mei 2017

tempat : Fakultas Teknik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Anik Ratnaningsih, S.T., M.T.
NIP. 19700530 199803 2 001

Anita Trisiana, S.T., M.T.
NIP. 19800923 201504 2 001

Penguji I,

Penguji II,

Ir. Hernu Suyoso, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

Winda Tri Wahyuningtyas, S.T., M.T
NIP. 760016772

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ir. Entin Hidayah, M.U.M
NIP. 19661215 199503 2 001

RINGKASAN

Evaluasi dan Penilaian Aset Bangunan (Studi Kasus: Gedung BPPKA kota Probolinggo); Eko Priyo Purnomo, 131910301058, 2017: 66 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Aset adalah barang yang memiliki nilai ekonomi dan nilai komersial yang perlu dipelihara agar seluruh komponen aset bisa berfungsi dengan baik. Salah satu aset yang diprioritaskan untuk penilaian dan pemeliharaan adalah bangunan gedung BPPKA Kota Probolinggo. Pemeliharaan gedung BPPKA meliputi pengidentifikasi kerusakan berdasarkan komponen struktur, arsitektur dan utilitas dan penilaian gedung dilakukan dengan cara pengidentifikasi berdasarkan nilai kondisi dan fungsi bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui inventarisasi aset; (2) melakukan penilaian kerusakan aset sesuai dengan kondisi dan fungsinya; (3) menetapkan prioritas aset (4) menghitung biaya pemeliharaan aset.

Penelitian dilaksanakan di Gedung BPPKA Kota Probolinggo pada bulan Februari – Maret 2017. Tahapan penelitian adalah melakukan inventarisasi aset, melakukan analisa kerusakan bangunan, melakukan penilaian bangunan berdasarkan nilai kondisi dan keberfungsian aset. Pada tahapan kedua dilakukan penyebaran kuisioner untuk mendapatkan variabel risiko yang valid dan reliabel serta mengetahui pengaruh antara nilai prioritas dengan kenyamanan gedung. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan program bantu statistik. Variabel awal terdiri dari 8 variabel yang didapatkan dari penelitian terdahulu. Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap 40 responden, dan diperoleh hasil 8 variabel dinyatakan valid dan reliabel.

Pada penilaian kondisi aset didapat persentase terbesar yaitu 45% dengan kondisi rusak ringan. Sedangkan keberfungsian aset didapat persentase terbesar 45% dengan fungsi buruk. Hubungan nilai prioritas aset dengan kenyamanan gedung adalah memiliki keterkaitan yang signifikan dimana aset yang memiliki

prioritas yang besar akan cenderung memiliki nilai kenyamanan yang rendah. Adapun total biaya pemeliharaan pada gedung BPPKA adalah sebesar Rp. 19.701.799,17.

SUMMARY

Evaluation and Assessment of Building Assets (Case Study: BPPKA Building Probolinggo City); Eko Priyo Purnomo; 2017: 66 pages; Major of Civil Engineering Faculty of Engineering, University of Jember.

Assets are goods having economical and commercial value which need to be maintained in order all components work properly. One of the prioritized assets for assessment and maintenance is BPPKA building in Probolinggo City. The maintenance of BPPKA buildings includes the damage identification based on Structure, Architecture and Utilities components. While the assessment of the building is done by identification based on condition value and building function. The purposes of this research are (1) to know the inventory of assets; (2) to assess the damage of assets in accordance with the conditions and functions; (3) to calculate the cost of asset maintenance.

The study was conducted at BPPKA Building Probolinggo City in February - March 2017. The research stages are to do inventory of assets, damage analysis of buildings, building assessments based on condition value and asset functioning. In the second stage, the questionnaires were distributed to obtain valid and reliable risk variable and to know the influence between the priority value and building convenience. Validity and reliability testing is done by statistical aids program. The initial variables had 8 grains of variables obtained in the previous study. There are 8 valid variables declared from 36 respondents of validity testing. The results, all variables are valid and reliable.

In the assessment of asset condition obtained the largest percentage of 45% with a minor damage condition. While the functionality of assets obtained the largest percentage of 45% with bad function. The relation of asset priority value and the building comfort is having a significant association where the assets with the greatest priority will tend to have a low value of comfort. The total cost of maintenance at BPPKA building is Rp. 19.701.799.17.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi dan Penilaian Aset Bangunan (Studi Kasus Gedung BPPKA Kota Probolinggo)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ir. Entin Hidayah, M.U.M selaku Dekan Fakultas Teknik;
2. Ir. Hernu Suyoso, M.T selaku Ketua Jurusan Fakultas Teknik;
3. Dr. Anik Ratnaningsih, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Utama, Anita Trisiana, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Dr. Anik Ratnaningsih, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Semua responden dari Gedung BPPKA (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset), dan Mas Erwin selaku pembimbing selama di lapangan yang telah menyediakan waktunya untuk membantu mendampingi dan memberikan arahan selama survey dan mengisi data kuisioner demi terselesaikannya skripsi ini;
6. Sahabat terindah Audy, Nanang, Shafira, Anisa, Rendi, Umami, Desvin, Hida, Vikcy, Roby, Zazid, Hasan, Andy, Ali dan Gretongan atas keceriaan, kesetiaan, kebersaman, kerjasama, doa, dan dukungannya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSEMPAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PEMBIMBINGAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| RINGKASAN | viii |
| SUMMARY | ix |
| PRAKATA | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 2 |
| 1.3 Tujuan | 3 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 3 |
| 1.5 Batasan Masalah | 3 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| 2.1 Pengertian Aset | 4 |
| 2.1.1 Pengertian Aset Tetap | 4 |
| 2.2 Pengertian Bangunan Gedung | 6 |
| 2.2.1 Fungsi Bangunan Gedung | 6 |
| 2.2.2 Komponen Pemeliharaan Bangunan Gedung | 8 |
| 2.2.3 Kerusakan Bangunan Gedung | 9 |
| 2.3 Inventarisasi Aset | 9 |
| 2.4 Kondisi dan fungsi Aset Bangunan | 10 |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| 2.4.1 | Kondisi Aset | 10 |
| 2.4.2 | Fungsi Aset | 12 |
| 2.5 | Kenyamanan Fisik | 12 |
| 2.5.1 | Pengertian Kenyamanan Fisik | 12 |
| 2.5.2 | Faktor-faktor yang mempengaruhi Kenyamanan Fisik .. | 12 |
| 2.6 | Penetapan Prioritas | 18 |
| 2.7 | Perhitungan RAB Pemeliharaan Gedung | 18 |
| 2.8 | Kajian Penelitian Terdahulu..... | 20 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | | 21 |
| 3.1 | Rancangan Penelitian | 21 |
| 3.2 | Lokasi Penelitian | 21 |
| 3.3 | Sumber Data Penelitian | 22 |
| 3.3.1 | Sumber Data Primer..... | 22 |
| 3.4 | Metode Pengumpulan Data | 22 |
| 3.4.1 | Dokumentasi | 22 |
| 3.4.2 | Metode Kuantitatif | 22 |
| 3.5 | Populasi dan Sampel | 23 |
| 3.5.1 | Populasi..... | 23 |
| 3.5.2 | Sampel | 23 |
| 3.6 | Variabel Penelitian | 23 |
| 3.7 | Metode Analisis Data | 24 |
| 3.7.1 | Deskriptif Presentase | 24 |
| 3.7.2 | Uji Validitas dan Reliabilitas | 24 |
| 3.8 | Survey Pendahuluan | 26 |
| 3.9 | Langkah Penelitian | 27 |
| 3.9.1 | Survei Aset | 28 |
| 3.9.2 | Inventarisasi Aset | 28 |
| 3.9.3 | Penilaian Kondisi dan Fungsi Aset | 28 |
| 3.9.4 | Pengumpulan Data Primer | 30 |
| 3.9.5 | Uji Validitas dan Reliabilitas | 30 |
| 3.9.6 | Penyebaran Kuisioner Kenyamanan Gedung | 31 |

| | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 3.9.7 | Penetapan Prioritas | 32 |
| 3.9.8 | Perhitungan RAB Pemeliharaan Gedung | 32 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | | 34 |
| 4.1 | Data Fisik Bangunan | 34 |
| 4.2 | Analisa Kerusakan Bangunan | 37 |
| 4.2.1 | Mengidentifikasi Kerusakan Bangunan | 37 |
| 4.3 | Penilaian Kondisi dan Keberfungsian Aset | 42 |
| 4.4 | Uji Validitas dan Reliabilitas | 51 |
| 4.5 | Penyebaran Kuisioner kenyamanan Gedung | 55 |
| 4.6 | Penetapan Prioritas | 56 |
| 4.7 | Hubungan Nilai Prioritas dan Kenyamanan Gedung | 58 |
| 4.7.1 | Uji Validasi Kuisioner Responden Dengan Kondisi Gedung | 59 |
| 4.8 | Perhitungan (RAB) Pemeliharaan Gedung | 62 |
| BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN | | 65 |
| 5.1 | Kesimpulan | 65 |
| 5.2 | Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 67 |
| LAMPIRAN | | 70 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 2.1 Deskripsi Warna | 16 |
| Tabel 2.2 Standar Luas Rumah Negara | 19 |
| Tabel 2.3 Kajian Penelitian Terdahulu | 20 |
| Tabel 3.1 Kriteria Kerusakan Struktur | 29 |
| Tabel 3.2 Kriteria Kerusakan Arsitektur..... | 29 |
| Tabel 3.3 Kriteria Kerusakan Utilitas | 29 |
| Tabel 3.4 Nilai Keberfungsian Aset | 30 |
| Tabel 3.5 Kuisioner Kenyamanan Gedung | 31 |
| Tabel 4.1 Klasifikasi ruang Gedung BPPKA | 35 |
| Tabel 4.2 Kondisi dan Keberfungsian Aset Ruang Pelayanan Terpadu | 43 |
| Tabel 4.3 Kondisi dan Keberfungsian Aset Ruang Bidang Sekretariat | 44 |
| Tabel 4.4 Kondisi dan Keberfungsian Aset Ruang PBB & BPHTB | 45 |
| Tabel 4.5 Kondisi dan Keberfungsian Aset Ruang Pajak Daerah & Lain | 46 |
| Tabel 4.6 Kondisi dan Keberfungsian Aset Ruang Bidang Akuntansi | 47 |
| Tabel 4.7 Kondisi dan Keberfungsian Aset Ruang Bidang Perbendaharaan dan Kasda | 48 |
| Tabel 4.8 Kondisi dan Keberfungsian Aset Ruang Bidang Barang Milik Daerah | 49 |
| Tabel 4.9 Kondisi dan Keberfungsian Aset Ruang Bidang Anggaran..... | 50 |
| Tabel 4.10 Hasil Validitas | 52 |
| Tabel 4.11 Hasil Reliabilitas | 54 |
| Tabel 4.12 Kuisioner Kenyamanan Gedung | 55 |
| Tabel 4.13 Penetapan Prioritas Aset | 57 |
| Tabel 4.14 Hubungan Nilai Prioritas dengan Tingkat Kenyamanan Gedung...58 | 58 |
| Tabel 4.15 Validasi Standar Kondisi Fisik Ruang Bidang Perbendaharaan & Kasda..... | 59 |
| Tabel 4.16 Validasi Standar Kondisi Fisik Ruang Bidang Sekretariat | 59 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4.17 Validasi Standar Kondisi Fisik Ruang Bidang Barang Milik Daerah | 59 |
| Tabel 4.18 Validasi Standar Kondisi Fisik Ruang Akuntansi & Pelaporan | 60 |
| Tabel 4.19 Validasi Standar Kondisi Fisik Ruang Bidang Anggaran | 60 |
| Tabel 4.20 Validasi Standar Kondisi Fisik Ruang Bidang Pajak Daerah dan Lain | 60 |
| Tabel 4.21 Validasi Standar Kondisi Fisik Ruang Pelayanan Terpadu | 61 |
| Tabel 4.22 Validasi Standar Kondisi Fisik Ruang Bidang PBB & BPHTB | 61 |
| Tabel 4.23 Rencana Anggaran Biaya Ruang Pelayanan Terpadu | 62 |
| Tabel 4.24 Rencana Anggaran Biaya Ruang Bidang Sekretariat | 62 |
| Tabel 4.25 Rencana Anggaran Biaya Ruang PBB & BPHTB | 63 |
| Tabel 4.26 Rencana Anggaran Biaya Ruang Pajak Daerah & Lain | 63 |
| Tabel 4.27 Rencana Anggaran Biaya Ruang Bidang Akuntansi | 63 |
| Tabel 4.28 Rencana Anggaran Biaya Ruang Bidang Perbendaharaan dan Kasda | 63 |
| Tabel 4.29 Rencana Anggaran Biaya Ruang Bidang Barang Milik Daerah | 63 |
| Tabel 4.30 Rencana Anggaran Biaya Ruang Bidang Anggaran | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 2.1 Ilustrasi Penerangan Alami | 14 |
| Gambar 2.2 Ilustrasi Penerangan Umum Langsung | 14 |
| Gambar 2.3 Ilustrasi Penerangan Setempat | 15 |
| Gambar 2.4 Skema Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Kristianto Usman, 2009)..... | 19 |
| Gambar 3.1 Lokasi Penelitian | 21 |
| Gambar 3.2 Diagram Penelitian..... | 27 |
| Gambar 3.3 Komponen Pemeliharaan Gedung | 28 |
| Gambar 4.1 Tampak Depan Gedung BPPKA (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset | 34 |
| Gambar 4.2 Kerusakan Plafond | 37 |
| Gambar 4.3 Kerusakan pegangan pintu | 38 |
| Gambar 4.4 Kerusakan Keramik | 39 |
| Gambar 4.5 Kerusakan Jendela..... | 39 |
| Gambar 4.6 Kerusakan Saluran Air | 40 |
| Gambar 4.7 Kerusakan Instalasi Listrik..... | 40 |
| Gambar 4.8 Kerusakan Dinding..... | 41 |
| Gambar 4.9 Kerusakan Lampu | 42 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|----------------|
| A. Form Penilaian Bangunan | 70 |
| B. Rancangan Kuisisioner | 74 |
| C. R – Tabel | 78 |
| D. Uji Reliabilitas | 81 |
| E. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 2017 Kota Probolinggo | 87 |
| F. Time Line Penyusunan Tugas Akhir | 113 |
| G. Denah | 115 |
| H. Dokumentasi Bidang Aset | 118 |
| I. Dokumentasi Penelitian | 123 |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset adalah barang yang memiliki nilai ekonomi dan nilai komersial yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi ataupun individu. Setiap bangunan/aset tidak pernah lepas dan selalu membutuhkan adanya pemeliharaan. Proses pemeliharaan diperlukan agar seluruh komponen dan elemen aset bisa berfungsi dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan pemeliharaan secara berkala akan mengurangi risiko pembengkakan biaya akibat kerusakan gedung. Pemeliharaan bangunan secara konsisten sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi, terutama bagi bangunan yang difungsikan untuk publik. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima dengan merujuk pada standar yang ditentukan oleh organisasi yang melakukan pemeliharaan. Hal ini penting terutama bagi negara berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk penggantian aset yang dimaksud (Corder, 1996).

Probolinggo merupakan salah satu kota yang berada Jawa Timur yang memiliki banyak aset. Aset yang dimaksud merupakan aset tetap yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Peneliti membahas lebih spesifik terhadap aset tetap yang berupa gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang ada di Kota Probolinggo antara lain bangunan pabrik, perhotelan, terminal, stasiun, dan gedung pemerintahan. Penelitian ini memfokuskan pada bangunan milik negara yaitu Gedung BPPKA (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Probolinggo.

Kondisi dimana belum terinventarisasinya Barang Milik Negara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban Barang Milik Negara. Tujuan dari penataan dan penertiban adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset tetap mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/stake-

holder. Pentingnya pengelolaan aset tetap itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketatausahaan sebuah kantor. Disebuah kantor mempunyai bagitu banyak aset yang harus dikelola dengan baik yang artinya aset-aset tersebut akan menjadi bermanfaat dan menguntungkan yang harus terjaga dan pelaksanaannya yang ditetapkan di bagian ini harus memiliki keahlian di bidang perkantoran (Arifin, 2011).

Gedung BPPKA Kota Probolinggo memiliki desain bangunan yang unik dan dibangun cukup lama dari pada gedung pemerintah lainnya. Maka dari itu perlu adanya perawatan yang intensif agar bangunan tersebut dapat bertahan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun ada pemeliharaan bangunan secara berkala namun tahap pemeliharaan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Terlihat banyak kerusakan salah satunya masih ada bagian bangunan sisi luar yang kurang terawat, seperti pada salah satu gedung ada saluran pipa air mengalami kebocoran sehingga air merembes dan akan menyebabkan cat pada dinding menjadi rusak. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan maka akan berdampak buruk terhadap keindahan dan kekuatan bangunan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengevaluasi bangunan tersebut, yang ditulis dalam sebuah skripsi dengan judul “Evaluasi dan Penilaian Aset Bangunan (Studi Kasus Gedung BPPKA Kota Probolinggo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang berkaitan dengan peneliti mengenai evaluasi dan penilaian aset meliputi:

1. Apa saja aset yang ada di Gedung BPPKA kota Probolinggo?
2. Bagaimana kerusakan aset berdasarkan kondisi dan keberfungsianya?
3. Bagaimana tingkat kerusakan di Gedung BPPKA kota Probolinggo?
4. Bagaimana penggunaan biaya pemeliharaan aset di Gedung BPPKA kota Probolinggo?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui inventarisasi aset di Gedung BPPKA kota Probolinggo.
2. Melakukan penilaian kerusakan aset sesuai dengan kondisi dan fungsinya.
3. Untuk mengetahui tingkat kerusakan aset di Gedung Gedung BPPKA kota Probolinggo.
4. Untuk menghitung biaya pemeliharaan aset di Gedung Gedung BPPKA kota Probolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota:
Sebagai acuan pemeliharaan dan inventarisasi aset.
2. Bagi Peneliti:
Sebagai wawasan untuk mengetahui inventarisasi aset dan biaya pemeliharaan aset.
3. Bagi Mahasiswa:
Sebagai acuan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya.

4. Batasan Masalah

Pada tugas akhir ini membatasi permasalahan pada:

1. Penelitian ini berfokus pada aset tetap Gedung BPPKA Kota Probolinggo.
2. Penelitian hanya menilai kondisi, keberfungsiannya, penetapan prioritas aset serta biaya pemeliharaan akibat kerusakan.
3. Hanya menghitung volume kerusakan dan tidak membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan.
4. Menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Kota Probolinggo 2017.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Aset

Menurut Doli, S. dalam Afandi (2013) menyatakan bahwa pengertian aset secara umum adalah “Barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.7 menyatakan bahwa: “Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah suatu barang berwujud, sifatnya permanen yang dimiliki dan digunakan perusahaan. Menurut PSAK tahun 2011 pada pasal 16.2 menyatakan Aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif; dan
- b. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering menjadi bagian utama dari aset pemerintah dan merupakan bagian signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Adapun PSAP 07 mengklasifikasi aset tetap sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

1. Aset tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk operasional pemerintah dan dalam konsisi siap pakai, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini

dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

2. Kontruksi dalam pekerjaan

Konstruksi dalam pengerajan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerajan mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

2.2 Bangunan Gedung

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 pada pasal I, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2.2.1 Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006, fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi khusus meliputi:

1. Fungsi Hunian merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang berupa:
 - a. Bangunan hunian tunggal;
 - b. Bangunan hunian jamak;
 - c. Bangunan hunian campuran;
 - d. Bangunan hunian sementara

2. Fungsi keagamaan merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah yang berupa:
 - a. Bangunan masjid termasuk mushola;
 - b. Bangunan gereja termasuk kapel;
 - c. Bangunan pura;
 - d. Bangunan vihara; dan
 - e. Bangunan kelenteng
3. Fungsi usaha merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari:
 - a. Bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, perkantoran niaga, dan sejenisnya;
 - b. Bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya;
 - c. Bangunan perindustrian: industri kecil, industri sedang, industri besar/ berat;
 - d. Bangunan perhotelan: hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya;
 - e. Bangunan wisata dan rekreasi: tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya;
 - f. Bangunan terminal: stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut; dan
 - g. Bangunan tempat penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya.
4. Fungsi sosial dan budaya merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya yang terdiri dari:
 - a. Bangunan pelayanan pendidikan: sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar,
 - b. Sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, sekolah luar biasa;
 - c. Bangunan pelayanan kesehatan: puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit klas A, B, C, dan sejenisnya;
 - d. Bangunan kebudayaan: museum, gedung kesenian, dan sejenisnya;
 - e. Bangunan laboratorium: laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium kebakaran; dan
 - f. Bangunan pelayanan umum: stadion/hall untuk kepentingan olah raga, dan sejenisnya.

5. Fungsi khusus: merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama yang mempunyai:
- Tingkat kerahasiaan tinggi: bangunan kemiliteran, dan sejenisnya;
 - Tingkat resiko bahaya tinggi: bangunan reaktor, dan sejenisnya.
 - Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

2.2.2 Komponen Pemeliharaan Bangunan Gedung

Pemeliharaan bangunan gedung harus diperhatikan secara intensif dan teratur agar hasil yang diperoleh menjadi maksimal dan dalam pemeliharaan ini diharapkan membuat kondisi bangunan semakin nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang baik. Menurut (Usman dan Winandi, 2009) berikut ini adalah klasifikasi pemeliharaan komponen bangunan gedung dibagi menjadi 3:

- Struktur meliputi:
 - Balok: balok induk dan balok anak.
 - Kolom: kolom utama dan kolom praktis.
 - Dinding: dinding batu batuan, dinding batu alam, dinding kayu dan dinding beton.
- Arsitektur meliputi:
 - Atap: atap sirap/kayu ulin, atap tanah liat, atap genteng beton, atap dari genteng metal, atap dari seng dan atap dari asbes.
 - Pelapis Lantai: lantai plester, keramik, lantai kayu, lantai marmer & granit, lantai vinyl dan lantai karpet.
 - Pelapis Dinding: cat, keramik, batu alam, kayu dan wallpaper.
 - Kusen: kusen kayu, kusen alumunium, kusen upvc, kusen fiberglass, kusen vinyl, dan kusen baja ringan.
 - Pintu: pintu alumunium, pintu kayu, pintu louvre dan pintu flush.
 - Jendela: jendela kusen kayu, jendela kusen alumunium dan jendela kusen upvc.
- Utilitas meliputi:
 - Instalasi AC
 - Instalasi Listrik: instalasi titik lampu, titik daya stopkontak, lampu, panel listrik.
 - Instalasi Air: pipa pvc, pipa cpvc, pex dan pipa tembaga.

4. Alat-alat Sanitasi: bak mandi, kloset jongkok, kran air, floor drain dan kitchen shink/bak cuci.

2.2.3 Kerusakan Bangunan Gedung

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

a. Kerusakan ringan

Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.

b. Kerusakan sedang

Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dll.

c. Kerusakan berat

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

2.3 Inventarisasi Aset

Menurut Sugiyama (2013:173), inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu.

Menurut PP No.27 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa inventarisasi aset adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Inventarisasi Aset Bangunan Gedung adalah suatu kegiatan berupa pendataan barang milik kantor yang bertujuan untuk

mempermudah dalam menciptakan ketertiban aset bangunan dan mempermudah dalam pemantauan kondisi aset bangunan.

2.4 Kondisi dan Fungsi Aset Bangunan

Penilaian kondisi dan fungsi aset dilakukan oleh juru ketika melakukan inventarisasi aset. Kondisi adalah keadaan suatu aset yang akan mengalami kerusakan semakin lama setelah aset dibangun. Tetapi kerusakan kondisi aset tidak berpengaruh pada fungsi aset.

2.4.1 Kondisi Aset

Kondisi aset dinilai berdasarkan tingkat kerusakan kondisi aset dengan kondisi awal. Menurut Ditjen Cipta Karya (2006), jenis kerusakan untuk setiap pengamatan komponen bangunan dikelompokan menjadi 3 kondisi yaitu: Rusak Ringan (Rr), Rusak Sedang (Rs) dan Rusak Berat (Rb). Batasan mengenai ketiga jenis kerusakan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Kategori Kerusakan Struktur
 - a) Rusak ringan adalah kerusakan pada komponen struktur yang tidak mengurangi fungsi layan (kekuatan, kekakuan, dan daktilitas) struktur secara keseluruhan, yaitu retak kecil pada balok, kolom dan dinding yang mempunyai lebar celah antara 0,075 hingga 0,6 cm;
 - b) Rusak sedang adalah kerusakan pada komponen struktur yang dapat mengurangi kekuatan tetapi kapasitas layan secara keseluruhan dalam kondisi aman, yaitu retak besar pada balok, kolom dan dinding dengan lebar celah lebih besar dari 0,6 cm;
 - c) Rusak berat adalah kerusakan pada komponen struktur yang dapat mengurangi kekuatannya sehingga kapasitas layan struktur sebagian atau seluruh bangunan dalam kondisi tidak aman, yaitu terjadi apabila dinding pemikul beban terbelah dan runtuh, bangunan terpisah akibat kegagalan unsur pengikat dan 50% elemen utama mengalami kerusakan atau tidak layak huni;
2. Kategori Kerusakan Arsitektur
 - a) Rusak ringan adalah kerusakan yang tidak menganggu fungsi bangunan dari segi arsitektur, seperti kerusakan pada pekerjaan finishing, yaitu

- mengelupasnya cat yang tidak menimbulkan gangguan fungsi dan estetika serta tidak menimbulkan bahaya sedikitpun kepada penghuni;
- b) Rusak sedang adalah kerusakan yang dapat mengganggu fungsi bangunan dari segi arsitektur (fungsi, kenyamanan, estetika), seperti kerusakan pada bagian bangunan yaitu pecahnya kaca pada jendela dan pintu yang dapat mengurangi estetika bangunan dan mengurangi kenyamanan pada penghuni; dan;
 - c) Rusak berat adalah kerusakan yang sangat mengganggu fungsi dan estetika bangunan serta mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dan dapat menimbulkan bahaya kepada penghuni;
3. Kategori Kerusakan Utilitas
 - a) Rusak ringan adalah rusak kecil atau tidak berfungsinya sub komponen utilitas yang tidak akan menimbulkan gangguan atau mengurangi fungsi komponen utilitas, misalnya pada instalasi listrik yaitu padamnya salah satu lampu pada ruangan;
 - b) Rusak sedang adalah kerusakan atau tidak berfungsinya sub komponen utilitas yang menimbulkan gangguan atau mengurangi fungsi komponen utilitas, misalnya pada instalasi telepon yang mengalami gangguan di salah satu ruangan yang menyebabkan matinya saluran telepon diruangan tersebut; dan
 - c) Rusak berat adalah rusak atau tidak berfungsinya sub komponen utilitas yang dapat menimbulkan gangguan berat atau mengakibatkan tidak berfungsinya secara total komponen utilitas;

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2015), kondisi fisik jaringan (bangunan) dinilai berdasarkan tingkat kerusakan dibandingkan dengan kondisi awal. Penentuan kondisi fisik aset dapat menggunakan persamaan dibawah ini:

$$K = \frac{A_k}{A_{ki}} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (2.1)$$

Keterangan:

K = Kondisi Aset

A_k = Luas kerusakan (m²)

A_{ki} = Luas total aset (m²)

2.4.2 Fungsi Aset

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2015) presentasi fungsi aset dibedakan menjadi 4 kriteria yaitu:

1. Baik jika indeks Kerusakan > 90% dengan bobot nilai 4
2. Kurang Berfungsi jika indeks Kerusakan 70% - 90% dengan bobot nilai 3
3. Buruk jika indeks Kerusakan 55% - 69% dengan bobot nilai 2
4. Tidak Berfungsi jika indeks Kerusakan < 55% dengan bobot nilai 1

2.5 Kenyamanan Fisik

2.5.1 Pengertian Kenyamanan Fisik

Suatu lingkungan kerja dapat dikatakan baik jika kondisi nyaman bisa terpenuhi. Kondisi nyaman membuat pekerja akan merasa lancar dan tidak mengalami gangguan serta bisa dipastikan tingkat produktivitas pekerja akan mengalami peningkatan. (Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/Prt/M/2006) suatu ruangan dikatakan nyaman jika ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara, kenyamanan visual, penghawaan atau sirkulasi udara serta kekontrasan warna ruang terpenuhi dengan baik.

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kenyamanan Fisik

Kenyamanan fisik merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang merasakan suatu kondisi yang nyaman dalam ruangan maka akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan fisik:

a. Penerangan

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 tahun (2002), penerangan adalah jumlah peninjoran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Oleh sebab itu salah satu masalah lingkungan ditempat kerja harus diperhatikan yaitu pencahayaan. Nilai Pencahayaan yang dipersyaratkan oleh Kep-Menkes RI No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 yaitu minimal 100 lux atau 15 watt.


Menurut Peraturan Menteri (2006), persyaratan sistem pencahayaan pada bangunan gedung meliputi:

- a) Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- b) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.
- c) Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung.
- d) Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung dengan mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.
- e) Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.
- f) Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruang.
- g) Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan gedung.

Penerangan atau pencahayaan dalam ruang kerja memiliki fungsi dapat membantu kinerja pemakai ruang sebab dapat memberikan kejelasan dalam melihat. Karena pencahayaan sangat penting bagi ruang kerja, bagus tidaknya pencahayaan tergantung dari desain bangunan itu sendiri. Menurut Lasan dalam Wismonowati (2012), cahaya yang masuk ke dalam ruangan ada dua macam, yaitu:

a) Penerangan alami

Penerangan alami adalah cahaya yang ditimbulkan oleh matahari atau kubah langit. Cahaya matahari yang mengandung radiasi panas itu apabila masuk ke dalam ruangan akan menyebabkan kenaikan suhu ruangan. Cahaya alami masuk ke dalam ruangan melalui jendela, ventilasi, atau celah dinding. Desain dari jendela dapat mempengaruhi intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan.




Gambar 2.1 Ilustrasi Penerangan Alami

b) Penerangan buatan

Penerangan buatan (*artificial light*) adalah segala bentuk cahaya yang bersumber dari alat yang diciptakan oleh manusia, seperti: lampu pijar, lilin, lampu minyak tanah. Menurut Satwiko dalam Wismonowati (2005), ada dua jenis penerangan yakni:

1. Penerangan umum langsung


Yaitu sinar dipancarkan dari langit – langit ke seluruh sudut ruang secara merata. Kap lampu berbentuk piring memberikan kesan luas dan formal bagi penerangan ruang – ruang yang rendah untuk memberikan kesan luas.



Gambar 2.2 Ilustrasi Penerangan Umum Langsung

2. Penerangan setempat

Umumnya cahaya diarahkan ke tempat – tempat tertentu saja. Penyatuan dan pengarahan cahaya dapat menggunakan kap lampu dengan reflektor khusus gerak maupun statis.



Gambar 2.3 Ilustrasi Penerangan Setempat

b. Penghawaan/Udara

Menurut Peraturan Menteri (2006), persyaratan kenyamanan termal dalam ruang meliputi:

- a) Untuk kenyamanan termal dalam ruang di dalam bangunan gedung harus mempertimbangkan temperatur dan kelembaban udara.
- b) Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat dilakukan dengan alat pengkondisian udara yang mempertimbangkan:
 - 1) fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah pengguna, letak geografis, orientasi bangunan, volume ruang, jenis peralatan, dan penggunaan bahan bangunan;
 - 2) kemudahan pemeliharaan dan perawatan; dan
 - 3) prinsip-prinsip penghematan energi dan ramah lingkungan

Ventilasi yang baik dalam ruangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Luas lubang ventilasi tetap minimal 15 % dari luas lantai ruangan, sedangkan luas lubang ventilasi incidentil (bisa dibuka ditutup) minimal 5 % luas lantai.
- 2) Udara yang masuk harus bersih, tidak dicemari oleh asap dari sampah maupun pabrik, dari knalpot kendaraan, debu, dan lain-lain.
- 3) Aliran udara yang masuk ke dalam ruangan jangan sampai menyebabkan penyakit bagi penghuninya, seperti masuk angin. Untuk itu jangan menempatkan tempat tidur atau tempat duduk persis pada aliran udara.
- 4) Aliran udara diusahakan Cross Ventilation dengan menempatkan lubang hawa berhadap antar dua dinding ruangan.
- 5) Kelembaban udara dijaga jangan sampai terlalu tinggi maupun terlalu rendah.

c. Warna

Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek – efek tertentu. Menurut Hasan dalam Wismonowati (2012), tentang warna sebagai berikut:

1. Warna itu bukanlah suatu gejala yang hanya dapat di amati saja, warna itu mempengaruhi kelakuan, memegang peranan penting dalam penilaian estetis dan turut menentukan suka tidaknya kita akan macam – macam benda.
2. Efek warna sangat menentukan bagi suatu ruang dan perabot.
3. Memberikan kesan tertentu pada ruangan maupun perabot.

Masing – masing warna memiliki arti tersendiri dalam memberikan efek psikologis pengguna bangunan. Berikut adalah arti warna terhadap emosi pengguna ruang:

Tabel 2.1 Deskripsi warna

| Warna | Deskripsi |
|---------|---|
| Merah | Memberikan dampak dinamis, sensual, dan mewah. cenderung mendatangkan energi, aktif, suasana hangat, dan komunikatif. |
| Biru | Kepercayaan, konservatif, kebersihan, keteraturan. |
| Hijau | Memberikan kesan alamiah dan segar, jika emosi anda kurang stabil, maka gunakan warna hijau ini dalam ruangan untuk menyeimbangkan emosi. |
| Kuning | Memberikan kesan optimis, harapan, namun juga memberikan kesan ketidakjujuran, penghianatan. |
| Ungu | Berkesan warna spiritual, magis, dan mistik. Namun apabila digunakan dalam ruangan memberikan kesan anggun, feminim, hangat. |
| Orange | Memberikan kesan energik, ramah, dan kreatif. Hampir sama dengan warna merah namun lebih bersahabat. |
| Coklat | Warna coklat merupakan warna netral, yang natural, hangat, melindungi, dan menghadirkan kenyamanan. |
| Putih | Memberikan kesan ringan, polos, tenteram, nyaman, dan terang. Namun apabila terlalu banyak penggunaannya pada ruangan akan memberikan kesan dingin. |
| Hitam | Memberikan kesan misterius, klasik, dan elegan. Warna ini kurang sesuai digunakan dalam tata ruang kerja, karena akan memberikan kesan gelap. |
| Abu-Abu | Merupakan warna netral yang dapat menciptakan kesan serius, juga menentramkan dan menimbulkan perasaan damai. |

Sumber: Hasan dalam Wismonowati (2012).

d. Luasan

Menurut Peraturan Menteri (2006), persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang meliputi:

- i. Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, harus mempertimbangkan:
 - 1) fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, didalam bangunan gedung; dan
 - 2) persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- ii. Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antarruang harus mempertimbangkan:
 - (1) fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna dan perabot/peralatan di dalam bangunan gedung;
 - (2) sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal; dan
 - (3) persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Standar luas bangunan gedung negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:

1. Gedung Kantor

Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar $9,6 \text{ m}^2$ per-personil;
- b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m^2 per-personil;
- c. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang- ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung.

Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung berdasarkan jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas sesuai dengan klasifikasi bangunannya. Standar Luas Ruang Kerja Kantor Pemerintah tercantum pada Tabel 2.2 poin C.

2. Rumah Negara

Standar luas Rumah Negara ditentukan sesuai dengan tipe peruntukannya, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Standar Luas Rumah Negara

| Tipe | Luas Bangunan | Luas Lahan |
|--------|--------------------|----------------------|
| Khusus | 400 m ² | 10000 m ² |
| A | 250 m ² | 600 m ² |
| B | 120 m ² | 350 m ² |
| C | 70 m ² | 200 m ² |
| D | 50 m ² | 120 m ² |
| E | 36 m ² | 100 m ² |

Sumber: (PerMen PU Nomor: 45/Prt/M/2007)

2.6 Penetapan Prioritas Aset

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2015), prioritas perbaikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan perbaikan suatu aset yang didahulukan. Dalam menentukan prioritas aset digunakan persamaan sebagai berikut:

$$P = (K \times 0,35 + F^{1.5} \times 0,65) \times \left(\frac{A_{as}}{A_{di}}\right)^{-0.5} \quad (2.2)$$

$$No = \frac{\min}{\max} P \quad (2.3)$$

Keterangan:

P = Nilai rangking prioritas K = Kondisi aset

F = Fungsi aset No = Nomor prioritas

A_{as} = Luas aset yang terkena dampak ketidakberfungsi dan kerusakan aset (m)

A_{di} = Luas Layanan (m)

2.7 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemeliharaan Gedung


Besarnya Biaya Pemeliharaan (BP) bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:45/PRT/M/2007). Besarnya biaya pemeliharaan dan perawatan gedung yang diperlukan dapat dihitung dengan pedoman Standar Nasional Indonesia

mengenai tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan untuk bangunan rumah dan gedung yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN, 2002).

Harga satuan pekerjaan adalah harga satuan setiap item pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi. Satuan pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume atau unit. Tata cara tersebut memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Angka Indeks adalah faktor pengali (koefisien) sebagai dasar perhitungan bahan bangunan dan upah kerja. Perhitungan harga satuan pekerjaan dilakukan berdasarkan harga bahan bangunan dan upah kerja sesuai kondisi setempat dengan spesifikasi dan cara pengerjaan setiap jenis pekerjaan sesuai standar yang berlaku.

Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung menggunakan analisa biaya yang dimulai dengan menghitung harga satuan bahan dan harga satuan upah dengan cara mengalikan masing-masing angka indeks dengan harga masing – masing bahan dan upah tenaga kerja, selanjutnya dihitung harga satuan pekerjaan. Angka indeks diperoleh dari ketentuan dalam SNI, harga bahan dan upah diperoleh dari daftar harga satuan bahan dan upah yang berlaku di tempat tersebut. Biaya yang diperlukan adalah hasil perkalian harga satuan pekerjaan dengan volume pekerjaan.

Adapun di bawah ini merupakan skema penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB):



Gambar 2.4 Skema Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

2.8 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Dini Putri Fatikasari | Abdul Afif |
|----------------------|---|---|
| Tujuan | Melakukan inventarisasi aset Irigasi Melakukan Penilaian kondisi dan keberfungsiannya aset irigasi Menentukan prioritas pemeliharaan aset irigasi | Melakukan inventarisasi aset Irigasi Melakukan Penilaian kondisi dan keberfungsiannya aset irigasi Menentukan prioritas pemeliharaan aset irigasi |
| Metode | Uji Mann -Whitney (U Test) | Uji Kruskal-Wallis dan Uji Mann - Whitney (U Test) |
| Variabel | Menggunakan 2 variabel | Menggunakan 3 variabel |
| Hasil | Berdasarkan Perhitungan nomor rangking prioritas aset maka perbaikan optimal dilakukan pada saluran Primer Porolingga | Hasil Penetapan prioritas rangking optimal aset menunjukkan bahwa Saluran Primer Mandigo mendapat prioritas optimal |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pada dua penelitian di atas sama-sama menganalisa aset irigasi, melakukan penilaian dan keberfungsiannya aset serta penetapan prioritas aset irigasi. Dalam rancangan penelitian yang akan penulis lakukan juga mengacu pada penelitian tersebut yaitu melakukan inventarisasi aset, penilaian kondisi dan keberfungsiannya aset dan menentukan prioritas pemeliharaan aset dan yang membedakan yaitu aset yang dikaji oleh penulis adalah aset bangunan serta ditambahkan perhitungan biaya pemeliharaan aset. Adapun penggunaan variabel juga berbeda yaitu hanya terdapat satu variabel. Pada tujuan penelitian ditambahkan penyebaran kuisioner terhadap kenyamanan pengguna gedung yang juga digunakan sebagai variabel dalam penilaian aset bangunan.


BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian yang dilakukan pada gedung BPPKA Kota Probolinggo ini menggunakan metode wawancara dan survey. Penelitian ini adalah studi kasus untuk mengetahui inventarisasi aset, menilai kondisi keberfungsian aset, mengetahui tingkat prioritas aset dan biaya pemeliharaan aset gedung BPPKA Kota Probolinggo. Penelitian yang dilakukan adalah mengidentifikasi kondisi aset, kondisi keberfungsian aset, tingkat prioritas aset dan biaya pemeliharaan gedung selama satu tahun.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dengan judul “Evaluasi dan Penilaian Aset Bangunan (Studi kasus: Gedung BPPKA Kota Probolinggo) yakni, terletak di jalan Panglima Sudirman nomor 19 Probolinggo. Lokasi gedung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

Sumber: <http://probolinggokota.go.id>

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara:

1) Observasi

Mendapat Data Teknis dengan mengamati langsung ke lapangan (survey lapangan) untuk mendapatkan data fisik kondisi existing dan menginventarisasi serta mengidentifikasi kerusakan Gedung BPPKA Kota Probolinggo. Pengambilan data dilakukan dengan teknik pencatatan, dokumentasi foto dan pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan alat bantu meteran untuk menghitung luasan.

2) Kuisioner

Berupa data dari hasil penyebaran angket yang merupakan persepsi dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah Pengguna dan Pengelola Gedung BPPKA kota Probolinggo. Penyebaran kuisioner dengan 8 variabel meliputi penerangan, penghawaan, warna dinding dan luasan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kerusakan terhadap kenyamanan ruang.

3.3.2 Sumber data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari pengkajian studi-studi literatur, penelitian sejenis sebelumnya dan dari historical data berupa data-data dari proyek sejenis sebelumnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Dokumentasi

Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan dokumentasi dari masing-masing kerusakan tiap bangunan gedung dan dimasukkan ke dalam form penilaian kerusakan bangunan gedung.

3.4.2 Metode Kuantitatif

Merupakan metode pengumpulan data berupa pengajuan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dapat mendukung data hasil observasi. Respondennya adalah pengguna dan pengelola gedung. Angket dalam penelitian adalah angket tertutup, yakni angket yang diajukan kepada responden dengan menyediakan beberapa alternatif pilihan jawaban.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola dan pengguna gedung BPPKA kota Probolinggo dengan jumlah 183 responden.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah sebagian, atau subset (himpunan bagian), dari suatu populasi (Harinaldi, 2009). Jumlah sampel diambil 20% dari total seluruh responden (Arikunto, 2010), sehingga di ambil 40. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap tahu kondisi dan memahami secara keseluruhan kondisi gedung tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Unit Pelayanan Rumah Tangga
2. Unit Pemeliharaan Gedung
3. Staff Kepala Sub Bidang
4. Staff Bidang (honorar maupun PNS)

3.6 Variabel Penelitian

Berdasarkan studi literatur didapatkan variabel-variabel penyebab kerusakan gedung yang biasanya terjadi dalam bangunan gedung dengan berdasarkan checklist jurnal yang sudah diterbitkan oleh (Ditjen Cipta Karya, 2006) tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung meliputi arsitektural, struktural dan utilitas yang nantinya akan dijadikan sebagai identifikasi kerusakan gedung. Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah:

- a. Variabel Terikat yang akan diteliti melalui survey adalah kondisi eksisting dengan melakukan pengukuran kerusakan yang terjadi pada gedung BPPKA.
- b. Variabel bebas yang akan diteliti melalui penyebaran kuisioner dari pendapat responden pengguna gedung mengenai tingkat kenyamanan Gedung BPPKA.

Variabel dengan kuisioner tersebut meliputi:

1. Penerangan/cahaya, meliputi: penerangan alami dan penerangan buatan.
2. Warna, meliputi warna dinding.

3. Penghawaan/udara, meliputi: penghawaan alami dan penghawaan menggunakan AC.
4. Luasan, meliputi ruang gerak dalam ruangan dan akses ke ruang pengelola yang lain.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.

3.7.1 Deskriptif Presentase

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase. Menurut data angket merupakan data kualitatif, agar data tersebut dapat dianalisis maka harus diubah menjadi data kuantitatif (Arikunto, 2010). Salah satu cara menentukan skor adalah menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu cara sistematis untuk memberi skor pada indeks, cara pengukurnya adalah menghadapkan seorang responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban dengan memberi tanda lingkar (○) pada kolom jawaban yang telah tersedia, yakni dari kriteria sangat nyaman (SN), nyaman (N), cukup (C), tidak nyaman (TN), sangat tidak nyaman (STN).

Kriteria pemberian skor pada alternatif jawaban untuk setiap item angket adalah sebagai berikut:

- a) Skor 5 untuk jawaban SN (Sangat Nyaman)
- b) Skor 4 untuk jawaban N (Nyaman)
- c) Skor 3 untuk jawaban C (Cukup)
- d) Skor 2 untuk jawaban TN (Tidak Nyaman)
- e) Skor 1 untuk jawaban STN (Sangat Tidak Nyaman)

3.7.2 Uji Validitas dan Reabilitas

Untuk memperoleh angket atau kuesioner dengan hasil yang memuaskan, maka angket perlu dilakukan analisis instrument, antara dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:

a) Validitas Item

Menurut Arikunto (2010) dalam bukunya memaparkan bahwa suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data diri variabel yang

k = Banyaknya butir pertanyaan soal

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir


σ_{τ^2} = Varians total

Harga r_{11} yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan dengan r pada tabel product moment dengan $\alpha = 5\%$. Instrumen dikatakan reliabel apabila $r_{11} > r_{tabel}$.

3.8 Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan variabel-variabel yang terjadi di gedung ditinjau untuk ditambahkan pada variabel yang didapat dari studi literatur.

3.9 Langkah Penelitian



Gambar 3.2 Diagram Penelitian


Gambar 3.2 adalah diagram alir penelitian yang berisi langkah-langkah penelitian dari Tugas Akhir ini. Berikut penjelasan dari masing-masing langkah penelitian:

3.9.1 Survey Aset

Survei aset adalah kegiatan untuk melihat dan mengidentifikasi suatu kondisi bangunan dengan tujuan untuk memastikan keadaan dari bangunan yang dikaji.

3.9.2 Inventarisasi Aset

Suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mengetahui kondisi dan keadaan suatu bangunan. Menurut (Usman dan Winandi, 2009) ada beberapa komponen yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan inventarisasi aset yaitu meliputi:



Gambar 3.3 Komponen Pemeliharaan Bangunan Gedung

Berdasarkan gambar 3.3 komponen pemeliharaan bangunan gedung dari bagan diatas akan dilakukan inventarisasi aset bangunan yang meliputi struktur, arsitektur, utilitas. Inventarisasi aset pada tahap ini berupa checklist kelengkapan mengenai kondisi dari aset dan mengukur berapa besar kerusakan yang terdapat pada aset tersebut.

3.9.3 Penilaian Kondisi dan Keberfungsian Aset

Penilaian kondisi dan fungsi aset dilakukan oleh juru ketika melakukan inventarisasi aset. Kondisi adalah keadaan suatu aset yang akan mengalami

kerusakan semakin lama setelah aset dibangun, akan tetapi kerusakan kondisi aset tidak berpengaruh pada fungsi aset.

a. Kondisi Aset

Kondisi aset dinilai berdasarkan tingkat kerusakan kondisi aset dengan kondisi awal. Kerusakan untuk setiap pengamatan komponen bangunan dikelompokan menjadi 3 kondisi yaitu rusak ringan (Rr), rusak sedang (Rs) dan rusak berat (Rb). Adapun pengklasifikasianya adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan Struktur

Tabel 3.1 Kriteria Kerusakan Struktur

| Kerusakan Struktur | Indikator |
|---------------------------|--|
| Rusak Ringan | Retak kecil dengan lebar antara 0,075 hingga 0,6 cm; |
| Rusak Sedang | Retak besar lebar celah lebih besar dari 0,6 cm; |
| Rusak Berat | Retak besar yang mempengaruhi struktur dan mengalami kerusakan dan 50% elemen utama mengalami kerusakan atau tidak layak huni; |

Sumber: (Dirjen Cipta Karya, 2006)

2. Kerusakan Arsitektur

Tabel 3.2 Kriteria Kerusakan Arsitektur

| Kerusakan Struktur | Indikator |
|---------------------------|--|
| Rusak Ringan | Mengelupasnya cat yang tidak menimbulkan gangguan fungsi dan estetika serta tidak menimbulkan bahaya sedikitpun kepada penghuni; |
| Rusak Sedang | Kerusakan pada bagian bangunan yaitu pecahnya kaca pada jendela dan pintu yang dapat mengurangi estetika bangunan; |
| Rusak Berat | Kerusakan pada bagian bangunan yang mengganggu fungsi dan estetika bangunan dan menyebabkan tidak nyaman bagi penghuni; |

Sumber: (Dirjen Cipta Karya, 2006)

3. Kerusakan Utilitas

Tabel 3.3 Kriteria Kerusakan Arsitektur

| Kerusakan Struktur | Indikator |
|---------------------------|--|
| Rusak Ringan | Tidak berfungsinya sub komponen utilitas yang tidak menimbulkan gangguan mengurangi fungsi utilitas; |
| Rusak Sedang | Tidak berfungsinya sub komponen utilitas yang menimbulkan gangguan dan kerusakan pada pintu yang dapat mengurangi estetika bangunan; |
| Rusak Berat | Tidak berfungsinya sub komponen utilitas yang dapat menimbulkan gangguan berat; |

Sumber: (Dirjen Cipta Karya, 2006)

Validitas pada penelitian ini menggunakan Uji Korelasi Product Moment, dimana Harga r_{xy} yang diperoleh dikonsultasikan dengan dengan taraf r_{tabel} dengan taraf signifikan 5 %. Jika harga r_{xy} hitung $>r_{xy}$ tabel maka pertanyaan angket dikatakan valid. Reliabilitas merupakan instrumen yang mempunyai tingkat kepercayaan tinggi untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen dikatakan reliabel bila data yang dihasilkan stabil (Arikunto, S 2002). Uji Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach.

3.9.6 Penyebaran Kuisioner Kenyamanan Gedung

Dalam penyebaran Kuisioner Kenyamanan Gedung ada beberapa indikator yang digunakan terkait dengan kenyamanan fisik bangunan di antaranya yaitu Penerangan, Penghawaan, Pencahayaan dan Luasan ruang. Kedelapan variabel didapat dari penelitian terdahulu (Wismonowati, 2012) dan ditambahkan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 2006. Adapun indikator-indikator tersebut dapat disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kuisioner Kenyamanan Gedung

| Indikator kenyamanan | No | Faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan ruang dalam kantor | Skor | | | | |
|-------------------------|----|---|------|---|---|----|-----|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Penerangan | 1 | Pencahayaan yang ada di ruang anda. | SN | N | C | TN | STN |
| | 2 | Bila lampu dimatikan, lalu hanya alami menggunakan pencahayaan | SN | N | C | TN | STN |
| | 3 | Bila menggunakan pencahayaan alami, sedangkan anda bekerja | SN | N | C | TN | STN |
| Penghawaan | 4 | Penghawaan alami diruangan anda (ventilasi udara). | SN | N | C | TN | STN |
| | 5 | Penghawaan dari alat sistem udara atau AC (Air Conditioner) | SN | N | C | TN | STN |
| Warna | 6 | Warna Dinding. | SN | N | C | TN | STN |
| | 7 | Jarak antar meja dengan dengan pengguna lain. | SN | N | C | TN | STN |
| Luasan | 8 | Transportasi dan tata ruang pengguna. | SN | N | C | TN | STN |

Sumber: (Wismonowati, 2012 dan Permen PU, 2006)

Berdasarkan Tabel 3.5 ada 4 indikator yang mempengaruhi kenyamanan ruang dalam kantor meliputi: penerangan, penghawaan, warna dan luasan. Indikator-indikator tersebut akan dikaitkan dengan tingkat kenyamanan ruang. Dimana responden harus memilih skor dengan cara melengkapi sesuai indikator, yaitu: Skor 5 untuk jawaban SN (Sangat Nyaman), Skor 4 untuk jawaban N

yang besarnya tergantung dari jenis bahan dan komposisi adukan dan jam kerja efektif untuk tenaga kerja diperhitungkan 5 jam perhari. Komponen biaya pemeliharaan meliputi volume total bangunan, volume total kerusakan, harga satuan sehingga didapat hasil yaitu biaya total pemeliharaan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai Evaluasi dan Penilaian Aset Gedung BPPKA (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset) Kota Probolinggo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aset yang ada di Gedung BPPKA kota Probolinggo berjumlah 8 meliputi Ruang Bidang Perbendaharaan & Kasda, Ruang Bidang Sekretariat, Ruang Bidang Barang Milik Daerah, Ruang Bidang PBB & BPHTB, Ruang Bidang Akuntansi & Pelaporan, Ruang Bidang Anggaran, Ruang Bidang Pajak Daerah & Lain, dan Ruang Pelayanan Terpadu.
2. Kondisi dan Keberfungsian Aset di Gedung BPPKA kota Probolinggo yaitu Kondisi Rusak Ringan memiliki prosentase sebesar 45%, Kondisi Rusak Sedang memiliki prosentase sebesar 25% dan Kondisi Rusak Berat memiliki prosentase 30%. sedangkan Keberfungsian Aset untuk Fungsi Baik memiliki prosentase 20%, Kurang Berfungsi memiliki prosentase 5%, Buruk memiliki prosentase 45%, dan Tidak Berfungsi memiliki prosentase sebesar 30%.
3. Nilai prioritas tingkat kerusakan Gedung BPPKA kota Probolinggo yaitu pada ruang bidang Perbendaharaan & Kasda memiliki nilai prioritas 216.76, pada ruang bidang Sekretariat memiliki nilai prioritas 190.83, pada ruang bidang Barang Milik Daerah memiliki nilai prioritas 112.84, pada ruang bidang PBB & BPHTB memiliki nilai prioritas 91.59, pada bidang Akuntansi & Pelaporan memiliki nilai prioritas 84.68, pada ruang bidang Anggaran memiliki nilai prioritas 65.11, pada ruang bidang Pajak Daerah & Lain memiliki nilai prioritas 49.59 dan pada ruang Pelayanan Terpadu memiliki nilai prioritas 7.88.
4. Biaya perbaikan Gedung BPPKA kota Probolinggo yaitu Bidang Perbendaharaan & Kasda sebesar Rp 5,603,202.75, Bidang Barang Milik Daerah sebesar Rp 1,613,917.98, Bidang PBB & BPHTB sebesar Rp 974,712.01, Bidang Akuntansi & Pelaporan sebesar Rp 308,381.57, Bidang Anggaran sebesar Rp 2,323,778.17, Bidang Pajak Daerah & Lain sebesar Rp

6,410,480.96 dan Ruang Pelayanan Terpadu sebesar Rp 524,286.10. Sehingga total Rencana Anggaran Biaya Pemeliharaan Gedung BPPKA sebesar Rp 19,701,799.17.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu:

1. Perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi dan penilaian aset bangunan gedung secara keseluruhan.
2. Agar data lebih akurat dalam pemeliharaan dibutuhkan data awal bangunan secara rinci.
3. Untuk penelitian selanjutnya perlu ditambahkan pengaruh kenyamanan terhadap produktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. 2013. Analisis Manajemen Aset Tetap Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjung Balai. *Ilmu Administrasi*, 10(3): 390-413.
- Afif, Abdul. 2016. Penerapan Manajemen Aset Irigasi pada Daerah Irigasi Talang Wilayah Kerja UPT Pengairan Ambulu. *Skripsi*. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember.
- Arifin, M.H. 2011. Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Standardisasi Nasional, 2002, *Kumpulan Analisa Biaya Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan (edisi revisi)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, Bandung.
- Burton, M. 2000. Using Asset Management Techniques for condition and Performance Assement of Irrigation abbd Infrastructure. Germany: Deutsche Geseleschaft for Techniscw Zusammenabeft.
- Corder Antony, Kusnul Hadi. 1996. Teknik Manajemen Pemiliharaan, Cetakan III. Erlangga Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.

- Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2015. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2011. PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. “*Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*”. 2006.
- Fatikasari, DP. 2016. Penerapan Manajemen Aset Pada Daerah Irigasi Porolinggo Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember.
- Fernandi, Indra. 2011. Kajian Pengaruh Faktor-Faktor Pemeliharaan Bangunan Gedung Perkuliahinan Terhadap Kenyamanan Kegiatan Perkuliahinan. *Skripsi*. Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Harinaldi. 2009. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga. Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/Sk/Xi/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. PP No 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. PP No 27 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Sugiamma, A Gima. 2013. Manajemen Aset Pariwisata Bandung: Guardaya Intimarta.

- Usman, K dan Winandi, R. 2009. Kajian Manajemen Pemeliharaan Gedung (Building Maintenance) di Universitas Lampung. *Rekayasa, Jurnal Sipil dan Perencanaan*. 13(2): 157-165.
- Wismonowati, Dewi. 2012. Kajian Tingkat Kenyamanan Fisik Ruang Dalam Berdasarkan Persepsi Pengguna. *Skripsi*. Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN A.

**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS)
GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)**

FORM PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

oleh :

Eko Priyo Purnomo

NIM 131910301058

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121 | Telp./Fax. 0331-410241

Lampiran II.

FORM PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Ruang :

| No | Komponen Bangunan | Kondisi Aset | | | | | Keberfungsian Aset | | | |
|----|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------|---------------|--------------|-----------------------------|--|--------------|------------------|
| | | Kerusakan | | | Nilai Kondisi | | Fungsi Aset | | Nilai Fungsi | |
| | | Ringan | Sedang | Berat | Nilai | Uraian | | | Nilai | Uraian |
| | Struktur | Lebar Celah antara 0.075 - 0.6 cm | Lebar Celah > 0.6 cm | Roboh | 4 | Baik | Kinerja Baik sekali (> 90%) | | 4 | Baik |
| | | | | | 3 | Rusak Ringan | Kinerja Baik (70% - 90%) | | 3 | Kurang Berfungsi |
| | | | | | 2 | Rusak Sedang | Kinerja Sedang (55% - 70%) | | 2 | Buruk |
| | | | | | 1 | Rusak Berat | Kinerja Buruk (< 55%) | | 1 | Tidak Berfungsi |
| 1 | Balok | | | | | | | | | |
| 2 | Kolom | | | | | | | | | |
| 3 | Dinding | | | | | | | | | |



**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121 | Telp./Fax. 0331-410241

FORM PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Ruang:

| No | Komponen Bangunan | Kondisi Aset | | | | | Keberfungsian Aset | | | |
|----|-------------------|--------------|--------|-------|---------------|-----------------|-----------------------------|--|--------------|---------------------|
| | | Kerusakan | | | Nilai Kondisi | | Fungsi Aset | | Nilai Fungsi | |
| | | Ringan | Sedang | Berat | Nilai | Uraian | | | Nilai | Uraian |
| | Arsitektur | | | | 4 | Baik | Kinerja Baik sekali (> 90%) | | 4 | Baik |
| | | | | | 3 | Rusak Ringan | Kinerja Baik (70% - 90%) | | 3 | Kurang Berfungsi |
| | | | | | 2 | Rusak Sedang | Kinerja Sedang (55% - 70%) | | 2 | Buruk |
| | | | | | 1 | Rusak Berat | Kinerja Buruk (< 55%) | | 1 | Tidak Berfungsi |
| 1. | Atap | | | | | | | | | |
| 2. | Pelapis lantai | | | | | | | | | |
| 3. | Pelapis Dinding | | | | | | | | | |
| 4. | Pintu | | | | | | | | | |
| 5. | Jendela | | | | | | | | | |
| 6. | Kusen | | | | | | | | | |

FORM PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Ruang:

| No | Komponen Bangunan | Kondisi Aset | | | | | Keberfungsian Aset | | | |
|----|--------------------|--------------|--------|-------|---------------|-----------------|-----------------------------|--|--------------|---------------------|
| | | Kerusakan | | | Nilai Kondisi | | Fungsi Aset | | Nilai Fungsi | |
| | | Ringan | Sedang | Berat | Nilai | Uraian | | | Nilai | Uraian |
| 1. | Utilitas | | | | 4 | Baik | Kinerja Baik sekali (> 90%) | | 4 | Baik |
| | | | | | 3 | Rusak Ringan | Kinerja Baik (70% - 90%) | | 3 | Kurang Berfungsi |
| | | | | | 2 | Rusak Sedang | Kinerja Sedang (55% - 70%) | | 2 | Buruk |
| | | | | | 1 | Rusak Berat | Kinerja Buruk (< 55%) | | 1 | Tidak Berfungsi |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2. | Instalasi AC | | | | | | | | | |
| 3. | Instalasi Listrik | | | | | | | | | |
| 4. | Instalasi Air | | | | | | | | | |
| 5. | Alat-alat Sanitasi | | | | | | | | | |

LAMPIRAN B.

**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS
GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)**

RANCANGAN KUISIONER KENYAMANAN GEDUNG

oleh :

Eko Priyo Purnomo

NIM 131910301058

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



Lampiran II.

Rancangan Kuisioner

“EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)”

A. Pengantar

Sehubungan dengan penelitian (Tugas Akhir) yang sedang saya lakukan dengan judul: “Evaluasi Dan Penilaian Aset Bangunan (Studi Kasus Gedung BPPKA Kota Probolinggo)”.

Maka dengan ini saya :

Nama : Eko Priyo Purnomo

NIM : 131910301058

Jurusan : S1 Teknik Sipil

Mohon bantuan kerjasama dari bapak/ibu/saudara untuk bisa meluangkan waktu dan tenaga guna memberikan masukan/pendapat pada kuisioner yang saya butuhkan untuk melengkapi bahan tugas akhir saya. Kami akan menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban dai bapak/ibu/saudara.

Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan bapak/ibu/saudara yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuisioner saya.

Februari, 2017

Eko Priyo Purnomo

Program Strata 1



KAJIAN TATA RUANG DALAM BERDASARKAN KENYAMANAN FISIK
PENGGUNA GEDUNG (Studi Kasus Gedung BPPKA Kota Probolinggo)

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Eko Priyo Purnomo | 131910301058 | Teknik Sipil |
|-------------------|--------------|--------------|

a. Identitas Responden

Nama : ...

Status/Jabatan : ...

b. Waktu Pengambilan Data

Hari : ...

Jam : ...

c. Petunjuk Pengisian

Berikan pendapat anda, mengenai penerangan, warna, penghawaan dan Luasan yang ada di dalam gedung BPPKA Kota probolinggo. Adapun cara pengisian - kuisioner ini yaitu menandai alternatif pilihan berikut dengan MELINGKARI pilihan pada kolom berikut, dengan keterangan :

- SN (Sangat Nyaman)
- N (Nyaman)
- C (Cukup)
- TN (Tidak Nyaman)
- STN (Sangat Tidak Nyaman)

| Indikator kenyamanan | No | Faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan ruang dalam kantor | Skor | | | | |
|----------------------|----|--|------|---|---|----|-----|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Penerangan | 1. | Pencahayaan yang ada di ruang anda. | SN | N | C | TN | STN |
| | 2. | Bila lampu dimatikan, lalu hanya menggunakan pencahayaan alami | SN | N | C | TN | STN |
| | 3. | Bila menggunakan pencahayaan alami, sedangkan anda bekerja di dalam ruangan. | SN | N | C | TN | STN |
| Penghawaan | 4. | Penghawaan alami diruangan anda (ventilasi udara). | SN | N | C | TN | STN |
| | 5. | Penghawaan dari alat sistem udara | SN | N | C | TN | STN |



**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER**

77

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121 | Telp./Fax. 0331-410241

| Warna | 6. | Warna Dinding | SN | N | C | TN | STN |
|--------|----|--|----|---|---|----|-----|
| Luasan | 7. | Jarak antar meja dengan dengan pengguna lain | SN | N | C | TN | STN |
| | 8. | Transportasi dan tata ruang pengguna | SN | N | C | TN | STN |

.....,..... 2017
Yang bertanda tangan

(.....)

LAMPIRAN C.

**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS
GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)**

TABEL R

oleh :

Eko Priyo Purnomo

NIM 131910301058

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

LAMPIRAN III.**DAFTAR R - TABEL**

| df = (N-2) | Tingkat signifikansi untuk uji satu arah | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 |
| | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.001 |
| 1 | 0.9877 | 0.9969 | 0.9995 | 0.9999 | 1 |
| 2 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.999 |
| 3 | 0.8054 | 0.8783 | 0.9343 | 0.9587 | 0.9911 |
| 4 | 0.7293 | 0.8114 | 0.8822 | 0.9172 | 0.9741 |
| 5 | 0.6694 | 0.7545 | 0.8329 | 0.8745 | 0.9509 |
| 6 | 0.6215 | 0.7067 | 0.7887 | 0.8343 | 0.9249 |
| 7 | 0.5822 | 0.6664 | 0.7498 | 0.7977 | 0.8983 |
| 8 | 0.5494 | 0.6319 | 0.7155 | 0.7646 | 0.8721 |
| 9 | 0.5214 | 0.6021 | 0.6851 | 0.7348 | 0.847 |
| 10 | 0.4973 | 0.576 | 0.6581 | 0.7079 | 0.8233 |
| 11 | 0.4762 | 0.5529 | 0.6339 | 0.6835 | 0.801 |
| 12 | 0.4575 | 0.5324 | 0.612 | 0.6614 | 0.78 |
| 13 | 0.4409 | 0.514 | 0.5923 | 0.6411 | 0.7604 |
| 14 | 0.4259 | 0.4973 | 0.5742 | 0.6226 | 0.7419 |
| 15 | 0.4124 | 0.4821 | 0.5577 | 0.6055 | 0.7247 |
| 16 | 0.4 | 0.4683 | 0.5425 | 0.5897 | 0.7084 |
| 17 | 0.3887 | 0.4555 | 0.5285 | 0.5751 | 0.6932 |
| 18 | 0.3783 | 0.4438 | 0.5155 | 0.5614 | 0.6788 |
| 19 | 0.3687 | 0.4329 | 0.5034 | 0.5487 | 0.6652 |
| 20 | 0.3598 | 0.4227 | 0.4921 | 0.5368 | 0.6524 |
| 21 | 0.3515 | 0.4132 | 0.4815 | 0.5256 | 0.6402 |
| 22 | 0.3438 | 0.4044 | 0.4716 | 0.5151 | 0.6287 |
| 23 | 0.3365 | 0.3961 | 0.4622 | 0.5052 | 0.6178 |
| 24 | 0.3297 | 0.3882 | 0.4534 | 0.4958 | 0.6074 |
| 25 | 0.3233 | 0.3809 | 0.4451 | 0.4869 | 0.5974 |
| 26 | 0.3172 | 0.3739 | 0.4372 | 0.4785 | 0.588 |
| 27 | 0.3115 | 0.3673 | 0.4297 | 0.4705 | 0.579 |
| 28 | 0.3061 | 0.361 | 0.4226 | 0.4629 | 0.5703 |
| 29 | 0.3009 | 0.355 | 0.4158 | 0.4556 | 0.562 |
| 30 | 0.296 | 0.3494 | 0.4093 | 0.4487 | 0.5541 |
| 31 | 0.2913 | 0.344 | 0.4032 | 0.4421 | 0.5465 |
| 32 | 0.2869 | 0.3388 | 0.3972 | 0.4357 | 0.5392 |

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 33 | 0.2826 | 0.3338 | 0.3916 | 0.4296 | 0.5322 |
| 34 | 0.2785 | 0.3291 | 0.3862 | 0.4238 | 0.5254 |
| 35 | 0.2746 | 0.3246 | 0.381 | 0.4182 | 0.5189 |
| 36 | 0.2709 | 0.3202 | 0.376 | 0.4128 | 0.5126 |
| 37 | 0.2673 | 0.316 | 0.3712 | 0.4076 | 0.5066 |
| 38 | 0.2638 | 0.312 | 0.3665 | 0.4026 | 0.5007 |
| 39 | 0.2605 | 0.3081 | 0.3621 | 0.3978 | 0.495 |
| 40 | 0.2573 | 0.3044 | 0.3578 | 0.3932 | 0.4896 |
| 41 | 0.2542 | 0.3008 | 0.3536 | 0.3887 | 0.4843 |
| 42 | 0.2512 | 0.2973 | 0.3496 | 0.3843 | 0.4791 |
| 43 | 0.2483 | 0.294 | 0.3457 | 0.3801 | 0.4742 |
| 44 | 0.2455 | 0.2907 | 0.342 | 0.3761 | 0.4694 |
| 45 | 0.2429 | 0.2876 | 0.3384 | 0.3721 | 0.4647 |
| 46 | 0.2403 | 0.2845 | 0.3348 | 0.3683 | 0.4601 |
| 47 | 0.2377 | 0.2816 | 0.3314 | 0.3646 | 0.4557 |
| 48 | 0.2353 | 0.2787 | 0.3281 | 0.361 | 0.4514 |
| 49 | 0.2329 | 0.2759 | 0.3249 | 0.3575 | 0.4473 |
| 50 | 0.2306 | 0.2732 | 0.3218 | 0.3542 | 0.4432 |

LAMPIRAN D.

**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS
GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)**

UJI RELIABILITAS

oleh :

**Eko Priyo Purnomo
NIM 131910301058**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

LAMPIRAN IV.

Uji Reliabilitas menggunakan Cronsbach's Alpha

| Responden | Jawaban Pertanyaan Ke | | | | | | | | | Skor Total | Kuadrat Skor |
|-----------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|------------|--------------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | |
| 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 30 | 900 |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | | 28 | 784 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | 29 | 841 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 27 | 729 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | | 28 | 784 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | | 29 | 841 |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | 28 | 784 |
| 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 29 | 841 |
| 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 30 | 900 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | 27 | 729 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 30 | 900 |
| 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 30 | 900 |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 28 | 784 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 29 | 841 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|------|
| 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 29 | 841 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 31 | 961 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 29 | 841 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | 31 | 961 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 30 | 900 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 30 | 900 |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 30 | 900 |
| 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | | 30 | 900 |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 31 | 961 |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | | 31 | 961 |
| 25 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 32 | 1024 |
| 26 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | | 32 | 1024 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | 31 | 961 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | | 32 | 1024 |
| 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | | 32 | 1024 |
| 30 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | | 32 | 1024 |
| 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 34 | 1156 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------|
| 32 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 29 | 841 |
| 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | | 35 | 1225 |
| 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 30 | 900 |
| 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 33 | 1089 |
| 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 34 | 1156 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | | 35 | 1225 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 35 | 1225 |
| 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | | 33 | 1089 |
| 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | | 35 | 1225 |
| $\sum x$ | 156 | 117 | 126 | 134 | 164 | 140 | 119 | 134 | | 1090 | 1188100 |
| $\sum x^2$ | 766 | 461 | 514 | 583 | 856 | 656 | 453 | 583 | 4872 | | |
| σ_i^2 | 2.5000 | 2.2431 | 2.0278 | 2.3395 | 3.0247 | 3.0988 | 1.6566 | 2.3395 | 19.229 | | |

LAMPIRAN E.

**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS
GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)**

**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KOTA
PROBOLINGGO 2017**

oleh :

Eko Priyo Purnomo

NIM 131910301058

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

LAMPIRAN V.

| NO | JENIS PEKERJAAN | KOEF. | STN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | AHSP 2017 (Rp) |
|----------|---|--------|----------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1 | 1 m' Pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 m | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| - | Pekerja | 0.200 | Oh | 55,000.00 | 11,000.00 | |
| - | Tukang Kayu | 0.400 | Oh | 75,000.00 | 30,000.00 | |
| - | Kepala Tukang | 0.020 | Oh | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| - | Mandor | 0.020 | Oh | 85,000.00 | 1,700.00 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| - | Dolken kayu dia.8-10/400 | 1.250 | Btg | 7,500.00 | 9,375.00 | |
| - | Semen Portland | 2.500 | Kg | 1,200.00 | 3,000.00 | |
| - | Seng Gelombang BJLS 30 | 1.200 | Lbr | 72,000.00 | 86,400.00 | |
| - | Pasir beton | 0.005 | M ³ | 200,000.00 | 1,000.00 | |
| - | Koral Beton | 0.009 | M ³ | 250,000.00 | 2,250.00 | |
| - | Kayu 5/7 | 0.072 | M ³ | 2,000,000.00 | 144,000.00 | |
| - | Paku | 0.060 | Kg | 13,000.00 | 780.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 291,105.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 37,843.65 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 328,948.65 |
| 1 | 1 m Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| - | Pekerja | 0.100 | Oh | 55,000.00 | 5,500.00 | |
| - | Tukang Kayu | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 | |
| - | Kepala Tukang | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 | |
| - | Mandor | 0.005 | Oh | 85,000.00 | 425.00 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| - | Patok Kayu | 0.012 | M ³ | 2,000,000.00 | 24,000.00 | |
| - | Paku | 0.020 | Kg | 13,000.00 | 260.00 | |
| - | Kayu Papan 3/20 | 0.007 | M ³ | 850,000.00 | 5,950.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 44,435.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 5,776.55 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 50,211.55 |
| 3 | 1 m² Pembuatan gudang semen dan alat-alat | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| - | Pekerja | 1.000 | Oh | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| - | Tukang Kayu | 2.000 | Oh | 75,000.00 | 150,000.00 | |
| - | Kepala Tukang | 0.200 | Oh | 80,000.00 | 16,000.00 | |
| - | Mandor | 0.050 | Oh | 85,000.00 | 4,250.00 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| - | Dolken kayu dia.8-10/400 | 1.700 | Btg | 7,500.00 | 12,750.00 | |
| - | Kayu | 0.210 | M ³ | 3,000,000.00 | 630,000.00 | |
| - | Paku | 0.300 | Kg | 13,000.00 | 3,900.00 | |
| - | Semen Portland | 10.500 | Kg | 1,200.00 | 12,600.00 | |
| - | Pasir beton | 0.030 | M ³ | 200,000.00 | 6,000.00 | |
| - | Koral Beton | 0.050 | M ³ | 250,000.00 | 12,500.00 | |
| - | Seng Gelombang BJLS 30 | 1.500 | Lbr | 72,000.00 | 108,000.00 | |
| - | Seng Plat | 0.250 | Lbr | 37,500.00 | 9,375.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 1,020,375.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 132,648.75 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 1,153,023.75 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------|--------------|--------------|---------------------|
| 4 | 1 m² Pembuatan rumah jaga/konstruksi kayu | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 1.000 | Oh | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| | - Tukang Kayu | 1.500 | Oh | 75,000.00 | 112,500.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.150 | Oh | 80,000.00 | 12,000.00 | |
| | - Mandor | 0.050 | Oh | 85,000.00 | 4,250.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Dolken kayu dia.8-10/400 | 3.000 | Btg | 7,500.00 | 22,500.00 | |
| | - Kayu | 0.276 | M ³ | 3,000,000.00 | 828,000.00 | |
| | - Paku | 0.700 | Kg | 13,000.00 | 9,100.00 | |
| | - Seng Gelombang BJLS 30 | 1.500 | Lbr | 72,000.00 | 108,000.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 1,151,350.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 149,675.50 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 1,301,025.50 |
| 5 | 1 m² Pembuatan Stegger dari bambu | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 1.000 | Oh | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| | - Tukang Kayu | 2.000 | Oh | 75,000.00 | 150,000.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.200 | Oh | 80,000.00 | 16,000.00 | |
| | - Mandor | 0.050 | Oh | 85,000.00 | 4,250.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Bambu Ø 6-8 / 600 cm | 1.250 | Btg | 8,000.00 | 10,000.00 | |
| | - Tali juk | 0.186 | Kg | 13,000.00 | 2,418.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 237,668.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 30,896.84 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 268,564.84 |
| 6 | 1 m³ Bongkaran Beton Bertulang | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 13.334 | Oh | 55,000.00 | 733,370.00 | |
| | - Mandor | 0.666 | Oh | 85,000.00 | 56,610.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 789,980.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 102,697.40 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 892,677.40 |
| 7 | 1 m³ Bongkaran Dinding tembok bata merah | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 6.667 | Oh | 55,000.00 | 366,685.00 | |
| | - Mandor | 0.333 | Oh | 85,000.00 | 28,305.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 394,990.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 51,348.70 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 446,338.70 |
| 2 | 1 m² Membersihkan lapangan dan perataan | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.100 | Oh | 55,000.00 | 5,500.00 | |
| | - Mandor | 0.050 | Oh | 85,000.00 | 4,250.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 9,750.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 1,267.50 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 11,017.50 |

| | | | | | |
|-----------|--|--------|----------------|------------|-------------------|
| 9 | 1 m² Pagar Panel beton pracetak 5x40x240 | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - | Pekerja | 0.375 | Oh | 55,000.00 | 20,625.00 |
| - | Tukang Batu | 0.125 | Oh | 75,000.00 | 9,375.00 |
| - | Kepala Tukang | 0.012 | Oh | 80,000.00 | 960.00 |
| - | Mandor | 0.019 | Oh | 85,000.00 | 1,615.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - | Panel beton pracetak | 1.042 | Lbr | 90,000.00 | 93,750.00 |
| - | Kolom beton pracetak | 0.600 | m | 55,000.00 | 33,000.00 |
| | Semen PC | 45.000 | kg | 1,200.00 | 54,000.00 |
| | pasir Beton | 0.074 | m ³ | 200,000.00 | 14,800.00 |
| | Koral | 0.146 | m ³ | 250,000.00 | 36,500.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 264,625.00 |
| E | Overhead & Profit(13%) | | | | 34,401.25 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 299,026.25 |
| II | PEKERJAAN TANAH | | | | |
| 3 | 1 m³ Galian Tanah biasa sedalam 1 meter | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - | Pekerja | 0.750 | Oh | 55,000.00 | 41,250.00 |
| - | Mandor | 0.025 | Oh | 85,000.00 | 2,125.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 43,375.00 |
| E | Overhead & Profit(13%) | | | | 5,638.75 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 49,013.75 |
| 2 | 1 m³ Galian Tanah biasa 2 meter | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - | Pekerja | 0.900 | Oh | 55,000.00 | 49,500.00 |
| - | Mandor | 0.040 | Oh | 85,000.00 | 3,400.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 52,900.00 |
| E | Overhead & Profit(13%) | | | | 6,877.00 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 59,777.00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--------|----------------|------------|------------|-------------------|
| 9 | 1 m² Pagar Panel beton pracetak 5x40x240 | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.375 | Oh | 55,000.00 | 20,625.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.125 | Oh | 75,000.00 | 9,375.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.012 | Oh | 80,000.00 | 960.00 | |
| | - Mandor | 0.019 | Oh | 85,000.00 | 1,615.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Panel beton pracetak | 1.042 | Lbr | 90,000.00 | 93,750.00 | |
| | - Kolom beton pracetak | 0.600 | m | 55,000.00 | 33,000.00 | |
| | Semen PC | 45.000 | kg | 1,200.00 | 54,000.00 | |
| | pasir Beton | 0.074 | m ³ | 200,000.00 | 14,800.00 | |
| | Koral | 0.146 | m ³ | 250,000.00 | 36,500.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 264,625.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 34,401.25 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 299,026.25 |
| II | PEKERJAAN TANAH | | | | | |
| 3 | 1 m³ Galian Tanah biasa sedalam 1 meter | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.750 | Oh | 55,000.00 | 41,250.00 | |
| | - Mandor | 0.025 | Oh | 85,000.00 | 2,125.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 43,375.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 5,638.75 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 49,013.75 |
| 2 | 1 m³ Galian Tanah biasa 2 meter | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.900 | Oh | 55,000.00 | 49,500.00 | |
| | - Mandor | 0.040 | Oh | 85,000.00 | 3,400.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 52,900.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 6,877.00 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 59,777.00 |
| 3 | 1 m³ Galian Tanah biasa 3 meter | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 1.050 | Oh | 55,000.00 | 57,750.00 | |
| | - Mandor | 0.067 | Oh | 85,000.00 | 5,695.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 63,445.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 8,247.85 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 71,692.85 |
| 4 | 1 m³ Galian Tanah Cadas/ Tanah Keras < 1 meter | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 1.000 | Oh | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| | - Mandor | 0.032 | Oh | 85,000.00 | 2,720.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 57,720.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 7,503.60 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 65,223.60 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|-----|------------|------------|-------------------|
| 5 | 1 m³ Galian Tanah Cadas/ Tanah Keras sedalam 1m | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 1.500 | Oh | 55,000.00 | 82,500.00 | |
| | - Mandor | 0.060 | Oh | 85,000.00 | 5,100.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 87,600.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 11,388.00 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 98,988.00 |
| 6 | 1 m³ Galian Lumpur sedalam 1 meter | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 1.200 | Oh | 55,000.00 | 66,000.00 | |
| | - Mandor | 0.045 | Oh | 85,000.00 | 3,825.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 69,825.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 9,077.25 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 78,902.25 |
| 7 | 1 m Galian bor Strouze (Dia =30 cm) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.309 | Oh | 55,000.00 | 16,984.00 | |
| | - Tukang Bor | 0.077 | Oh | 75,000.00 | 5,790.00 | |
| | - Mandor | 0.031 | Oh | 85,000.00 | 2,626.50 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| | - Sewa Peralatan bor | 0.541 | Jam | 299,500.00 | 161,879.75 | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 187,280.25 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 24,346.43 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 211,626.68 |
| 8 | 1 m³ Pengeboran air tanah (sumur pompa) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.750 | Oh | 55,000.00 | 41,250.00 | |
| | - Mandor | 0.072 | Oh | 85,000.00 | 6,120.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| | - Sewa Peralatan bor / tradisionil | 0.125 | jam | 100,000.00 | 12,500.00 | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 59,870.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 7,783.10 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 67,653.10 |
| 4 | 1 m³ Urugan kembali | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.500 | Oh | 55,000.00 | 27,500.00 | |
| | - Mandor | 0.050 | Oh | 85,000.00 | 4,250.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 31,750.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 4,127.50 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 35,877.50 |
| 10 | 1 m³ Pemadatan tanah (per 20 cm) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.500 | Oh | 55,000.00 | 27,500.00 | |
| | - Mandor | 0.050 | Oh | 85,000.00 | 4,250.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 31,750.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 4,127.50 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 35,877.50 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|----------------|------------|------------|--|-------------------|
| 5 | 1 m³ Urugan Pasir Padat | | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | | |
| | - Mandor | 0.010 | Oh | 85,000.00 | 850.00 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | | |
| | - Pasir Urug | 1.200 | M ³ | 110,000.00 | 132,000.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 149,350.00 | | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 19,415.50 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | 168,765.50 |
| 6 | 1 m³ Urugan Sirtu Padat | | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.250 | Oh | 55,000.00 | 13,750.00 | | |
| | - Mandor | 0.025 | Oh | 85,000.00 | 2,125.00 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | | |
| | - Sirtu | 1.200 | M ³ | 130,000.00 | 156,000.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 171,875.00 | | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 22,343.75 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | 194,218.75 |
| 7 | 1 m³ Urugan Tanah Padat | | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.250 | Oh | 55,000.00 | 13,750.00 | | |
| | - Mandor | 0.025 | Oh | 85,000.00 | 2,125.00 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | | |
| | - Tanah urug | 1.200 | M ³ | 90,000.00 | 108,000.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 123,875.00 | | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 16,103.75 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | 139,978.75 |
| III PEKERJAAN PONDASI | | | | | | | |
| 1 | 1 m³ Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 4 Ps (lokal) | | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | | |
| | - Pekerja | 1.500 | Oh | 55,000.00 | 82,500.00 | | |
| | - Tukang Batu | 0.750 | Oh | 75,000.00 | 56,250.00 | | |
| | - Kepala Tukang | 0.075 | Oh | 80,000.00 | 6,000.00 | | |
| | - Mandor | 0.075 | Oh | 85,000.00 | 6,375.00 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | | |
| | - Batu Kali | 1.200 | M ³ | 200,000.00 | 240,000.00 | | |
| | - Semen Portland | 163.000 | Kg | 1,200.00 | 195,600.00 | | |
| | - Pasir Pasang | 0.520 | M ³ | 130,000.00 | 67,600.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 654,325.00 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 85,062.25 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | 739,387.25 |
| 8 | 1 m³ Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 5 Ps (lokal) | | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | | |
| | - Pekerja | 1.500 | Oh | 55,000.00 | 82,500.00 | | |
| | - Tukang Batu | 0.750 | Oh | 75,000.00 | 56,250.00 | | |
| | - Kepala Tukang | 0.075 | Oh | 80,000.00 | 6,000.00 | | |
| | - Mandor | 0.075 | Oh | 85,000.00 | 6,375.00 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | | |
| | - Batu Kali | 1.200 | M ³ | 200,000.00 | 240,000.00 | | |
| | - Semen Portland | 136.000 | Kg | 1,200.00 | 163,200.00 | | |
| | - Pasir Pasang | 0.544 | M ³ | 130,000.00 | 70,720.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 625,045.00 | | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 81,255.85 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | 706,300.85 |

| | | | | | |
|----------|---|---------|----------------|------------|-------------------|
| 3 | 1 m³ Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 8 Ps (lokal) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 1.500 | Oh | 55,000.00 | 82,500.00 |
| | - Tukang Batu | 0.750 | Oh | 75,000.00 | 56,250.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.075 | Oh | 80,000.00 | 6,000.00 |
| | - Mandor | 0.075 | Oh | 85,000.00 | 6,375.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Batu Kali | 1.200 | M ³ | 200,000.00 | 240,000.00 |
| | - Semen Portland | 91.000 | Kg | 1,200.00 | 109,200.00 |
| | - Pasir Pasang | 0.584 | M ³ | 130,000.00 | 75,920.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 576,245.00 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 74,911.85 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 651,156.85 |
| 9 | 1 m³ Pasang Aanstampeng Batu Kali termasuk urugan pasir (lokal) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 0.780 | Oh | 55,000.00 | 42,900.00 |
| | - Tukang Batu | 0.390 | Oh | 75,000.00 | 29,250.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.039 | Oh | 80,000.00 | 3,120.00 |
| | - Mandor | 0.039 | Oh | 85,000.00 | 3,315.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Batu Kali | 1.200 | M ³ | 200,000.00 | 240,000.00 |
| | - Pasir Urug | 0.432 | M ³ | 110,000.00 | 47,520.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 366,105.00 |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 47,593.65 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 413,698.65 |
| 5 | 1 m³ Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 4 Ps (lumajang) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 1.500 | Oh | 55,000.00 | 82,500.00 |
| | - Tukang Batu | 0.750 | Oh | 75,000.00 | 56,250.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.075 | Oh | 80,000.00 | 6,000.00 |
| | - Mandor | 0.075 | Oh | 85,000.00 | 6,375.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Batu Kali | 1.200 | M ³ | 200,000.00 | 240,000.00 |
| | - Semen Portland | 163.000 | Kg | 1,200.00 | 195,600.00 |
| | - Pasir Lumajang | 0.520 | M ³ | 200,000.00 | 104,000.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 690,725.00 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 89,794.25 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 780,519.25 |
| 6 | 1 m³ Pasang Pondasi Batu Kali, 1 Pc : 5 Ps (lumajang) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 1.500 | Oh | 55,000.00 | 82,500.00 |
| | - Tukang Batu | 0.750 | Oh | 75,000.00 | 56,250.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.075 | Oh | 80,000.00 | 6,000.00 |
| | - Mandor | 0.075 | Oh | 85,000.00 | 6,375.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Batu Kali | 1.200 | M ³ | 200,000.00 | 240,000.00 |
| | - Semen Portland | 136.000 | Kg | 1,200.00 | 163,200.00 |
| | - Pasir Lumajang | 0.544 | M ³ | 200,000.00 | 108,800.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 663,125.00 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 86,206.25 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 749,331.25 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------------|
| 7 | 1 m³ Pasang Pondasi sumuran, diameter 100 cm | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 2.400 | Oh | 55,000.00 | 132,000.00 | |
| - Tukang Batu | 0.800 | Oh | 75,000.00 | 60,000.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.080 | Oh | 80,000.00 | 6,400.00 | |
| - Mandor | 0.119 | Oh | 85,000.00 | 10,115.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Batu Kali | 0.450 | M ³ | 200,000.00 | 90,000.00 | |
| - Semen Portland | 194.000 | Kg | 1,200.00 | 232,800.00 | |
| - Pasir Lumajang | 0.312 | M ³ | 200,000.00 | 62,400.00 | |
| - Kerikil | 0.468 | M ³ | 230,000.00 | 107,640.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 701,355.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 91,176.15 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 792,531.15 |
| IV | PEKERJAAN BETON | | | | |
| 1 | 1 M³ Membuat Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K 100) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 1.650 | Oh | 55,000.00 | 90,750.00 | |
| - Tukang Batu | 0.275 | Oh | 75,000.00 | 20,625.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.028 | Oh | 80,000.00 | 2,240.00 | |
| - Mandor | 0.083 | Oh | 85,000.00 | 7,055.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Semen Portland | 247.000 | Kg | 1,200.00 | 296,400.00 | |
| - Pasir Beton (Lumajang) | 869.000 | Kg | 142.86 | 124,142.86 | |
| - Batu Pecah Mesin 2/3 | 999.000 | Kg | 185.19 | 185,000.00 | |
| - Air | 215.000 | Ltr | 25.00 | 5,375.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 731,587.86 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 95,106.42 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 826,694.28 |
| 10 | 1 M³ Membuat Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K 100) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 1.200 | Oh | 55,000.00 | 66,000.00 | |
| - Tukang Batu | 0.200 | Oh | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.020 | Oh | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| - Mandor | 0.060 | Oh | 85,000.00 | 5,100.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Semen Portland | 230.000 | Kg | 1,200.00 | 276,000.00 | |
| - Pasir Beton (Lumajang) | 893.000 | Kg | 142.86 | 127,571.43 | |
| - Batu Pecah Mesin 2/3 | 1027.000 | Kg | 185.19 | 190,185.19 | |
| - Air | 200.000 | Ltr | 25.00 | 5,000.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 686,456.61 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | 89,239.36 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 775,695.97 |
| 11 | 1 M³ Membuat Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K 175) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 1.650 | Oh | 55,000.00 | 90,750.00 | |
| - Tukang Batu | 0.275 | Oh | 75,000.00 | 20,625.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.028 | Oh | 80,000.00 | 2,240.00 | |
| - Mandor | 0.083 | Oh | 85,000.00 | 7,055.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Semen Portland | 326.000 | Kg | 1,200.00 | 391,200.00 | |
| - Pasir Beton (Lumajang) | 760.000 | Kg | 142.86 | 108,571.43 | |
| - Batu Pecah Mesin 2/3 | 1029.000 | Kg | 185.19 | 190,555.56 | |
| - Air | 215.000 | Ltr | 25.00 | 5,375.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 816,371.98 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | 106,128.36 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 922,500.34 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|-----|-----------|------------|---------------------|
| 4 | 1 M³ Membuat Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 1.650 | Oh | 55,000.00 | 90,750.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.275 | Oh | 75,000.00 | 20,625.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.028 | Oh | 80,000.00 | 2,240.00 | |
| | - Mandor | 0.083 | Oh | 85,000.00 | 7,055.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 371.000 | Kg | 1,200.00 | 445,200.00 | |
| | - Pasir Beton (Lumajang) | 698.000 | Kg | 142.86 | 99,714.29 | |
| | - Batu Pecah Mesin 2/3 | 1047.000 | Kg | 185.19 | 193,888.89 | |
| | - Air | 215.000 | Ltr | 25.00 | 5,375.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 864,848.17 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 112,430.26 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 977,278.44 |
| 5 | 1 M³ Membuat Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K 300) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 1.650 | Oh | 55,000.00 | 90,750.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.275 | Oh | 75,000.00 | 20,625.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.028 | Oh | 80,000.00 | 2,240.00 | |
| | - Mandor | 0.083 | Oh | 85,000.00 | 7,055.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 413.000 | Kg | 1,200.00 | 495,600.00 | |
| | - Pasir Beton (Lumajang) | 681.000 | Kg | 142.86 | 97,285.71 | |
| | - Batu Pecah Mesin 2/3 | 1021.000 | Kg | 185.19 | 189,074.07 | |
| | - Air | 215.000 | Ltr | 25.00 | 5,375.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 908,004.79 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 118,040.62 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 1,026,045.41 |
| 6 | 1 M³ Membuat Beton Mutu f'c = 31,2 Mpa (K 350) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 2.100 | Oh | 55,000.00 | 115,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.350 | Oh | 75,000.00 | 26,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.035 | Oh | 80,000.00 | 2,800.00 | |
| | - Mandor | 0.105 | Oh | 85,000.00 | 8,925.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 448.000 | Kg | 1,200.00 | 537,600.00 | |
| | - Pasir Beton (Lumajang) | 667.000 | Kg | 142.86 | 95,285.71 | |
| | - Batu Pecah Mesin 2/3 | 1000.000 | Kg | 185.19 | 185,185.19 | |
| | - Air | 215.000 | Ltr | 25.00 | 5,375.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 976,920.90 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 126,999.72 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 1,103,920.62 |
| 12 | 1 Kg Pembesian dengan besi polos atau ulir | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.007 | Oh | 55,000.00 | 385.00 | |
| | - Tukang Besi | 0.007 | Oh | 75,000.00 | 525.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.0007 | Oh | 80,000.00 | 56.00 | |
| | - Mandor | 0.0004 | Oh | 85,000.00 | 34.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Besi beton (polos) | 1.050 | Kg | 7,600.00 | 7,980.00 | |
| | - Kawat beton | 0.015 | Kg | 20,000.00 | 300.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 9,280.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 1,206.40 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 10,486.40 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|----------------|--------------|------------|-------------------|
| 8 | 1 m² Pasang Bekisting untuk pondasi | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.520 | Oh | 55,000.00 | 28,600.00 | |
| | - Tukang Kayu | 0.260 | Oh | 75,000.00 | 19,500.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.026 | Oh | 80,000.00 | 2,080.00 | |
| | - Mandor | 0.026 | Oh | 85,000.00 | 2,210.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Kayu Begisting | 0.040 | M ³ | 850,000.00 | 34,000.00 | |
| | - Paku Biasa 2' - 5' | 0.300 | Kg | 13,000.00 | 3,900.00 | |
| | - Minyak Bekisting | 0.100 | Liter | 5,200.00 | 520.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 90,810.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 11,805.30 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 102,615.30 |
| 13 | 1 m² Pasang Bekisting untuk sloof | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.520 | Oh | 55,000.00 | 28,600.00 | |
| | - Tukang Kayu | 0.260 | Oh | 75,000.00 | 19,500.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.026 | Oh | 80,000.00 | 2,080.00 | |
| | - Mandor | 0.026 | Oh | 85,000.00 | 2,210.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Kayu Begisting | 0.045 | M ³ | 850,000.00 | 38,250.00 | |
| | - Paku Biasa 2' - 5' | 0.300 | Kg | 13,000.00 | 3,900.00 | |
| | - Minyak Bekisting | 0.100 | Liter | 5,200.00 | 520.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 95,060.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 12,357.80 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 107,417.80 |
| 14 | 1 m² Pasang Bekisting untuk kolom bebas | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.660 | Oh | 55,000.00 | 36,300.00 | |
| | - Tukang Kayu | 0.330 | Oh | 75,000.00 | 24,750.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.033 | Oh | 80,000.00 | 2,640.00 | |
| | - Mandor | 0.006 | Oh | 85,000.00 | 510.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Kayu Begisting | 0.040 | M ³ | 850,000.00 | 34,000.00 | |
| | - Paku Biasa 2' - 5' | 0.400 | Kg | 13,000.00 | 5,200.00 | |
| | - Minyak Bekisting | 0.200 | Liter | 5,200.00 | 1,040.00 | |
| | - Balok kayu | 0.015 | M ³ | 3,000,000.00 | 45,000.00 | |
| | - Plywood tebal 9 mm | 0.350 | Lbr | 135,000.00 | 47,250.00 | |
| | - Dolken Kayu galam | 2.000 | btg | 7,500.00 | 15,000.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 211,690.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 27,519.70 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 239,209.70 |
| 15 | 1 m² Pasang Bekisting untuk balok | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.660 | Oh | 55,000.00 | 36,300.00 | |
| | - Tukang Kayu | 0.330 | Oh | 75,000.00 | 24,750.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.033 | Oh | 80,000.00 | 2,640.00 | |
| | - Mandor | 0.006 | Oh | 85,000.00 | 510.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Kayu Begisting | 0.040 | M ³ | 850,000.00 | 34,000.00 | |
| | - Paku Biasa 2' - 5' | 0.400 | Kg | 13,000.00 | 5,200.00 | |
| | - Minyak Bekisting | 0.200 | Liter | 5,200.00 | 1,040.00 | |
| | - Balok kayu | 0.018 | M ³ | 3,000,000.00 | 54,000.00 | |
| | - Plywood tebal 9 mm | 0.350 | Lbr | 135,000.00 | 47,250.00 | |
| | - Dolken Kayu galam | 2.000 | btg | 7,500.00 | 15,000.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 220,690.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 28,689.70 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 249,379.70 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|----------------|--------------|------------|-------------------|
| 16 | 1 m² Pasang Bekisting untuk plat lantai | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.660 | Oh | 55,000.00 | 36,300.00 | |
| | - Tukang Kayu | 0.330 | Oh | 75,000.00 | 24,750.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.033 | Oh | 80,000.00 | 2,640.00 | |
| | - Mandor | 0.033 | Oh | 85,000.00 | 2,805.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Kayu Begisting | 0.040 | M ³ | 850,000.00 | 34,000.00 | |
| | - Paku Biasa 2' - 5' | 0.400 | Kg | 13,000.00 | 5,200.00 | |
| | - Minyak Bekisting | 0.200 | Liter | 5,200.00 | 1,040.00 | |
| | - Balok kayu | 0.015 | M ³ | 3,000,000.00 | 45,000.00 | |
| | - Plywood tebal 9 mm | 0.350 | Lbr | 135,000.00 | 47,250.00 | |
| | - Dolken Kayu galam | 6.000 | btg | 7,500.00 | 45,000.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 243,985.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 31,718.05 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 275,703.05 |
| 13 | 1 m² Pasang Bekisting untuk dinding | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.660 | Oh | 55,000.00 | 36,300.00 | |
| | - Tukang Kayu | 0.330 | Oh | 75,000.00 | 24,750.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.033 | Oh | 80,000.00 | 2,640.00 | |
| | - Mandor | 0.033 | Oh | 85,000.00 | 2,805.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Kayu Begisting | 0.030 | M ³ | 850,000.00 | 25,500.00 | |
| | - Paku Biasa 2' - 5' | 0.400 | Kg | 13,000.00 | 5,200.00 | |
| | - Minyak Bekisting | 0.200 | Liter | 5,200.00 | 1,040.00 | |
| | - Balok kayu | 0.020 | M ³ | 3,000,000.00 | 60,000.00 | |
| | - Plywood tebal 9 mm | 0.350 | Lbr | 135,000.00 | 47,250.00 | |
| | - Dolken Kayu galam | 3.000 | btg | 7,500.00 | 22,500.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 227,985.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 29,638.05 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 257,623.05 |
| 14 | 1 m² Pasang Bekisting untuk tangga | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.660 | Oh | 55,000.00 | 36,300.00 | |
| | - Tukang Kayu | 0.330 | Oh | 75,000.00 | 24,750.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.033 | Oh | 80,000.00 | 2,640.00 | |
| | - Mandor | 0.033 | Oh | 85,000.00 | 2,805.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Kayu Begisting | 0.030 | M ³ | 850,000.00 | 25,500.00 | |
| | - Paku Biasa 2' - 5' | 0.400 | Kg | 13,000.00 | 5,200.00 | |
| | - Minyak Bekisting | 0.200 | Liter | 5,200.00 | 1,040.00 | |
| | - Balok kayu | 0.015 | M ³ | 3,000,000.00 | 45,000.00 | |
| | - Plywood tebal 9 mm | 0.350 | Lbr | 135,000.00 | 47,250.00 | |
| | - Dolken Kayu galam | 2.000 | btg | 7,500.00 | 15,000.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 205,485.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 26,713.05 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 232,198.05 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|---------------|----------------------|
| 16 | 1 m Membuat kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm(besi Ø 10 dan besi Ø8) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 0.180 | Oh | 55,000.00 | 9,900.00 | |
| - Tukang Batu | 0.020 | Oh | 75,000.00 | 1,500.00 | |
| - Tukang Kayu | 0.020 | Oh | 75,000.00 | 1,500.00 | |
| - Tukang Besi | 0.020 | Oh | 75,000.00 | 1,500.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.006 | Oh | 80,000.00 | 480.00 | |
| - Mandor | 0.009 | Oh | 85,000.00 | 765.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Kayu Begisting | 0.002 | M ³ | 850,000.00 | 1,700.00 | |
| - Paku Biasa 2' - 5' | 0.010 | Kg | 13,000.00 | 130.00 | |
| - Besi beton (polos) | 3.700 | Kg | 7,600.00 | 28,120.00 | |
| - Kawat beton | 0.450 | Kg | 20,000.00 | 9,000.00 | |
| - Semen Portland | 4.000 | Kg | 1,200.00 | 4,800.00 | |
| - Pasir Beton (Lumajang) | 0.006 | M ³ | 200,000.00 | 1,200.00 | |
| - Batu Pecah Mesin 2/3 | 0.009 | M ³ | 250,000.00 | 2,250.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 62,845.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 8,169.85 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 71,014.85 |
| 17 | 1 m Membuat ring balok beton bertulang (10 x 15) cm(besi Ø 10 dan besi Ø8) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 0.297 | Oh | 55,000.00 | 16,335.00 | |
| - Tukang Batu | 0.033 | Oh | 75,000.00 | 2,475.00 | |
| - Tukang Kayu | 0.033 | Oh | 75,000.00 | 2,475.00 | |
| - Tukang Besi | 0.033 | Oh | 75,000.00 | 2,475.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 | |
| - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Kayu Begisting | 0.003 | M ³ | 850,000.00 | 2,550.00 | |
| - Paku Biasa 2' - 5' | 0.020 | Kg | 13,000.00 | 260.00 | |
| - Besi beton (polos) | 3.800 | Kg | 7,600.00 | 28,880.00 | |
| - Kawat beton | 0.050 | Kg | 20,000.00 | 1,000.00 | |
| - Semen Portland | 5.500 | Kg | 1,200.00 | 6,600.00 | |
| - Pasir Beton (Lumajang) | 0.009 | M ³ | 200,000.00 | 1,800.00 | |
| - Batu Pecah Mesin 2/3 | 0.015 | M ³ | 250,000.00 | 3,750.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 70,675.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 9,187.75 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 79,862.75 |
| 18 | 1 M³ Grouting Beton | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 1.650 | Oh | 55,000.00 | 90,750.00 | |
| - Tukang Batu | 0.275 | Oh | 75,000.00 | 20,625.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.028 | Oh | 80,000.00 | 2,240.00 | |
| - Mandor | 0.083 | Oh | 85,000.00 | 7,055.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Semen Grouting | 1992.000 | Kg | 8,500.00 | 16,932,000.00 | |
| - Air | 215.000 | Ltr | 25.00 | 5,375.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 17,058,045.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 2,217,545.85 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 19,275,590.85 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|------------|-----------|-----------|------------------|
| 19 | 1 titik Injeksi Beton | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| - Pekerja | 0.075 | Oh | 55,000.00 | 4,125.00 | | |
| - Tukang Batu | 0.090 | Oh | 75,000.00 | 6,750.00 | | |
| - Kepala Tukang | 0.0250 | Oh | 80,000.00 | 2,000.00 | | |
| - Mandor | 0.0025 | Oh | 85,000.00 | 212.50 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| - Semen Injeksi (setara sikadur 31) | 0.150 | Kg | 145,000.00 | 21,750.00 | | |
| - Aditif Injeksi Semen (Intraplast Z) | 0.100 | Kg | 120,000.00 | 12,000.00 | | |
| - PC | 0.050 | Kg | 1,200.00 | 60.00 | | |
| - Pipa Almunium (Nipel) | 0.100 | Jlr | 81,000.00 | 8,100.00 | | |
| - Selang Bening | 0.100 | m1 | 13,500.00 | 1,350.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| - Alat Bantu | 1.000 | set | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| - Sewa Compressor | 0.150 | jam | 157,780.00 | 23,667.00 | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 85,014.50 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 11,051.89 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 96,066.39 |
| V | PEKERJAAN BESI DAN ALMUNIUM | | | | | |
| 1 | 1 Kg Pasang Besi Profil Cannal C dan Siku L baja | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| - Pekerja | 0.060 | Oh | 55,000.00 | 3,300.00 | | |
| - Tukang Las | 0.060 | Oh | 75,000.00 | 4,500.00 | | |
| - Kepala Tukang | 0.006 | Oh | 80,000.00 | 480.00 | | |
| - Mandor | 0.003 | Oh | 85,000.00 | 255.00 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| - Besi Profil Cannal C | 1.150 | Kg | 4,500.00 | 5,175.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 13,710.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 1,782.30 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 15,492.30 |
| 2 | 1 Kg Pasang rangka kuda-kuda baja WF | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| - Pekerja | 0.060 | Oh | 55,000.00 | 3,300.00 | | |
| - Tukang Las | 0.060 | Oh | 75,000.00 | 4,500.00 | | |
| - Kepala Tukang | 0.006 | Oh | 80,000.00 | 480.00 | | |
| - Mandor | 0.003 | Oh | 85,000.00 | 255.00 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| - Besi Profil WF | 1.150 | Kg | 9,500.00 | 10,925.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 19,460.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 2,529.80 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 21,989.80 |
| 3 | 100 Kg Pekerjaan Perakitan Baja | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| - Pekerja | 0.100 | Oh | 55,000.00 | 5,500.00 | | |
| - Tukang Las | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 | | |
| - Kepala Tukang | 0.001 | Oh | 80,000.00 | 80.00 | | |
| - Mandor | 0.005 | Oh | 85,000.00 | 425.00 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| - Solar | 1.000 | Ltr | 5,500.00 | 5,500.00 | | |
| - Minyak Pelumas | 0.100 | Ltr | 51,800.00 | 5,180.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| ~ Mesin Las | 0.8 | Jam | 56,230.00 | 44,984.00 | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 69,169.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 8,991.97 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 78,160.97 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|------------|------------|-------------------|
| 4 | 1 m² Pasang pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 1.050 | Oh | 55,000.00 | 57,750.00 | |
| - Tukang Besi | 1.050 | Oh | 75,000.00 | 78,750.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.105 | Oh | 80,000.00 | 8,400.00 | |
| - Mandor | 0.052 | Oh | 85,000.00 | 4,420.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Besi siku L 30.30.3 | 15.000 | Kg | 4,000.00 | 60,000.00 | |
| - Besi plat baja | 32.800 | Kg | 8,750.00 | 287,000.00 | |
| - Kawat las | 0.050 | Kg | 27,500.00 | 1,375.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 439,945.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 57,192.85 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 497,137.85 |
| 5 | 10 cm Pekerjaan Pengelasan | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 0.040 | Oh | 55,000.00 | 2,200.00 | |
| - Tukang Las | 0.020 | Oh | 75,000.00 | 1,500.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.002 | Oh | 80,000.00 | 160.00 | |
| - Mandor | 0.002 | Oh | 85,000.00 | 170.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Kawat Las Listrik | 0.400 | Kg | 27,500.00 | 11,000.00 | |
| - Solar | 0.300 | Ltr | 5,500.00 | 1,650.00 | |
| - Minyak Pelumas | 0.040 | Ltr | 51,800.00 | 2,072.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| ~ Mesin Las | 0.170 | Jam | 56,230.00 | 9,559.10 | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 28,311.10 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 3,680.44 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 31,991.54 |
| 6 | 1 m² Pasang Sunscreen Aluminium | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 0.080 | Oh | 55,000.00 | 4,400.00 | |
| - Tukang Besi | 0.800 | Oh | 75,000.00 | 60,000.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.080 | Oh | 80,000.00 | 6,400.00 | |
| - Mandor | 0.004 | Oh | 85,000.00 | 340.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Sunscreen Aluminium | 1.000 | M ² | 165,000.00 | 165,000.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 236,140.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 30,698.20 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 266,838.20 |
| 7 | 1 M² Pasang Rolling Door Aluminium (silver) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| - Pekerja | 1.000 | Oh | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| - Tukang Besi | 1.000 | Oh | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| - Kepala Tukang | 0.100 | Oh | 80,000.00 | 8,000.00 | |
| - Mandor | 0.050 | Oh | 85,000.00 | 4,250.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| - Rolling Door tebal 1,2 mm | 1.000 | M ² | 435,000.00 | 435,000.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 577,250.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 75,042.50 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 652,292.50 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------|------------|--|-------------------|
| 8 | 1 m Pasang Kusen Aluminium 3 " (Silver) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| - Pekerja | 0.043 | Oh | 55,000.00 | 2,365.00 | | |
| - Tukang Besi | 0.043 | Oh | 75,000.00 | 3,225.00 | | |
| - Kepala Tukang | 0.0043 | Oh | 80,000.00 | 344.00 | | |
| - Mandor | 0.0021 | Oh | 85,000.00 | 178.50 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| - Kusen Almunium 3" | 1.100 | M' | 55,000.00 | 60,500.00 | | |
| - Skrup fixer | 2.000 | Buah | 300.00 | 600.00 | | |
| - Sealant | 0.060 | Tube | 8,000.00 | 480.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 67,692.50 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 8,800.03 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 76,492.53 |
| 9 | 1 m Pasang Kusen Aluminium 3 " (Brown) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| - Pekerja | 0.043 | Oh | 55,000.00 | 2,365.00 | | |
| - Tukang Besi | 0.043 | Oh | 75,000.00 | 3,225.00 | | |
| - Kepala Tukang | 0.0043 | Oh | 80,000.00 | 344.00 | | |
| - Mandor | 0.0021 | Oh | 85,000.00 | 178.50 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| - Kusen Almunium 3" | 1.100 | M' | 75,000.00 | 82,500.00 | | |
| - Skrup fixer | 2.000 | Buah | 300.00 | 600.00 | | |
| - Sealant | 0.060 | Tube | 8,000.00 | 480.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 89,692.50 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 11,660.03 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 101,352.53 |
| 10 | 1 m Pasang Kusen Aluminium 4 " (Silver) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| - Pekerja | 0.043 | Oh | 55,000.00 | 2,365.00 | | |
| - Tukang Besi | 0.043 | Oh | 75,000.00 | 3,225.00 | | |
| - Kepala Tukang | 0.0043 | Oh | 80,000.00 | 344.00 | | |
| - Mandor | 0.0021 | Oh | 85,000.00 | 178.50 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| - Kusen Almunium 4" | 1.100 | M' | 75,000.00 | 82,500.00 | | |
| - Skrup fixer | 2.000 | Buah | 300.00 | 600.00 | | |
| - Sealant | 0.060 | Tube | 8,000.00 | 480.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 89,692.50 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 11,660.03 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 101,352.53 |
| 11 | 1 m Pasang Kusen Aluminium 4 " (Brown) | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| - Pekerja | 0.043 | Oh | 55,000.00 | 2,365.00 | | |
| - Tukang Besi | 0.043 | Oh | 75,000.00 | 3,225.00 | | |
| - Kepala Tukang | 0.0043 | Oh | 80,000.00 | 344.00 | | |
| - Mandor | 0.0021 | Oh | 85,000.00 | 178.50 | | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| - Kusen Almunium 4" | 1.100 | M' | 85,000.00 | 93,500.00 | | |
| - Skrup fixer | 2.000 | Buah | 300.00 | 600.00 | | |
| - Sealant | 0.060 | Tube | 8,000.00 | 480.00 | | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | 100,692.50 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | 13,090.03 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 113,782.53 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 12 | 1 m Pasang Daun jendela aluminium (silver) | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| - Pekerja | | 0.080 | Oh | 55,000.00 | 4,400.00 | | |
| - Tukang Besi | | 0.800 | Oh | 75,000.00 | 60,000.00 | | |
| - Kepala Tukang | | 0.080 | Oh | 80,000.00 | 6,400.00 | | |
| - Mandor | | 0.004 | Oh | 85,000.00 | 340.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| - Daun jendela aluminium | | 1.100 | M' | 25,000.00 | 27,500.00 | | |
| - Accesories | | 0.100 | Hrg | 27,500.00 | 2,750.00 | | |
| - Sponeng | | 1.100 | M' | 218.75 | 240.63 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | | 101,630.63 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | | 13,211.98 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | 114,842.61 |
| 13 | 1 m ² Pasang Daun Pintu aluminium (Silver) | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| - Pekerja | | 0.080 | Oh | 55,000.00 | 4,400.00 | | |
| - Tukang Besi | | 0.800 | Oh | 75,000.00 | 60,000.00 | | |
| - Kepala Tukang | | 0.080 | Oh | 80,000.00 | 6,400.00 | | |
| - Mandor | | 0.004 | Oh | 85,000.00 | 340.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| - Daun pintu aluminium | | 1.100 | M' | 75,000.00 | 82,500.00 | | |
| - Accesories | | 0.100 | Hrg | 82,500.00 | 8,250.00 | | |
| - Sponeng | | 1.100 | M' | 218.75 | 240.63 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | | 162,130.63 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | | 21,076.98 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | 183,207.61 |
| 14 | 1 m ² Pasang Teralis besi strip (2 x 3) mm | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| - Pekerja | | 1.670 | Oh | 55,000.00 | 91,850.00 | | |
| - Tukang Besi | | 1.670 | Oh | 75,000.00 | 125,250.00 | | |
| - Kepala Tukang | | 0.167 | Oh | 80,000.00 | 13,360.00 | | |
| - Mandor | | 0.08300 | Oh | 85,000.00 | 7,055.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| - Besi Plat Strip | | 6.177 | Kg | 8,750.00 | 54,048.75 | | |
| - Pengelasan | | 27.080 | cm | 3,199.15 | 86,633.10 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | | 378,196.85 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | | 49,165.59 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | 427,362.44 |
| 15 | 1 m ² Pasang kawat nyamuk kassa | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| - Pekerja | | 0.100 | Oh | 55,000.00 | 5,500.00 | | |
| - Tukang Besi | | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 | | |
| - Kepala Tukang | | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 | | |
| - Mandor | | 0.0005 | Oh | 85,000.00 | 42.50 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| - Kawat nyamuk kassa alumunium | | 1.100 | M ² | 25,000.00 | 27,500.00 | | |
| - Pengelasan | | 11.110 | Cm | 3,199.15 | 35,542.60 | | |
| - Baja Strip (0,2x2) cm | | 1.7160 | Kg | 8,750.00 | 15,015.00 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | | 86,400.10 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | | 11,232.01 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | | 97,632.12 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|----------------|--------------|------------|------------|--|
| 16 | 1 M² Pasang kawat harmonika / kawat besi | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.050 | Oh | 55,000.00 | 2,750.00 | | |
| | - Tukang Kayu | 0.050 | Oh | 75,000.00 | 3,750.00 | | |
| | - Kepala Tukang | 0.005 | Oh | 80,000.00 | 400.00 | | |
| | - Mandor | 0.00025 | Oh | 85,000.00 | 21.25 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| | - Kawat Harmonika | 1.000 | M ² | 37,500.00 | 37,500.00 | | |
| | - Paku | 0.020 | Kg | 13,000.00 | 260.00 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 44,681.25 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 5,808.56 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 50,489.81 | |
| 17 | 1 M' Pasang talang datar, seng BJLS 30 | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.200 | Oh | 55,000.00 | 11,000.00 | | |
| | - Tukang Kayu | 0.400 | Oh | 75,000.00 | 30,000.00 | | |
| | - Kepala Tukang | 0.025 | Oh | 80,000.00 | 2,000.00 | | |
| | - Mandor | 0.01 | Oh | 85,000.00 | 850.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| | - Seng Plat BJLS 30 (90 cm) | 1.050 | M ¹ | 37,500.00 | 39,375.00 | | |
| | - Paku biasa | 0.015 | Kg | 13,000.00 | 195.00 | | |
| | - Kayu Meranti C, papan | 0.0096 | M ³ | 3,300,000.00 | 31,680.00 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 115,100.00 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 14,963.00 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 130,063.00 | |
| 18 | 1 M' Pasang talang 1/2 lingkaran D-15, seng BJLS 30 lebar 45 | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.150 | Oh | 55,000.00 | 8,250.00 | | |
| | - Tukang Kayu | 0.300 | Oh | 75,000.00 | 22,500.00 | | |
| | - Kepala Tukang | 0.030 | Oh | 80,000.00 | 2,400.00 | | |
| | - Mandor | 0.008 | Oh | 85,000.00 | 680.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| | - Seng Plat BJLS 30 (45 cm) | 1.050 | M ¹ | 18,750.00 | 19,687.50 | | |
| | - Paku biasa | 0.010 | Kg | 13,000.00 | 130.00 | | |
| | - Besi strip | 0.5000 | Kg | 8,750.00 | 4,375.00 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 58,022.50 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 7,542.93 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 65,565.43 | |
| 19 | 1 M' Pasang talang U PVC 15 x 15 | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.150 | Oh | 55,000.00 | 8,250.00 | | |
| | - Tukang Besi | 0.300 | Oh | 75,000.00 | 22,500.00 | | |
| | - Kepala Tukang | 0.030 | Oh | 80,000.00 | 2,400.00 | | |
| | - Mandor | 0.008 | Oh | 85,000.00 | 680.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| | - Talang U PVC 15 | 1.050 | M ¹ | 26,250.00 | 27,562.50 | | |
| | - Paku | 0.010 | Kg | 13,000.00 | 130.00 | | |
| | - Plat Strip | 0.500 | Kg | 8,750.00 | 4,375.00 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 65,897.50 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 8,566.68 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 74,464.18 | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------|----------------|--------------|---------------------|
| 20 | 1 m² Pasang rangka besi hollow, modul 60x120, dinding partisi | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 0.250 | Oh | 55,000.00 | 13,750.00 |
| | - Tukang Besi | 0.250 | Oh | 75,000.00 | 18,750.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.025 | Oh | 80,000.00 | 2,000.00 |
| | - Mandor | 0.01300 | Oh | 85,000.00 | 1,105.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Rangka metal hollow 4x4 | 3.500 | M ¹ | 13,000.00 | 45,500.00 |
| | - Accessories (perkuatan, las, dll) | 1.000 | Ls | 45,500.00 | 45,500.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 126,605.00 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 16,458.65 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 143,063.65 |
| 21 | 1 m² Pasang Pagar besi | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 1.050 | Oh | 55,000.00 | 57,750.00 |
| | - Tukang Besi | 1.050 | Oh | 75,000.00 | 78,750.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.105 | Oh | 80,000.00 | 8,400.00 |
| | - Mandor | 0.00525 | Oh | 85,000.00 | 446.25 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Pagar besi | 1.000 | M ² | 450,000.00 | 450,000.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 595,346.25 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 77,395.01 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 672,741.26 |
| 22 | 1 m² Pasang Pintu Harmonika tebal 1 mm | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 1.050 | Oh | 55,000.00 | 57,750.00 |
| | - Tukang Besi | 1.050 | Oh | 75,000.00 | 78,750.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.105 | Oh | 80,000.00 | 8,400.00 |
| | - Mandor | 0.00525 | Oh | 85,000.00 | 446.25 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Pintu harmonika | 1.000 | M ² | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 1,345,346.25 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 174,895.01 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 1,520,241.26 |
| 23 | 1 m² Pasang Atap Polycarbonat tanpa rangka | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 0.150 | Oh | 55,000.00 | 8,250.00 |
| | - Tukang Besi | 0.500 | Oh | 75,000.00 | 37,500.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.080 | Oh | 80,000.00 | 6,400.00 |
| | - Mandor | 0.00600 | Oh | 85,000.00 | 510.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Polycarbonat KW 1 | 1.050 | m ² | 102,000.00 | 107,100.00 |
| | - Perlengkapan | 0.100 | Harga | 102,000.00 | 10,200.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 169,960.00 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 22,094.80 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 192,054.80 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 24 | 1 m ² Pasang Atap Policarbonat rangka hollow | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| | - Pekerja | 1.670 | Oh | 55,000.00 | 91,850.00 | |
| | - Tukang Besi | 1.670 | Oh | 75,000.00 | 125,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.167 | Oh | 80,000.00 | 13,360.00 | |
| | - Mandor | 0.083 | Oh | 85,000.00 | 7,055.00 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | - Polycarbonat | 1.050 | m ² | 102,000.00 | 107,100.00 | |
| | - Besi hollow 40.40.1,6 | 0.350 | ljr | 78,000.00 | 27,300.00 | |
| | - Paku sekrup | 1.000 | pak | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| | - Perlengkapan | 0.100 | Harga | 102,000.00 | 10,200.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 389,615.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 50,649.95 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 440,264.95 |
| 25 | 1 m ² Pasang Atap Galvalum rangka hollow | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| | - Pekerja | 1.670 | Oh | 55,000.00 | 91,850.00 | |
| | - Tukang Besi | 1.670 | Oh | 75,000.00 | 125,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.167 | Oh | 80,000.00 | 13,360.00 | |
| | - Mandor | 0.083 | Oh | 85,000.00 | 7,055.00 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | - Galvalum | 1.050 | m ² | 34,000.00 | 35,700.00 | |
| | - Besi hollow 40.40.1,6 | 0.350 | ljr | 78,000.00 | 27,300.00 | |
| | - Paku sekrup | 1.000 | pak | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| | - Perlengkapan | 0.100 | Harga | 34,000.00 | 3,400.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 311,415.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 40,483.95 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 351,898.95 |
| 26 | 1 m ² Pasang Atap Usuk Reng Baja Ringan | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| | - Pekerja | 0.1000 | Oh | 55,000.00 | 5,500.00 | |
| | - Tukang Besi | 0.2833 | Oh | 75,000.00 | 21,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.0067 | Oh | 80,000.00 | 533.33 | |
| | - Mandor | 0.0267 | Oh | 85,000.00 | 2,266.67 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | - Baja ringan,C.75.0,7 | 0.667 | btg | 65,000.00 | 43,355.00 | |
| | - Baja ringan, reng 30.0,4 | 0.900 | btg | 40,000.00 | 36,000.00 | |
| | - Baut (screw driver) | 0.076 | pak | 7,500.00 | 570.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 109,475.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 14,231.75 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 123,706.75 |
| 27 | 1 Kg Pasang Plat Ezyer baja Tebal 8 s/d 22 mm | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| | - Pekerja | 0.050 | Oh | 55,000.00 | 2,750.00 | |
| | - Filter/Tukang Stel | 0.050 | Oh | 75,000.00 | 3,750.00 | |
| | - Tukang Las / welder | 0.050 | Oh | 75,000.00 | 3,750.00 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | - Besi Plat Ezyer | 1.000 | Kg | 8,750.00 | 8,750.00 | |
| | - Kawat las/Electroda (Perlengkapan) | 0.020 | Kg | 27,500.00 | 550.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| | ~ Mesin Las | 0.01 | Jam | 56,230.00 | 562.30 | |
| | ~ Genset | 0.01 | Jam | 81,000.00 | 810.00 | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 20,922.30 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 2,719.90 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 23,642.20 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|----------------|------------|------------|------------|--|
| 28 | 1 m ² Pasang Trektank | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.030 | Oh | 55,000.00 | 1,650.00 | | |
| | - Tukang besi | 0.030 | Oh | 75,000.00 | 2,250.00 | | |
| | - Kepala tukang | 0.003 | Oh | 80,000.00 | 240.00 | | |
| | - Mandor | 0.002 | Oh | 85,000.00 | 170.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| | - Besi beton dia 10 | 0.670 | kg | 7,600.00 | 5,092.00 | | |
| | - Baut | 2.000 | bh | 1,800.00 | 3,600.00 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 13,002.00 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 1,690.26 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 14,692.26 | |
| 29 | 1 m ² Pasang Ikatan Angin | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.030 | Oh | 55,000.00 | 1,650.00 | | |
| | - Tukang besi | 0.030 | Oh | 75,000.00 | 2,250.00 | | |
| | - Kepala tukang | 0.003 | Oh | 80,000.00 | 240.00 | | |
| | - Mandor | 0.002 | Oh | 85,000.00 | 170.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| | - Besi beton dia 16 | 1.730 | kg | 7,600.00 | 13,148.00 | | |
| | - Jarum Keras dia 16 | 0.200 | bh | 27,500.00 | 5,500.00 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 22,958.00 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 2,984.54 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 25,942.54 | |
| 30 | 1 M ² Pasang Pagar BRC tinggi 90 cm | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.150 | Oh | 55,000.00 | 8,250.00 | | |
| | - Tukang Besi | 0.500 | Oh | 75,000.00 | 37,500.00 | | |
| | - Kepala Tukang | 0.080 | Oh | 80,000.00 | 6,400.00 | | |
| | - Mandor | 0.00600 | Oh | 85,000.00 | 510.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| | - Kawat BRC t=90 cm | 1.000 | M ¹ | 120,833.33 | 120,833.33 | | |
| | - Kawat Las RB | 0.200 | kg | 27,500.00 | 5,500.00 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 178,993.33 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 23,269.13 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 202,262.47 | |
| 31 | 1 M ² Pasang Pagar BRC tinggi 120 cm | | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | | |
| | - Pekerja | 0.150 | Oh | 55,000.00 | 8,250.00 | | |
| | - Tukang Besi | 0.500 | Oh | 75,000.00 | 37,500.00 | | |
| | - Kepala Tukang | 0.080 | Oh | 80,000.00 | 6,400.00 | | |
| | - Mandor | 0.00600 | Oh | 85,000.00 | 510.00 | | |
| B | BAHAN | | | | | | |
| | - Kawat BRC t=120 cm | 1.000 | M ¹ | 145,833.33 | 145,833.33 | | |
| | - Kawat Las RB | 0.200 | kg | 27,500.00 | 5,500.00 | | |
| C | PERALATAN | | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 203,993.33 | | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 26,519.13 | | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 230,512.47 | |

| VI | PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | | | |
|----|--|---------|----------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | 1 m² Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 2 Ps | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.600 | Oh | 55,000.00 | 33,000.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.200 | Oh | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.020 | Oh | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| | - Mandor | 0.030 | Oh | 85,000.00 | 2,550.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 140.000 | Bh | 600.00 | 84,000.00 | |
| | - Semen Portland | 43.500 | Kg | 1,200.00 | 52,200.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.080 | M ³ | 130,000.00 | 10,400.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 198,750.00 | |
| E | Overhead & Profit (15%) | | | | 29,812.50 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 228,562.50 |
| 1 | 1 m² Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 3 Ps | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.600 | Oh | 55,000.00 | 33,000.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.200 | Oh | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.020 | Oh | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| | - Mandor | 0.030 | Oh | 85,000.00 | 2,550.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 140.000 | Bh | 600.00 | 84,000.00 | |
| | - Semen Portland | 32.950 | Kg | 1,200.00 | 39,540.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.091 | M ³ | 130,000.00 | 11,830.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 187,520.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 24,377.60 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 211,897.60 |
| 17 | 1 m² Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 5 Ps | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.600 | Oh | 55,000.00 | 33,000.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.200 | Oh | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.020 | Oh | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| | - Mandor | 0.030 | Oh | 85,000.00 | 2,550.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 140.000 | Bh | 600.00 | 84,000.00 | |
| | - Semen Portland | 22.200 | Kg | 1,200.00 | 26,640.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.102 | M ³ | 130,000.00 | 13,260.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 176,050.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 22,886.50 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 198,936.50 |
| 3 | 1 m² Pasangan Bata Merah tebal 1 Bata, 1 Pc : 6 Ps | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.600 | Oh | 55,000.00 | 33,000.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.200 | Oh | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.020 | Oh | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| | - Mandor | 0.030 | Oh | 85,000.00 | 2,550.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 140.000 | Bh | 600.00 | 84,000.00 | |
| | - Semen Portland | 18.500 | Kg | 1,200.00 | 22,200.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.122 | M ³ | 130,000.00 | 15,860.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 174,210.00 | |
| E | Overhead & Profit (15%) | | | | 26,131.50 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 200,341.50 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------|----------------|------------|------------|-------------------|
| 3 | 1 m² Pasangan Bata Merah kosong tebal 1 Bata | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 | |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 140.000 | Bh | 600.00 | 84,000.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 110,075.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 14,309.75 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 124,384.75 |
| 18 | 1 m² Pasangan Bata Merah tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 3 Ps | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 | |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | 600.00 | 42,000.00 | |
| | - Semen Portland | 14.370 | Kg | 1,200.00 | 17,244.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.040 | M ³ | 130,000.00 | 5,200.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 90,519.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 11,767.47 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 102,286.47 |
| 19 | 1 m² Pasangan Bata Merah tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 5 Ps | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 | |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | 600.00 | 42,000.00 | |
| | - Semen Portland | 9.680 | Kg | 1,200.00 | 11,616.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.045 | M ³ | 130,000.00 | 5,850.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 85,541.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 11,120.33 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 96,661.33 |
| 7 | 1 m² Pasangan Bata Merah tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 6Ps | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 | |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | 600.00 | 42,000.00 | |
| | - Semen Portland | 8.320 | Kg | 1,200.00 | 9,984.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.049 | M ³ | 130,000.00 | 6,370.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 84,429.00 | |
| E | Overhead & Profit (15%) | | | | 12,664.35 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 97,093.35 |

| | | | | | |
|------------|---|--------|----------------|------------|-------------------|
| 6 | 1 m² Pasangan Bata Merah tebal 1/2 Bata, 1 Pc : 8Ps | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 |
| | - Tukang Batu | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 70.000 | Bh | 600.00 | 42,000.00 |
| | - Semen Portland | 6.500 | Kg | 1,200.00 | 7,800.00 |
| | - Pasir Pasang | 0.050 | M ³ | 130,000.00 | 6,500.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 82,375.00 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 10,708.75 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 93,083.75 |
| 7 | 1 m² Pasangan dinding roster terawang bakar (12x11x24), 1 Pc : 4 Pp | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 |
| | - Tukang Batu | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.0100 | Oh | 80,000.00 | 800.00 |
| | - Mandor | 0.0150 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Roster/terawang | 30.000 | Bh | 7,500.00 | 225,000.00 |
| | - Semen Portland | 11.000 | Kg | 1,200.00 | 13,200.00 |
| | - Pasir Pasang | 0.035 | M ³ | 130,000.00 | 4,550.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 268,825.00 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 34,947.25 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 303,772.25 |
| 8 | 1 m² Pasangan Platelaag (1 Lapis) | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 0.160 | Oh | 55,000.00 | 8,800.00 |
| | - Tukang Batu | 0.050 | Oh | 75,000.00 | 3,750.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.005 | Oh | 80,000.00 | 400.00 |
| | - Mandor | 0.008 | Oh | 85,000.00 | 637.50 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 35.000 | Bh | 600.00 | 21,000.00 |
| | - Semen Portland | 0.605 | Kg | 1,200.00 | 726.00 |
| | - Pasir Pasang | 0.023 | M ³ | 130,000.00 | 2,925.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 38,238.50 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 4,971.01 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 43,209.51 |
| VII | PEKERJAAN PLESTERAN | | | | |
| 1 | 1 m² Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 |
| | - Tukang Batu | 0.150 | Oh | 75,000.00 | 11,250.00 |
| | - Kepala Tukang | 0.015 | Oh | 80,000.00 | 1,200.00 |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | |
| | - Semen Portland | 10.224 | Kg | 1,200.00 | 12,268.80 |
| | - Pasir Pasang | 0.020 | M ³ | 130,000.00 | 2,600.00 |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 45,093.80 |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 5,862.19 |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | 50,955.99 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|----------------|------------|-----------|------------------|
| 20 | 1 m² Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 15 mm | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.150 | Oh | 75,000.00 | 11,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.015 | Oh | 80,000.00 | 1,200.00 | |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 7.776 | Kg | 1,200.00 | 9,331.20 | |
| | - Pasir Pasang | 0.023 | M ³ | 130,000.00 | 2,990.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 42,546.20 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 5,531.01 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 48,077.21 |
| 21 | 1 m² Plesteran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.150 | Oh | 75,000.00 | 11,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.015 | Oh | 80,000.00 | 1,200.00 | |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 5.184 | Kg | 1,200.00 | 6,220.80 | |
| | - Pasir Pasang | 0.026 | M ³ | 130,000.00 | 3,380.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 39,825.80 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 5,177.35 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 45,003.15 |
| 4 | 1 m² Plesteran 1 Pc : 6 Ps, tebal 15 mm | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.150 | Oh | 75,000.00 | 11,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.015 | Oh | 80,000.00 | 1,200.00 | |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 4.416 | Kg | 1,200.00 | 5,299.20 | |
| | - Pasir Pasang | 0.027 | M ³ | 130,000.00 | 3,510.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 39,034.20 | |
| E | Overhead & Profit (15%) | | | | 5,855.13 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 44,889.33 |
| 4 | 1 m² Plesteran 1 Pc : 8 Ps, tebal 15 mm | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.150 | Oh | 75,000.00 | 11,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.015 | Oh | 80,000.00 | 1,200.00 | |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 3.456 | Kg | 1,200.00 | 4,147.20 | |
| | - Pasir Pasang | 0.029 | M ³ | 130,000.00 | 3,770.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 38,142.20 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 4,958.49 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 43,100.69 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------|------------|-----------|------------------|
| 5 | 1 m² Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 20 mm | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.400 | Oh | 55,000.00 | 22,000.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.200 | Oh | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.020 | Oh | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| | - Mandor | 0.0220 | Oh | 85,000.00 | 1,870.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 13.632 | Kg | 1,200.00 | 16,358.40 | |
| | - Pasir Pasang | 0.027 | M ³ | 130,000.00 | 3,510.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 60,338.40 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 7,843.99 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 68,182.39 |
| 6 | 1 m² Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 20 mm | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.400 | Oh | 55,000.00 | 22,000.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.200 | Oh | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.020 | Oh | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| | - Mandor | 0.0220 | Oh | 85,000.00 | 1,870.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 10.368 | Kg | 1,200.00 | 12,441.60 | |
| | - Pasir Pasang | 0.031 | M ³ | 130,000.00 | 4,030.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 56,941.60 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 7,402.41 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 64,344.01 |
| 7 | 1 m² Plesteran 1 Pc : 5 Ps, tebal 20 mm | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.400 | Oh | 55,000.00 | 22,000.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.200 | Oh | 75,000.00 | 15,000.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.020 | Oh | 80,000.00 | 1,600.00 | |
| | - Mandor | 0.022 | Oh | 85,000.00 | 1,870.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 6.912 | Kg | 1,200.00 | 8,294.40 | |
| | - Pasir Pasang | 0.035 | M ³ | 130,000.00 | 4,550.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 53,314.40 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 6,930.87 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 60,245.27 |
| 8 | 1 m² Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.300 | Oh | 55,000.00 | 16,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 | |
| | - Mandor | 0.015 | Oh | 85,000.00 | 1,275.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 4.320 | Kg | 1,200.00 | 5,184.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.006 | M ³ | 130,000.00 | 780.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 32,039.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 4,165.07 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 36,204.07 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|----------------|------------|-----------|------------------|
| 9 | 1 m² Finishing Siar Pas. Dinding | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.150 | Oh | 55,000.00 | 8,250.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.075 | Oh | 75,000.00 | 5,625.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.008 | Oh | 80,000.00 | 640.00 | |
| | - Mandor | 0.008 | Oh | 85,000.00 | 680.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 3.108 | Kg | 1,200.00 | 3,729.60 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 18,924.60 | |
| E | Overhead & Profit (15%) | | | | 2,838.69 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 21,763.29 |
| 9 | 1 m² Finishing Siar 1 Pc : 2 Ps. Pas. Batu Kali | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.150 | Oh | 55,000.00 | 8,250.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.075 | Oh | 75,000.00 | 5,625.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.007 | Oh | 80,000.00 | 560.00 | |
| | - Mandor | 0.008 | Oh | 85,000.00 | 680.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 6.340 | Kg | 1,200.00 | 7,608.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.012 | M ³ | 130,000.00 | 1,560.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 24,283.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 3,156.79 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 27,439.79 |
| 22 | 1 m² Acian | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.200 | Oh | 55,000.00 | 11,000.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.100 | Oh | 75,000.00 | 7,500.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.010 | Oh | 80,000.00 | 800.00 | |
| | - Mandor | 0.010 | Oh | 85,000.00 | 850.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 3.250 | Kg | 1,200.00 | 3,900.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 24,050.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 3,126.50 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 27,176.50 |
| 23 | 1 m¹ Benangan | | | | | |
| A | <u>TENAGA</u> | | | | | |
| | - Pekerja | 0.105 | Oh | 55,000.00 | 5,775.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.049 | Oh | 75,000.00 | 3,675.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.005 | Oh | 80,000.00 | 392.00 | |
| | - Mandor | 0.006 | Oh | 85,000.00 | 476.00 | |
| B | <u>BAHAN</u> | | | | | |
| | - Semen Portland | 1.440 | Kg | 1,200.00 | 1,728.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.010 | M ³ | 130,000.00 | 1,300.00 | |
| C | <u>PERALATAN</u> | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 13,346.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 1,734.98 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 15,080.98 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 12 | 1 m ³ Tali air | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| | - Pekerja | 0.070 | Oh | 55,000.00 | 3,850.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.033 | Oh | 75,000.00 | 2,450.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.003 | Oh | 80,000.00 | 261.33 | |
| | - Mandor | 0.004 | Oh | 85,000.00 | 317.33 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | - Semen Portland | 0.600 | Kg | 1,200.00 | 720.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 7,598.67 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 987.83 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 8,586.49 |
| VII | PEKERJAAN LANTAI DAN PENUTUP DINDING | | | | | |
| 1 | 1 m ² Pasang Lantai Keramik 30 X 30 cm Putih KW I | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| | - Pekerja | 0.700 | Oh | 55,000.00 | 38,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.350 | Oh | 75,000.00 | 26,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.035 | Oh | 80,000.00 | 2,800.00 | |
| | - Mandor | 0.035 | Oh | 85,000.00 | 2,975.00 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | - Keramik 30 x 30 cm | 1.050 | M ² | 45,000.00 | 47,250.00 | |
| | - Semen Portland | 10.000 | Kg | 1,200.00 | 12,000.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.045 | M ³ | 130,000.00 | 5,850.00 | |
| | - Semen Warna | 0.150 | Kg | 15,000.00 | 2,250.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 137,875.00 | |
| E | Overhead & Profit (12%) | | | | 17,923.75 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 155,798.75 |
| 24 | 1 m ² Pasang Lantai Keramik 40 x 40 cm putih KW I | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| | - Pekerja | 0.700 | Oh | 55,000.00 | 38,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.350 | Oh | 75,000.00 | 26,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.035 | Oh | 80,000.00 | 2,800.00 | |
| | - Mandor | 0.035 | Oh | 85,000.00 | 2,975.00 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | - Keramik 40 x 40 cm | 1.060 | M ² | 52,000.00 | 55,120.00 | |
| | - Semen Portland | 9.800 | Kg | 1,200.00 | 11,760.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.045 | M ³ | 130,000.00 | 5,850.00 | |
| | - Semen Warna | 0.130 | Kg | 15,000.00 | 1,950.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 145,205.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 18,876.65 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 164,081.65 |
| 25 | 1 m ² Pasang Lantai Keramik Warna KM/WC 20 x 20 cm | | | | | |
| A | TENAGA | | | | | |
| | - Pekerja | 0.700 | Oh | 55,000.00 | 38,500.00 | |
| | - Tukang Batu | 0.350 | Oh | 75,000.00 | 26,250.00 | |
| | - Kepala Tukang | 0.035 | Oh | 80,000.00 | 2,800.00 | |
| | - Mandor | 0.035 | Oh | 85,000.00 | 2,975.00 | |
| B | BAHAN | | | | | |
| | - Keramik 20 x 20 cm | 1.050 | M ² | 50,000.00 | 52,500.00 | |
| | - Semen Portland | 10.400 | Kg | 1,200.00 | 12,480.00 | |
| | - Pasir Pasang | 0.045 | M ³ | 130,000.00 | 5,850.00 | |
| | - Semen Warna | 0.500 | Kg | 15,000.00 | 7,500.00 | |
| C | PERALATAN | | | | | |
| D | Jumlah (A+B+C) | | | | 148,855.00 | |
| E | Overhead & Profit (13%) | | | | 19,351.15 | |
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | | | | | 168,206.15 |

LAMPIRAN F.

**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS
GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)**

TIME LINE PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

oleh :

**Eko Priyo Purnomo
NIM 131910301058**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

LAMPIRAN VI.

Time Line Penyusunan Tugas Akhir

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--|
| | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Survey Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Persiapan data awal, desain form penelitian dan kuisioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Studi Pustaka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Perijinan lokasi Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Survei kerusakan bangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyebaran Kuisioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pengolahan Data Survei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Penyusunan Laporan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Penyempurnaan Laporan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Presentasi Sidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN G.



**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS GEDUNG BPPKA
KOTA PROBOLINGGO)**


DENAH GEDUNG BPPKA

oleh :

Eko Priyo Purnomo

NIM 131910301058

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



DENAH LANTAI 1

Skala 1:300



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
Jl. Kalimantan No 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp (0331) 484977; Fax (0331) 330029

SKRIPSI

SKALA 1 : 300


NAMA : Eko Priyo Purnomo

NIM : 131910301058

JENIS BANGUNAN: Gedung BPPKA


No:
1/2

A4



DENAH LANTAI 2

Skala 1:300



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
Jl. Kalimantan No 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp (0331) 484977; Fax (0331) 330029

SKRIPSI

SKALA 1 : 300

NAMA : Eko Priyo Purnomo

NIM : 131910301058

JENIS BANGUNAN: Gedung BPPKA

No:
2/2

A4

LAMPIRAN H.



**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS
GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)**

DOKUMENTASI RUANG BIDANG ASET


oleh :

Eko Priyo Purnomo
NIM 131910301058

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

LAMPIRAN VIII.**LAMPIRAN FOTO BIDANG ASET**

1. Bidang Sekretariat




2. Bidang Anggaran



3. Bidang PBB & BPHTB



4. Bidang Perbendaharaan dan Kasda




5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan



6. Bidang Pajak Daerah dan Lain



7. Bidang Barang Milik Daerah



8. Ruang Pelayanan Terpadu



LAMPIRAN I.



**EVALUASI DAN PENILAIAN ASET BANGUNAN (STUDI KASUS
GEDUNG BPPKA KOTA PROBOLINGGO)**

DOKUMENTASI PENELITIAN

oleh :

Eko Priyo Purnomo
NIM 131910301058

**PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

LAMPIRAN IX.**LAMPIRAN FOTO SAAT PENELITIAN**

Lampiran 1. Wawancara Kenyamanan Gedung



Lampiran 2. Survey Kerusakan Bangunan



Lampiran 3. Dokumentasi dengan Unit Pemeliharaan gedung